USER MANUAL



SADDLE SELECTOR

BFSS01

BIKEFITTING.com

Bikefitting.com
De Leeuwhof 8
6301KZ Valkenburg
The Netherlands

WARNINGS

EN	This product contains several electric and electronic components. For your own safety, do not disassemble any part of the product. This product contains several sensors attached to the top plates. Do not put constant weight on the sensor plates, nor exceed the maximum weight, nor jump on the tool, as those events may cause irreversible damage.	**IT**	Questo prodotto contiene diversi componenti elettrici, per la vostra sicurezza non smontate nessuna parte del prodotto. Questo prodotto ha diversi sensori collegati al supporto superiore. Non posizionate su tale supporto pesi per tempi prolungati, non eccedete il massimo peso di carico, né saltate sul prodotto: questi eventi/fattori possono causare danni irreparabili.
BR	Este produto contém vários componentes elétricos e eletrônicos. Para sua própria segurança, não desmonte nenhuma parte do produto. Este produto contém diversos sensores agarrados ao topo dos pratos. Não exerça peso sobre os sensores, não exceda o peso máximo ou salte na ferramenta, tendo como sonsequência danos irreversíveis.	**JP**	この製品には、いくつかの電気および電子部品が含まれています。 安全のため、製品のいかなる部分も分解しないでください。 この製品には、上部プレートに取り付けられた複数のセンサーが含まれています。 センサープレートに一定の重量をかけたり、最大重量を超えたり、ツールに乗ったりしないでください。これらの行為が損傷を引き起こす可能性があります。
DE	Dieses Produkt enthält mehrere elektrische und elektronische Komponenten. Zerlegen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine Teile des Produkts. Dieses Produkt enthält mehrere Sensoren, die an den oberen Platten angebracht sind. Belasten Sie die Sensorplatten nicht mit konstantem Gewicht, überschreiten Sie nicht das Maximalgewicht und springen Sie nicht auf das Werkzeug, da dies zu irreversiblen Schäden führen kann.	**NL**	Dit product bevat verschillende elektrische en elektronische componenten. Demonteer voor uw eigen veiligheid geen enkel onderdeel van het product. Dit product bevat verschillende sensoren die op de bovenplaten zijn bevestigd. Oefen niet langdurig druk uit op de sensorplaten, overschrijd het maximale gewicht niet en spring niet op het apparaat, omdat dit allemaal onherstelbare schade kan veroorzaken.
ES	Este producto contiene diversos componentes eléctricos y electrónicos. Por su seguridad, no desmonte ninguna parte del producto. Este producto contiene diversos sensores fijados a las placas superiores. No ponga peso constante en las placas, ni exceda el peso máximo, ni salte sobre la herramienta, pues esos eventos podrían causar daños irreversibles.	**PT**	Este produto contém diversos componentes elétricos e eletrónics. Para sua segurança, não desmonte qualquer parte desste produto. Este produto contém diversos sensores agarrados ao topo dos pratos. Não exerça peso sobre os sensores, não exceda o peso máximo ou salte na ferramenta, tendo como sonsequência danos irreversíveis.
FR	Ce produit contient des composants électriques et électroniques. Pour votre sécurité, ne démonter aucune pièce de ce produit. Ce produit contient plusieurs capteurs rattachés aux plaques supérieures. Ne chargez pas ces plaques d'un poids permanent et n'excédez pas le poids maximum, ne sautez par sur l'outil, car ceci pourrait cause des dommages irréversibles.	**ZH**	这个产品包含几个电气和电子元件。为了您自身的安全，请勿拆卸本产品的任何部件。 这个产品包含几个附在顶板上的传感器。不要在传感器板上放重的东西，不要超过最大重量，也不要跳到工具上，因为这些事情可能会造成不可逆转的损害。

MAINTENANCE

EN	If the screen starts blinking or stops suddenly, this may be an indicator that the batteries need to be replaced. To do so, tilt the cube to have access to the battery holder and replace the 6x AA batteries, making sure they are introduced in the correct polarity.	**IT**	Se lo schermo inizia a lampeggiare o si spegne improvisamente, potrebbe indicare che le batterie devono essere sostituite. Per la sostituzione girate il prodotto per accedere al vano batterie e sostituitele con 6 batterie AA, avendo cura di seguire il corretto verso di inserimento.
BR	Se a tela começar a piscar ou parar repentinamente, isso pode ser um indicador de que as baterias precisam ser substituídas. Para fazer isso, incline o cubo para ter acesso ao suporte da bateria e substitua as baterias 6x AA, certificando-se de que elas sejam introduzidas na polaridade correta.	**JP**	画面が点滅を開始するか、突然停止する場合、これはバッテリーを交換する必要があることを示します。 これを行うには、裏のカバーを開け、バッテリーホルダーの単三電池を交換してください。正しい向きで挿入されていることを確認してください。
DE	Wenn der Bildschirm zu blinken, beginnt oder plötzlich aufhört, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen. Kippen Sie dazu den Würfel, um Zugang zum Batteriehalter zu erhalten, und ersetzen Sie die 6 AA-Batterien. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.	**NL**	Als het scherm begint te knipperen of plotseling stopt, kan dit een indicatie zijn dat de batterijen moeten worden vervangen. Om dit te doen, kantelt u de kubus om toegang te krijgen tot de batterijhouder en vervangt u de 6 AA-batterijen, zorg ervoor dat ze in de juiste polariteit worden geplaatst.
ES	Si la pantalla comienza a parpadear o se detiene repentinamente, ésto podría ser un indicador de que las baterías necesitan ser reemplazadas. Para hacer eso, gire el cubo para tener acceso al soporte de baterías y reemplace las 6x AA baterías, asegurando que todas quedan introducidas en la polaridad correcta.	**PT**	Se o visor começar a piscar ou parar, pode ser um sinal de substituição das pilhas. Para tal, vire o cubo para acceder ao suporte das pilhas e substitua as 6 pilhas AA garantindo que as coloca na posição correta no que diz respeito à polaridade.
FR	Si l'écran clignote ou s'éteint soudainement, ceci peut indiquer que les batteries doivent être remplacées. Dans ce cas, retournez le cube pour accéder au support de batteries et remplacez les 6 piles AA, en respectant le sens de polarité.	**ZH**	如果屏幕开始闪烁或突然停止，这可能是一个信号，电池需要更换。要做到这一点，倾斜立方体，以更换 6x AA 电池，确保他们是在正确的极性。

INSTALLATION

EN	Put the product on dry, hard and flat surface. Avoid slippery surfaces.	IT	Mettere il prodotto su una superficie asciutta, dura e piana. Evitare le superfici scivolose.
BR	Coloque o produto em uma superfície seca, dura e plana. Evite superfícies escorregadias.	JP	製品は乾燥した硬く平らな場所に置く。 滑りやすい場所は避けてください。
DE	Stellen Sie das Produkt auf eine trockene, harte und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie rutschige Oberflächen.	NL	Plaats het product op een droge, harde en vlakke ondergrond. Vermijd gladde oppervlakken.
ES	Colocar el producto sobre una superficie seca, dura y plana. Evite las superficies resbaladizas.	PT	Colocar o produto numa superfície seca, dura e plana. Evitar superfícies escorregadias.
FR	Placer le produit sur une surface sèche, dure et plane. Éviter les surfaces glissantes.	ZH	将产品放在干燥、坚硬和平坦的表面上。 避免表面湿滑。



USAGE

EN	**Step 1:** Turn on. To turn on the tool, press the button *ON* until the screen shows the message “bikefitting.com”. The tool will start then and will power off after 20s of inactivity.
BR	**Etapa 1:** Ligue. Para ligar a ferramenta, pressione o botão LIGADO até que a tela mostre a mensagem “bikefitting.com”. A ferramenta iniciará e desligará após 20s de inatividade.
DE	**Schritt 1:** Einschalten. Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie die Taste ON, bis auf dem Bildschirm die Meldung „bikefitting.com“ angezeigt wird. Das Tool wird dann gestartet und nach 20 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet.
ES	**Paso 1:** Encender. Para encender la herramienta, presione el botón *ON* hasta que la pantalla muestre el mensaje “bikefitting.com”. La herramienta se iniciará entonces y se apagará automáticamente después de 20s de inactividad.
FR	**Etape 1:** Mise en marche Pour allumer l’outil, appuyez sur le bouton ON jusqu’à ce que l’écran affiche “bikefitting.com”. L’outil démarrera et s’éteindra automatiquement après 20 secondes d’inactivité.
IT	**Passo 1:** Accensione Per accendere lo strumento premere il pulsante ON fino a che sullo schermo appare la scritta Bikefitting.com. Lo strumento sarà operativo e si spegnerà automaticamente dompo 20 secondi di inattività.
JP	**ステップ 1：**電源を入れます。 ツールをオンにするには、画面に「bikefitting.com」というメッセージが表示されるまでボタン ON を押します。 その後、ツールが起動し、20 秒間何も操作しないと電源が切れます。
NL	**Stap 1:** Inschakelen. Om het gereedschap in te schakelen, drukt u op de knop AAN totdat op het scherm het bericht “bikefitting.com” verschijnt. Het apparaat start dan en wordt uitgeschakeld na 20 seconden inactiviteit.
PT	**Passo 1:** Ligar o aparelho Para ligar o aparelho, pressione o botão ON até uma mensagem indicar “bikefitting.com”. o aparelho irá iniciar e deligar-se-á após 20s de inatividade.
ZH	**步骤 1:** 打开。 要打开该工具，请按下按钮，直到屏幕显示“bikefitting.com”信息。该工具将启动，并将关闭后，如果 20 秒不活动。




EN	**Step 2:** Measure (I). With the tool on, press the button "*MEASURE"* for a new measurement, and wait for the instructions on the display.
BR	**Etapa 2:** Medida (I). Com a ferramenta ligada, pressione o botão "*MEASURE"* para uma nova medição e aguarde as instruções no visor.
DE	**Schritt 2:** Messen Sie (I). Drücken Sie bei eingeschaltetem Werkzeug die Taste *„MEASURE"*, um eine neue Messung durchzuführen, und warten Sie auf die Anweisungen auf dem Display.
ES	**Paso 2:** Medir (I). Con la herramienta encendida, presione el botón ''*MEASURE''* para una nueva medición, y espere a las instrucciones en la pantalla.
FR	**Etape 2:** Mesure (I). Pressez le bouton ''*MEASURE''* pour commencer et attendez que les instructions s'affichent à l'écran.
IT	**Passo 2:** Misurazione (I) Con lo strumento acceso, premete il pulsante *"MEASURE"* per una nuova misurazione e aspettate le istruzioni che compariranno sullo schermo.
JP	**ステップ２：**測定（I）。 ツールをオンにした状態で、測定ボタンを押して新しい測定を行い、ディスプレイの指示を待ちます。
NL	**Stap 2:** Meet (I). Druk, terwijl het apparaat is ingeschakeld, op de knop "*MEASURE"* voor een nieuwe meting en wacht op de instructies op het display.
PT	**Passo 2:** Medição (i) Com o aparelho ligado, pressione o botão "*MEASURE*" para fazer uma nova medição, e aguarde as instruções no visor.
ZH	**步骤 2:** 测量(I)。 打开工具，按下测量按钮进行新的测量，等待显示器上的指示。



EN	**Step 3:** Measure (II). When the display shows the message “Sit on the platforms”, invite the customer to sit carefully on the sensor plates. Align the sit bone with the center lines from the sitting plates. NOTE: Make sure the customer’s back position meet the indication on the Web application	 	
BR	**Etapa 3:** Medida (II). Quando o visor exibir a mensagem “Sit on the platforms” (Sente-se nas plataformas), convide o cliente a se sentar cuidadosamente nas placas do sensor. Alinhe o osso do assento com as linhas centrais das placas de assento. OBSERVAÇÃO: certifique-se de que a posição das costas do cliente esteja de acordo com a indicação no aplicativo da Web		
DE	**Schritt 3:** Vermessung (II). Wenn das Display die Meldung “Sit on the platforms” (Setzen Sie sich auf die Plattformen) anzeigt, fordern Sie den Kunden auf, sich vorsichtig auf die Sensorplatten zu setzen. Richten Sie den Sitzknochen an den Mittellinien der Sitzplatten aus. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Rückenposition des Kunden mit den Angaben in der Webanwendung übereinstimmt.		
ES	**Paso 3:** Medir (II). Cuando la pantalla muestre el mensaje “Sit on the platforms” (Siéntese en las plataformas), invite al cliente a sentarse con cuidado en las placas sensoras. Alinee el hueso de sentarse con las líneas centrales de las placas de asiento. NOTA: Asegúrese de que la posición de la espalda del cliente coincide con la indicación de la aplicación Web.		
FR	**Etape 3:** Mesure (II). Lorsque l'écran affiche le message “Sit on the platforms”(Asseyez-vous sur les plates-formes), invitez le client à s'asseoir prudemment sur les plaques des capteurs. Alignez l'os de l'assise avec les lignes centrales des plaques d'assise. REMARQUE : Assurez-vous que la position du dos du client correspond à l'indication de l'application Web.	**NL**	**Stap 3:** Meting (II). Wanneer het scherm het bericht “Sit on the platforms” (Ga op de plateaus zitten) weergeeft, nodig je de klant uit om voorzichtig op de sensorplaatjes te gaan zitten. Lijn het zitbeen uit met de middellijnen van de zitplaten. OPMERKING: Zorg ervoor dat de rugpositie van de klant overeenkomt met de indicatie op de webapplicatie.
IT	**Passo 3:** Misurazione (II) Quando il display visualizza il messaggio “Sit on the platforms”, invitare il cliente a sedersi con cautela sulle piastre sensore. Allineare l'osso di seduta con le linee centrali delle piastre di seduta. NOTA: Assicurarsi che la posizione della schiena del cliente corrisponda alle indicazioni dell'applicazione Web.	**PT**	**Passo 3:** Medição (ii) Quando o ecrã apresentar a mensagem “Sit on the platforms” (Sente-se nas plataformas), convidar o cliente a sentar-se cuidadosamente nas placas dos sensores. Alinhe o osso do assento com as linhas centrais das placas de assento. NOTA: Certifique-se de que a posição das costas do cliente corresponde à indicação na aplicação Web
JP	**ステップ 3：**測定（II）。 ディスプレイに「Sit on the platforms」（台に座ってください）と表示されたら、センサープレートに注意深く座ってください。座る骨を座るプレートからの中心線に合わせてください。 注意：お客様の背中の位置がウェブアプリケーションの表示と合っていることを確認してください。	**ZH**	**步骤 3:** 测量(II)。 当显示屏显示 “坐在平台上 ”的信息时，请顾客小心地坐在感应板上。将坐骨与坐板中心线对齐。 注意：确保客户的背部位置符合网络应用程序上的指示。



EN	**Step 4:** Measure (III). Tell the customer not to move until the buzzer sounds for 2 seconds. Then the result is ready to be read from the display. The result will disappear after 30 seconds, and you will be redirected to Step 2.
BR	**Passo 4:** Medida (III). Diga ao cliente para não se mover até que a campainha soe por 2 segundos. Em seguida, o resultado está pronto para ser lido a partir da tela. O resultado desaparecerá após 30 segundos, e você será redirecionado para o Passo 2.
DE	**Schritt 4:** Vermessung (III). Weisen Sie den Kunden an, sich nicht zu bewegen, bis der Summer 2 Sekunden lang ertönt. Dann kann das Ergebnis auf dem Display abgelesen werden. Das Ergebnis verschwindet nach 30 Sekunden und Sie werden zu Schritt 2 weitergeleitet.
ES	**Paso 4:** Medir (III). Pida al cliente que no se mueva hasta que el zumbador suene por dos segundos. Entonces el resultado estará listo para ser leído de la pantalla. El resultado desaparecerá después de 30 segundos, y será redirigido al Paso 2.
FR	**Etape 4:** Mesure (III). Demandez au client de ne pas bouger jusqu'au retentissement du son pendant 2 secondes. Le résultat est alors disponible sur l'écran. Le résultat disparaîtra de l'écran après 30 secondes, et vous pourrez revenir à l'étape 2.
IT	**Passo 4:** Misurazione (III) Dite al cliente di non muoversi finché il cicalino non suona per 2 secondi. Quindi il risultato è pronto per essere letto dal display. Il risultato scompare dopo 30 secondi e verrai reindirizzato al passaggio 2.
JP	**ステップ 4：**測定（III）。 ブザーが 2 秒間鳴るまで動かないようにお客様に伝えます。 その後、結果をディスプレイから読み取る準備が整います。結果は 30 秒後に消え、ステップ 2 に戻ります。
NL	**Stap 4:** Meting (III). Vraag de klant om niet te bewegen totdat de zoemer 2 seconden klinkt. Dan is het resultaat klaar om te worden afgelezen van het display. Het resultaat verdwijnt na 30 seconden en u wordt doorgestuurd naar stap 2.
PT	**Passo 4:** Medição (III) Diga ao cliente para não se mexer até a campainha tocar por 2 segundos. Em seguida, o resultado está pronto para ser lido no visor. O resultado desaparecerá após 30 segundos e você será redirecionado para a Etapa 2.
ZH	**步骤 4:** 测量(III)。 告诉客户在蜂鸣器响 2 秒钟之前不要移动。然后准备从显示中读取结果。结果将在 30 秒后消失，您将被重定向到步骤 2。





EN	**Step 5:** Tare. The *TARE* button can be used to interrupt a measurement if it is taking too long (more than 10s). In that case you will be redirected to Step 2. The *TARE* button can also be used to reset the sensors to zero when in Step 2. In that case remove any weight from the sensor plates and wait a few seconds before pressing the button.	 	
BR	**Passo 5:** Tara. O botão TARE pode ser usado para interromper uma medição se estiver demorando muito (mais de 10s). Nesse caso, você será redirecionado para o Passo 2. O botão TARE também pode ser usado para redefinir os sensores para zero quando no Passo 2. Nesse caso, remover qualquer peso das placas do sensor e esperar alguns segundos antes de pressionar o botão.		
DE	**Schritt 5:** Tara. Mit der TARE-Taste kann eine Messung unterbrochen werden, wenn sie zu lange dauert (länger als 10 Sekunden). In diesem Fall werden Sie zu Schritt 2 weitergeleitet. Die TARE-Taste kann auch verwendet werden, um die Sensoren in Schritt 2 auf Null zurückzusetzen. Entfernen Sie in diesem Fall jegliches Gewicht von den Sensorplatten und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Taste drücken.		
ES	**Paso 5:** Tarar. El botón *TARE* puede ser usado para interrumpir una medición en caso de que ésta esté tomando demasiado tiempo (más de 10s). En tal caso será redireccionado al Paso 2. El botón *TARE* también puede ser usado para reiniciar los sensores a cero desde el Paso 2. En tal caso levante cualquier peso de las placas y espere unos segundos antes de presionar el botón.		
FR	**Etape 5:** Tare. Le bouton *TARE* permet d'interrompre la mesure si celle ci dure trop longtemps (plus de 10 secondes). Dans ce cas, vous serez redirigez vers l'étape 2. Le bouton *TARE* permet également de réinitialiser les capteurs lors de l'étape 2. Dans ce cas, n'appliquez aucun poids and attendez quelques seconds avant d'appuyer sur le bouton.	**NL**	**Stap 5:** Tarra. De TARE-knop kan worden gebruikt om een meting te onderbreken als deze te lang duurt (meer dan 10 seconden). In dat geval wordt u doorgestuurd naar stap 2. De TARE-knop kan ook worden gebruikt om de sensoren op nul te zetten in stap 2. Verwijder in dat geval het gewicht van de sensorplaten en wacht enkele seconden voordat u op de knop drukt.
IT	**Passo 5:** Taratura l pulsante TARE può essere utilizzato per interrompere una misurazione se impiega troppo tempo (più di 10 secondi). In tal caso verrai reindirizzato al passaggio 2. Il pulsante TARE può anche essere utilizzato per azzerare i sensori al punto 2. In tal caso, rimuovere qualsiasi peso dalle piastre del sensore e attendere alcuni secondi prima di premere il pulsante.	**PT**	**Passo 5:** Tara O botão TARE pode ser usado para interromper uma medição se estiver demorando muito (mais de 10s). Nesse caso, você será redirecionado para a Etapa 2. O botão TARE também pode ser usado para zerar os sensores na etapa 2. Nesse caso, remova qualquer peso das placas do sensor e aguarde alguns segundos antes de pressionar o botão.
JP	**ステップ 5：**TARE ボタンを使用すると、測定に時間がかかりすぎる（10 秒以上）場合に測定を中断できます。その場合、ステップ 2 に戻ります。	**ZH**	**步骤 5:** 重置。 如果测量时间太长(超过 10 秒)，TARE 按钮可以用来中断测量。在这种情况下，您将被重定向到步骤 2。

	TARE ボタンを使用して、ステップ 2 でセンサーをゼロにリセットすることもできます。その場合、センサープレートには座らず、数秒待ってからボタンを押します。		在步骤 2 中，TARE 按钮也可用于将传感器重置为零。在这种情况下，取下传感器板上的任何重量，等待几秒钟再按下按钮。

EN	**Step 6:** Flexibility. Invite your customer to sit down next to the “Saddle Selector”. The customer must align their feet with the white line which is the reference line. After this ask them to reach forward with their hands in front of them and evaluate their flexibility. Make sure the customer’s knees stay straight and that they don’t move their body while assessing the flexibility.		
BR	**Passo 6:** Flexibilidade. Convide seu cliente a se sentar ao lado do “Saddle Selector”. O cliente deve alinhar seus pés com a linha branca, que é a linha de referência. Depois disso, peça que ele se curve com as mãos à sua frente e avalie sua flexibilidade.		
DE	**Schritt 6:** Flexibilität. Bitten Sie Ihren Kunden, sich neben den “Saddle Selector” zu setzen. Der Kunde muss seine Füße mit der weißen Linie ausrichten, die die Bezugslinie ist. Bitten Sie ihn anschließend, sich mit den Händen vor sich zu beugen und seine Beweglichkeit zu beurteilen.		
ES	**Paso 6:** Flexibilidad. Invite a su cliente a sentarse junto al “Saddle Selector”. El cliente debe alinear sus pies con la línea blanca que es la línea de referencia. A continuación, pídale que se agache con las manos por delante y evalúe su flexibilidad.		
FR	**Etape 6:** Flexibilité. Invitez votre client à s'asseoir à côté du “Saddle Selector”. Il doit aligner ses pieds avec la ligne blanche, qui est la ligne de référence. Ensuite, demandez-lui de se pencher en avant, les mains devant lui, et évaluez sa souplesse.	**NL**	**Stap 6:** Flexibiliteit. Nodig je klant uit om naast de “Saddle Selector” te gaan zitten. De klant moet de voeten uitlijnen met de witte lijn die de referentielijn is. Vraag de klant daarna om voorover te buigen met de handen voor zich en evalueer de flexibiliteit. Zorg ervoor dat de knieën van de klant gestrekt blijven tijdens de meting en dat de klant niet beweegt tijdens de meting.
IT	**Passo 6:** Flessibilità. Invitate il cliente a sedersi accanto al “Saddle Selector”. Il cliente deve allineare i piedi alla linea bianca, che è la linea di riferimento. Dopodiché chiedetegli di piegarsi con le mani davanti a sé e di valutare la sua flessibilità.	**PT**	**Passo 6:** Flexibilidade. Convidar o cliente a sentar-se ao lado do “Saddle Selector”. O cliente deve alinhar os seus pés com a linha branca que é a linha de referência. Em seguida, pedir-lhe que se incline com as mãos à sua frente e avaliar a sua flexibilidade.
JP	**ステップ 6：**柔軟性。 お客様にサドルセレクターの隣に座っていただきます。基準線である白い線に足を合わせます。その後、両手を前に出して前かがみになってもらい、柔軟性を評価してください。	**ZH**	**步骤 6:** 灵活性。 请顾客在马鞍选择器旁边坐下。顾客必须将双脚对准参考线的白线。然后请他弯下腰，双手放在前面，评估他的灵活性。