

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | Ansvarlig | Dato | Status |
|----------------------------|--|--|-------------------------------------|------------|--|----------------------------|---------------------|-----------|------|--------|
| | | | Menneske | Ytre miljø | | Ondomme | Økonomi / materiell | | | |
| Løft av pall til pallereol | Gaflene ligger ikke under hele pallen, medfører ustødig løft. | Alltid sikre seg at pallen ligger helt inn mot tåret på parallelføteren. Operatøren sikrer at det ikke er andre personer innenfor løfteområdet. | A1 | | | A1 | | | | |
| Løft av pall til pallereol | Pallen landes ikke på det innerste staget og "faller" ned / kommer i klem når man skal trekke parallelføter tilbake. | Kontrollere at pallen ligger riktig på innerste stag før man trekker parallelføter tilbake. | | | A2 | | | | | |
| Løft av pall til pallereol | Pallegafler treffer installasjoner på vegg bak pallereol. | Sjekket at det ikke er installasjoner på vegg som kan skades. | | | A1 | | | | | |