SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Prøvehallen
Utstyr / Aktivitet Testing av baderomsplater

Dato 27.09.2018
Vurdert av LARS DOKMO, GEIR ASLE HÅPNES
Linjeleder LARS-ERIK FISKUM

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Kjøring av tester med vann.	Store mengder vann ut over gulvet i prøvehallen.	Det er lekkasjeføler på gulv som detekterer vannlekkasje, som igjen koblet til stoppkran som aktiveres ved vannsøl.				A2								
Kjøring av tester med vann som holder 60 grader.	Personer utsettes for vannsprut med varmt vann (60 grader).	Ikke bevege seg inn i modul. Lamellvegg foran åpning. Henger opp "Prøving pågår".	A1											
Løft av baderomskabin fra gulv til opp på stativ.	Løfteåk eller stropper svikter.	Området der løftet skal gjennomføres sperres av. De som deltar i løftet holder god avstand til selve løftet. Det benyttes sertifisert løfteåk. Godkjente stropper ut fra årlig kontroll og det gjøres visuell kontroll av stropper før bruk. Godkjent operatør av traverskran.	C1			B1								
Løft av baderomskabin fra gulv til opp på stativ.	Kabinen faller ned fra stativ.	Stativet er spesiallaget for kabiner med den standard størrelse som brukes i hallen og har ramme rundt, slik at den ikke kan skli av.				B1								
Adkomst til baderomskabinen når den står på stativ.	Fall ned fra trapp på vei inn / ut av kabin.	Bruker godkjent trapp med rekkverk.	B1											