SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Betonglaboratoriet
Utstyr / Aktivitet Skivesvingmølle

Dato 28.03.2023
Vurdert av LARS DOKMO, ARNE GUNNAR BRUUN, HENNING KLEIV
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Løfte kammeret ca. 14 kg fra mølla til benk for påfyll av prøvemateriale og deretter løft tilbake til mølla.	Miste kammeret så det treffer føtter.	Operatøren står stødig ved løftet og sikrer at hen har godt grep om kammeret. Operatøren bruker vernesko.	B2											
Påsetting av lokk	Glemmer å sette i pakning.	Alle som skal bruke utstyret har egen opplæring.	B2											
Mørtelanalyse i skivemølle.	Støv kommer ut i rommet på grunn av manglende pakning.	Når maskinen kjøres står operatøren 2 meter unna med betjeningskontroll som og har nødstoppbryter. Ved støvdannelse stopper operatøren ved bruk av nødstoppbryter.	B2											
Mørtelanalyse i skivemølle.	Feil montering av låsearm slik at kammeret løsner.	Når maskinen kjøres står operatøren 2 meter unna med betjeningskontroll som og har nødstoppbryter.	B2											
Mørtelanalyse i skivemølle.	Støyskade.	Bruker hørselvern.	A2											