SINTEF

**Organisatorisk enhet** Lab Community Oslo
**Lokasjon** Betonglaboratoriet
**Utstyr / Aktivitet** Skivesvingmølle

**Dato** 28.03.2023
**Vurdert av** LARS DOKMO, ARNE GUNNAR BRUUN, HENNING KLEIV
**Linjeleder** ESKILD DAHL

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | | | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | | | Ansvarlig | Dato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | | |
| Løfte kammeret ca. 14 kg fra mølla til benk for påfyll av prøvemateriale og deretter løft tilbake til mølla. | Miste kammeret så det treffer føtter. | Operatøren står stødig ved løftet og sikrer at hen har godt grep om kammeret.<br>Operatøren bruker vernesko. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Påsetting av lokk | Glemmer å sette i pakning. | Alle som skal bruke utstyret har egen opplæring. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Mørtelanalyse i skivemølle. | Støv kommer ut i rommet på grunn av manglende pakning. | Når maskinen kjøres står operatøren 2 meter unna med betjeningskontroll som og har nødstoppbryter.<br>Ved støvdannelse stopper operatøren ved bruk av nødstoppbryter. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Mørtelanalyse i skivemølle. | Feil montering av låsearm slik at kammeret løsner. | Når maskinen kjøres står operatøren 2 meter unna med betjeningskontroll som og har nødstoppbryter. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Mørtelanalyse i skivemølle. | Støyskade. | Bruker hørselvern. | A2 | | | | | | | | | | | |