توضيحات	تاريخ مراجعه	سانترال و تلفن	دوربين CCTV	شبكه	كامپيوتر	شهر	ردیف
رک ۱۸ یونیت به همراه تجهیزات رک (پاور ماژول و سینی و کیبل منیجمنت) + تعـویض NVR32ch بـا cpu پرقـدرت ۲ هارد	1400/04/07 الی ۱۴۰۰/۰۴/۰۷					قزوین	
انبار نیاز به رک دارد ۷ یونیت. بهتر است سوئیچ دوربین مرکز تعویض گردد و یک سوِئیچ یکپارچه نصب شود+رک مرکــز برای زیبایی بیشتر نیاز به blank دارد	1400/04/19 الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۰	✓	✓	✓	✓	ارومیه	۲
نیاز به یک عدد دوربین که کابل آن کشیده شده است + دو عدد رک برای داخل سوله مورد نیاز است ۷ یونیت به همـراه پاور ماژول ۸ خانه +بهتر است سوئیچ های داخل انبار تعویض گردد +به گفته ی مدیر انبار در آینده در چند نقطه نیـاز بـه دوربین میباشد که نیاز به بررسی میباشد.سوئیچ انتقال به نگهبانی باید از ۱۰۰ به سوئیچ گیگ تغییر کند کـیس نگهبـانی برای نمایش تصاویر بسیار کند میباشد	1400/04/21 الی ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	✓	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	تبريز	٣
NVR و دوربین های مرکز از برند دیگریست که NVR باید برند داهوآ شود. تمامی دوربین ها با آداپتور روشن میباشند.سوئیچ های دوربین باید در سه نقطه تعویض گردد .داخل انبار نیاز به سه رک ۹ یونیت به همراه پاور ماژول و سینی میباشد.اگر دوربین های برند هایک ویژن را بشود با NVR برند داهوا اضافه کرد که نیازی به تعویض دوربین های برند هایک ویژن نمیباشد.در این انبار از دوربین های برند تی ان دی هم استفاده شده است که نیازی به تغییر این برند نیست و در صورت درخواست کارفرما تغییر میکند و در غیر اینصورت نیازی به تغییر نمیباشد. همچنین یک دوربین در انبار برای تعمیر در بابل رفته است ولی خبری از آن در دسترس نیست و جای دوربین خالی میباشد. باکسهای دوربین در محوطه اکثرا شکسته اند.	1400/05/3 الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۴	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	بابل	۴
برای رک ها تعدادی کیبل منیجمنت نیاز است	1400/05/05 الی ۱۴۰۰/۰۵/۰۵	✓	✓	✓	✓	گرگان	۵
برخی باکس ها ی دوربین از کیفت افتاده اند.	1400/05/10 الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۱	✓	✓	✓	✓	رشت	۶
مودم اداری دارای وای فای ضعیفی است و باید تعویض گردد. دوربین های مرکز تماما از برند هایک ویژن و AHD(آنالوگ سیم کواکسیال) هستند اگر فقظ DVRمرکز تبدیل به برند داهوآ شود مشکل انتقال تصویر بر روی نرم افزار داهوآ در تهران حـل میشـود واگر کارفرما درخواست به دوربین های IP نمایند تمام تجهیزات دوربین باید به شبکه تبدیل شوند.	1400/05/11 الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۲	<b>√</b>	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	اردبیل	γ
سیستم شبکه نیاز به رک ۹ یونیت دارد اما فضا به شدت تنگ است و باید جای مناسب بـرای آن مهیـا شـود. دی وی آر موجود بر روی سقف کاذب جاگذاری شده است که برای بردن آن به رک نیاز به افزایش طول کابل میباشد.	1400/05/17 الى	✓	✓	✓	✓	قم	٨

توضيحات	تاريخ مراجعه	سانترال و تلفن	دوربين CCTV	شبكه	كامپيوتر	شهر	نديف
	14/.0/17						
سوئیچ شبکه باید تعویض گردد. به گفته ی مدیر یک دوربین در دفتر مدیریت باید نصب شود.	1400/05/18 الی ۱۴۰۰/۰۵/۱۸	✓	✓	✓	✓	كرج	٩
رک مرکز بسیار کوچک است ونیاز به یک رک 21 یونیت با سینی و پاور ماژول میباشد و یه رک ۴ یونیت با عمق کم برای	1400/05/25						
سوئیچ داخل انبار نیاز است.همچنین یک کابل HDMI به متراژ ۱۰ متر برای انتقال تصویر به دفتر مدیریت نیاز است.به	الى	✓	✓	✓	✓	سمنان	١.
گفته مدیر انبار یک عدد دوربین برای پشت بام نیاز است. گفته مدیر انبار یک عدد دوربین برای پشت بام نیاز است.	14/.۵/۲۵					Ü	
ندارد	1400/06/01 الی ۱۴۰۰/۰۶/۰۱	✓	<b>√</b>	<b>√</b>	✓	انبار شرق	11
ندارد	1400/06/10 الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۰	✓	✓	✓	✓	دفتر مرکزی	۱۲
ندارد	1400/06/11 الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۳	✓	✓	<b>√</b>	✓	ايلام	١٣
ندارد	1400/06/15 الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۵	✓	✓	✓	✓	دفتر مرکزی ۲	14
ندارد	1400/06/17 الی ۱۴۰۰/۰۶/۱۷	✓	✓	✓	✓	همدان	۱۵
یک رک ۱۲ یونیت به همراه سینی و پاور ماژول برای تجهیزات شبکه مورد نیاز است.	1400/06/23 الی ۱۴۰۰/۰۶/۲۳	✓	✓	<b>✓</b>	✓	اراک	18
ندارد	1400/06/28 الی ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	✓	✓	✓	✓	مشهد	١٧
ندارد	1400/06/31 الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	✓	✓	✓	✓	كرمان	١٨

توضيحات	تاريخ مراجعه	سانترال و تلفن	دوريين CCTV	شبكه	كامپيوتر	شهر	ردیف
ندار د	1400/07/07 الی	✓	✓	✓	<b>√</b>	يزد	١٩
-	۱۴۰۰/۰۷/۰۸					<b>J</b>	
ندارد	1400/07/10 \\f\cdot\(\cdot\)\)\)\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	✓	✓	✓	✓	اصفهان	۲٠
	1400/07/14						
ندارد	الی ۱۴۰۰/۰۷/۱۴	✓	✓	✓	✓	بيرجند	۲۱
ندارد	1400/07/21 الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۲	✓	✓	✓	✓	كرمانشاه	77
	1400/07/27						
ندارد	الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۷	✓	✓	✓	✓	اهواز	74
	14/.٨/.٣						
ندارد	الی ۱۴۰۰/۰۸/۰۴	✓	✓	✓	✓	زاهدان	74