9. 割り込みを学ぼう

回路製作の詳細は第0章を参照してください.

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

このソースファイルを各自打ち込んで下さい.


CONFIG	HS OSC &	WDT OFF &	PWRTE OFF	& CP OFF


Memory WORK1 TIME1 TIME2 TIME3	EQU EQU EQU EQU	Memory+2 Memory+3	;WORk1 at 00 ;TIME1 at 0D ;TIME2 at 0E ;TIME3 at 0F	
	ORG GOTO	0 START		;Main Program starts at START
	ORG MOVWF MOVWF CALL MOVLW MOVWF MOVF	4 WORK1 B'00010000' INTCON SUB1 B'10010000' INTCON WORK1, 0		;Sub Program ;Save the content of Working Register to WORK1 ;'00010000' -> (W) ;(W) -> (INTCON), Inhibit another interruput ;SUB1 call ;'10010000' -> (W) ;(W)->(INTCON), Enable interrupt ;(WORK1) -> (W)
START	RETFIE BSF MOVLW MOVWF MOVLW MOVWF MOVLW MOVLW MOVLW	STATUS, RP0 B'00000111' TRISB B'10010000' INTCON B'00000000' OPTION_REG STATUS, RP0		;Return from interrupt ;Select Bank1 ;'00000111' -> (W) ;RB0-2: Input port; RB3-7: Output port ;'10010000' -> (W) ;(W) -> Intcon, Enable interrput ;Select Bank0


;Main Program


STEP1	MOVLW MOVWF GOTO	B'00010000' PORTB STEP1	;'00010000' -> (W) ;(W) -> (PORTB), LED1 on
;Sub Progra SUB1	m MOVLW MOVWF CALL RETURN	B'01000000' PORTB COUNT1	;'01000000' -> (W) ;(W) -> (PORTB), LED3 on
COUNT1 STEPM STEPM1 STEPM2	MOVLW MOVWF MOVWF DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO RETURN	0x80 TIME1 TIME2 TIME3 TIME3,1 STEPM2 TIME2,1 STEPM1 TIME1,1 STEPM	デモプログラムでは80となっていますが、シミュレーションではくり返し回数が多すぎるので0x03を入力してみて下さい.
	END		

Debugger → Select Tool → MPLAB SIM → Make → View → Special Function Registers → View → File Registers → Stimulus → New Workbook → RB0+Toggle → F7 を押し続けながらときどき RB0をFire →・・・









PIC16F84 1 RA2 **RA1 18** 2 RA3 **RAO 17** OSC1 16 3 RA4 割り込み 4 MCLR OSC2 15 入力用端 5 Vss VDD 14 6 RB0 **RB7** 13 出力端子とし 7 RB1 RB6 12 て利用 8 RB2 RB5 11 9 RB3 **RB4** 10 LEDを点灯 させる.



図1.16 ファイルレジスタの配置, p.15

表1.2 特殊レジスタ一覧(p.16)

	アドレス	名 称	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
--	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

バンク0

00h	INDF	FSRの内容	のアドレスのデ	一タメモリ(物	理的には存在した	ÇLY)			
01h	TMR0	8ビットリアル	タイム・クロック	ク/カウンタ					
02h	PCL	プログラムカ	ウンタ(PC)の	下位8ビット					
03h	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	C
04h	FSR	間接データメ	モリアドレスポ	インタ					
05h	PORTA	_	_	_	RA4/T0CKI	RA3	RA2	RA1	RA0
06h	PORTB	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0/INT
07h		使用しない。	「つ」としてリー	べされる					
08h	EEDATA	EEDATAE	EEDATAEEPROMデータレジスタ						
09h	EEADR	EEADREE	EEADREEPROMアドレスレジスタ						
0Ah	PCLATH	_	-	-	PCの上位5ビ	ットへの書き	込みバッファ		
0Bh	INTCON	GIE	EEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF

バンク1

80h	INDE	FSRの内容/	カアドレスのデ	、 タメモリ(物	理的には存在し	ない)			
81h	OPTION_REG	RBPU	INTEDG	T0CS	TOSE	PSA	PS2	PS1	PS0
82h	L L	プログラムカ	フンタ(PC)の	下位8ビット					
83h	STATUS	IRP	RP1	RP0	TO	P	Z	DC	С
84h	FSR	間接データメモリアドレスポインタ							
85h	TRISA	_	-	ı	PORTAデー	タ入出力設定	レジスタ		
86h	TRISB	PORTBデー	PORTBデータ入出力設定レジスタ						
87h		使用しない。	「ロ」としてリート	される					
88h	EECON1	_	_	1	EEIF	WRERR	WREN	WR	RD
89h	EECON2	EEPROM制	御レジスタ2(キ	物理的には存	在しない)				
0Ah 🦰	DCLATH	_	_	-	PCの F位与F	ベットへの書き:	込みバッファ		
0Bh	INTCON	GIE	EEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF

: バンク0,1で共通

ORG

START

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

CONFIG HS OSC & WDT OFF & PWRTE OFF & CP OFF

Memory	EQU	0x0C	
WORK1	EQU	Memory+1	;WORk1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME3 at 0F

	GOTO	START	
7	ORG MOVWF MOVLW MOVWF CALL MOVLW MOVWF MOVF RETFIE	4 WORK1 B'00010000' INTCON SUB1 B'10010000' INTCON WORK1, 0	

BSF STATUS, RP0 B'00000111' **MOVLW** TRISB **MOVWF MOVLW** B'10010000' **MOVWF** INTCON **MOVLW** B'00000000' OPTION REG **MOVWF** STATUS, RP0 **BCF**

割り込みプログラム.

RB0に割り込み信号が入ると、そのときの プログラムカウンタの値がスタック(p.12)に 格納され、プログラムカウンタ(p.12)には 0004番地が書き込まれて、4番地から書 かれているこのプログラムが実行される.

RETFIE (割り込みからのReturn)を実行すると、スタックに格納した番地がプログラムカウンタに戻され、割り込みがかかった時のメインプログラムに戻る.

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

Memory	EQU	0x0C	
WORK1	EQU	Memory+1	;WORk1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME3 at 0F

ORG 0 GOTO START

ORG 4

MOVWF WORK1
MOVLW B'00010000'
MOVWF INTCON
CALL SUB1

MOVLW B'10010000' MOVWF INTCON MOVF WORK1, 0

RETFIE

START

PORT Bの設定(p.122)

RB0-RB2: 入力ポート

RB3-RB7:出力ポート

BSF	STATUS, RP0
MOVLW	B'00000111'
MOVWF	TRISB
MOVLW	B'10010000'
MOVWF	INTCON
MOVLW	B'00000000'
MOVWF	OPTION_REG
BCF	STATUS, RP0

POLL

RETFIE

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

_CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

Memory	EQU	UXUC	
WORK1	EQU	Memory+1	;WORk1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME3 at 0F

0--00

ORG 0 GOTO START

ORG 4
MOVWF WORK1
MOVLW B'00010000'
MOVWF INTCON
CALL SUB1
MOVLW B'10010000'
MOVWF INTCON
MOVF WORK1, 0

START

BSF STATUS, RP0 B'00000111' **MOVLW TRISB MOVWF MOVLW** B'10010000' **MOVWF** INTCON **MOVLW** B'00000000' OPTION REG **MOVWF** STATUS, RP0 **BCF**

B'10010000'をINTCON (Interrupt Control)レジスタ(p.119)に書き込む

7ビット目:割り込み許可ビット

1:許可, 0:禁止

4ビット目:RB0からの割り込みを許可するビット

1:許可, 0:禁止

13

EOH

RETFIE

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

Memory	EQU	UXUC	
WORK1	EQU	Memory+1	;WORk1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME3 at 0F

 $\Omega_{YY}\Omega$

ORG 0 GOTO START

ORG 4
MOVWF WORK1
MOVLW B'00010000'
MOVWF INTCON
CALL SUB1
MOVLW B'10010000'
MOVWF INTCON
MOVF WORK1, 0

START

BSF STATUS, RP0 B'00000111' **MOVLW TRISB MOVWF MOVLW** B'10010000' **MOVWF** INTCON **MOVLW** B'00000000' OPTION REG **MOVWF** STATUS, RP0 **BCF**

OPTIONレジスタ(p.119)に B'00000000'を書き込む

6ビット目:割り込みエッジ選択ビット

1:RB0の電圧が0 V →5 Vに変化し たとき割り込みをかける.

0: RB0の電圧が5 V →0 Vに変化し たとき割り込みをかける ¹⁴

PIC16F84 電圧の変化を捉える OPTIONレジスタ(p.119) の6ビット目に0を書き込 むことで、RB0の電圧が $5V \rightarrow 0V$ 5 V →0 Vに変化したと RB0 き割り込みをかける設 S_1 定にできる. RB₁ 12 **KR**0 5V RB2 13 RB5 16 14 RB3 RB4 スイッチオン 15

;Main Program

MOVLW B'00010000'
STEP1 MOVWF PORTB
GOTO STEP1

;Sub Program

SUB1 MOVLW B'01000000'
MOVWF PORTB
CALL COUNT1
RETURN

COUNT1 MOVLW 0x80
MOVWF TIME1
STEPM MOVWF TIME2
STEPM1 MOVWF TIME3
STEPM2 DECFSZ TIME3,1

GOTO STEPM2
DECFSZ TIME2,1
GOTO STEPM1
DECFSZ TIME1,1
GOTO STEPM

END

RETURN

メインプログラム LED1を点灯するという信号を PORTBに出し続けるプログラム

このメインプログラムを実行中にRB0に割り込み信号が入ると、そのときのプログラムカウンタの値がスタック(p.12)に格納され、プログラムカウンタ(p.12)には0004番地が書き込まれて、4番地から書かれているプログラムが実行される.

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

割り込み時のメインプログラムのデータの退避場所.

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

Memory	EQU	0x0C	
WORK1	EQU	Memory+1	;WORk1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME3 at 0F

ORG 0 GOTO START

ORG WORK1 **MOVWF** -B'00010000' MOVLW **MOVWF** INTCON CALL SUB1 MOVLW B'10010000' MOVWF INTCON **MOVF** WORK1.0 RETFIE

Wレジスタの内容をWORK1に退避させる. サブプログラムもWレジスタを使用するので,メインプログラムで実行していた値を 退避させておかないと,書き変えられてしまうため.

この他、Wレジスタに限らず、サブプログラムに書き換えられて は困るものがある場合は、WORK2、WORK3等をファイルレジ スタに定義しておいて、割り込みがかかったときには、ここに退 避させるようにする.

START

BSF STATUS, RP0 B'00000111' **MOVLW** TRISB **MOVWF MOVLW** B'10010000' **MOVWF** INTCON MOVLW B'00000000' **MOVWF** OPTION REG STATUS, RP0 **BCF**

割り込み処理の終了時には、退避させていた、値を元のWレジスタにもどしてから、 メインプログラムに帰っていく.

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

Memory	EQU	0x0C	
WORK1	EQU	Memory+1	;WORk1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME3 at 0F

ORG 0 **GOTO START**

ORG	Λ
	T
MOVWF	WORK1
MOVLW	B'00010000'
MOVWF	INTCON
CALL	SUB1
MOVLW	B'10010000'
MOVWF	INTCON
MOVF	WORK1, 0
RETFIE	

INTCONレジスタの7ビット目を0とするこ とで、割り込み処理中に、RB0に割り込み 信号が入っても、割り込み処理に割り込 み処理が入らないようにする.

サブプログラムをコール.

START

BSF	STATUS, RP0
MOVLW	B'00000111'
MOVWF	TRISB
MOVLW	B'10010000'
MOVWF	INTCON
MOVLW	B'00000000'
MOVWF	OPTION_REG
BCF	STATUS, RP0

;Main Program

MOVLW B'00010000'
STEP1 MOVWF PORTB
GOTO STEP1

;Sub Program

SUB1

MOVLW B'01000000'
MOVWF PORTB
CALL COUNT1
RETURN

COUNT1	MOVLW	0x80
	MOVWF	TIME1
STEPM	MOVWF	TIME2
STEPM1	MOVWF	TIME3
STEPM2	DECFSZ	TIME3,1
	GOTO	STEPM2
	DECFSZ	TIME2,1
	GOTO	STEPM1
	DECFSZ	TIME1,1
	GOTO	STEPM
	RETURN	

END

サブプログラム LED1を消灯し, LED3 を一定時間点灯する プログラム

LED1を消灯し、LED3を点灯する信号をPORTBに出力する.

LED1を消灯し、LED3を点灯する信号をPORTBに出力する.

一定時間、時間を稼ぐプログラム

;Main Program

STEP1 MOVLW B'00010000'
MOVWF PORTB
GOTO STEP1

;Sub Program

SUB1 MOVLW B'01000000'
MOVWF PORTB
CALL COUNT1

RETURN

COUNT1 MOVLW 0x80**MOVWF** TIME1 TIME2 STEPM **MOVWF** TIME3 STEPM1 **MOVWF** STEPM2 DECFSZ TIME3,1 **GOTO** STEPM2 DECFSZ TIME2.1 **GOTO** STEPM1 **DECFSZ** TIME1,1 **GOTO STEPM RETURN**

END

サブプログラム LED1を消灯し, LED3 を一定時間点灯する プログラム

初めにTIME1,2,3に0x80を入れる. TIME3を一つずつ減らしていき、0になったら、TIME2を一つ減らして、TIME3に0x80を入れて、再び、TIME3を一つずつ減らしていき、0になったら、TIME2を一つ減らして、TIME3に0x80を入れて、再び・・・・と、くり返し、やがて、TIME2が0になったら、TIME1を一つ減らしてTIME2、3に0x80を入れて・・・・・とくり返す. TIME1が0になったら終了.

全部で80×80×80回のくり返し演算を行う.

Memory

EQU

INCLUDE"p16F84.inc" list p=16F84

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _CP_OFF

0x0C

WORK1	EQU	Memory+1	;WOR	k1 at 0C
TIME1	EQU	Memory+2	;TIME	E1 at 0D
TIME2	EQU	Memory+3	;TIME	E2 at 0E
TIME3	EQU	Memory+4	;TIME	E3 at 0F
	ORG	0		
	GOTO	START		
	ORG	4		
	MOVWF	WORK1		
	MOVLW	B'00010000'		
	MOVWF	INTCON		割りぇ
	CALL	SUB1	1	1,000
	MOVLW	B'10010000'		レノノ

MOVWF

MOVF

RETFIE

割り込み処理が終了したので、INTCON レジスタの7ビット目を1として、割り込み処 理を可として、メインプログラムに戻るよう にする.

START

BSF	STATUS, RP0
MOVLW	B'00000111'
MOVWF	TRISB
MOVLW	B'10010000'
MOVWF	INTCON
MOVLW	B'00000000'
MOVWF	OPTION_REG
BCF	STATUS, RP0

INTCON

WORK1, 0

割り込み処理の終了時には、退避させていた、値を元のWレジスタにもどしてから、 メインプログラムに帰っていく. 演習問題21. メインプログラムにおいてW, MEM1レジスタを使うプログラムを書け、そして、割り込み処理が発生した場合に、これらW, MEM1レジスタをWORK1, WORK2に退避するプログラムを書け.

著者: 古橋武

名古屋大学工学研究科計算理工学専攻

furuhashi@cse.nagoya-u.ac.jp