

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

ГОСТ 28082—89 [СТ СЭВ 6185—88]

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва



УДК 681.3.06 : 006.354 Группа П85

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Системы обработки информации

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ

FOCT 28082-89

Information processing systems.

Methods of detecting erros at serial data transmission.

[CT C3B 6185-88]

OKCTY 4002

Дата введения

01.01.90


Настоящий стандарт устанавливает методы обнаружения ощибок при последовательной позначной и побитовой передаче данных по каналам связи в системах телеобработки данных и вычислительных сетях (кроме локальных вычислительных сетей) при помощи:

- контроля по модулю 2;
- циклического контроля;
- 3) контроля методами нумерации блоков, за исключением:
- а) методов обнаружения и исправления ошибок, реализуемых при помощи конструктивно самостоятельных устройств защиты от ошибок;
- б) специальных методов обнаружения ошибок при передаче данных в коде МТК-2 по телеграфным линиям связи;
- в) специальных методов обнаружения ощибок при передаче данных внутри локальных вычислительных сетей.

Обозначения и определения управляющих знаков—по СТ СЭВ 6178—88.

1. КОНТРОЛЬ ПО МОДУЛЮ 2

- 1.1. Контроль по контрольному биту
- 1.1.1. Метод контроля по контрольному биту должен примеияться при передаче данных в коде КОИ-7.
- Каждый передаваемый знак данных должен дополняться контрольным битом в соответствии с черт. 1.



Черт. 1

Мздание официальное

Перепечатка воспрещена © Издательство стандартов, 1989

- 1.1.3. Контрольный бит должен формироваться передающей станцией таким образом, чтобы:
- при асинхронной передаче данных сумма по модулю 2 семи информационных битов знака b_i = b_t b₂,..., b_T и контрольного бита P равнялась нулю в соответствии с формулой

$$P + \sum_{i=1}^{7} b_i = \pmod{2} \qquad \qquad (четность), \qquad (1)$$


 при синхронной передаче данных сумма по модулю 2 семи ниформационных битов знака b_i и контрольного бита P равнялась единице в соответствии с формулой

$$P + \sum_{i=1}^{7} b_i = 1 \pmod{2} \qquad (\text{нечетность}). \tag{2}$$

Приемная станция должна проверять выполнение этого правила для каждого поступающего знака данных.

- 1.2. Контроль по контрольному знаку блока
- 1.2.1. Метод контроля по контрольному знаку блока должен применяться при передаче данных в коде КОИ-7.
- 1.2.2. Контрольный знак блока должен формироваться передающей станцией и должен представлять собой комбинацию из семи битов, которая дополняется контрольным битом по п. 1.1.3.

Контрольный знак блока должев посылаться передающей станцией непосредственно после конечного знака блока как обычный информационный знак в соответствии с черт. 2.



Черт. 2

1.2.3. Контрольный знак блока K должен формироваться таким образом, чтобы для каждого из его семи разрядов K_i ($i = 1, \ldots, 7$) сумма по модулю 2 битов соответствующего разряда всех m знаков блока данных (b_{ij}) и бита этого разряда контрольного знака блока (K_i) равнялась нулю в соответствии с формулой

$$K_i + \sum_{i=1}^m b_{ij} = 0 \pmod{2}$$
 для $i = 1, 2, ..., 7.$ (3)

- 1.2.4. Приемная станция должна проверять принятый блок данных, включая контрольный знак блока, на выполнение этого правила.
- 1.2.5. Формирование контрольного знака должно начинаться после первого управляющего знака НЗ или управляющего знака НТ. Эти управляющие знаки в начале блока не должны учитываться при формировании контрольного знака блока.

Управляющий знак НТ внутри блока данных, начинающегося со знака НЗ, должен учитываться при формировании контрольно-

го знака блока.

В процессе формирования контрольного знака блока должны учитываться все знаки, переданные после начального управляющего знака блока (НЗ или НТ) до конечного знака блока (КБ, КТ или РИ1) включительно, за исключением знаков СИН.

- 1.2.6. Контрольный знак блока должен передаваться непосредственно после управляющего знака КБ, КТ или РИ1. Не допускается вставлять какие-либо другие знаки, в том числе знаки СИН между конечным управляющим знаком блока и контрольным знаком блока.
 - 1.3. Матричный контроль
- 1.3.1. Метод матричного контроля должен применяться при передаче данных в коде КОИ-7.
- 1.3.2. Метод матричного контроля должен сочетать в себе параллельное и независимое друг от друга выполнение двух видов контроля:
- контроль по контрольному биту в соответствии с п. 1.1 для каждого передаваемого знака;
- контроль по контрольному знаку в соответствии с п. 1.2 для каждого передаваемого блока.
- 1.3.3. Приемная станция должна фиксировать ошибку переда. чи данных при обнаружении ошибочного контрольного знака в принятом блоке данных и (или) ошибочного контрольного бита хотя бы в одном из принятых знаков блока.
- 1.3.4. Применение метода матричного контроля рекомендуется при асинхронной передаче данных. Его применение допускается также при синхронной поэначной передаче данных в основном режиме в том случае, если используемое техническое средство не обеспечивает кодонезависимый режим.

2. ЦИКЛИЧЕСКИЯ КОНТРОЛЬ

- 2.1. Циклический контроль блока при синхронной позначной передаче данных
- 2.1.1. Метод циклического контроля блока при синхронной позначной передаче данных не зависит от используемого кода.



2.1.2. Обнаружение ошибок должно осуществляться при помощи контрольной последовательности блока (КПБ). КПБ представляет собой 16-битовую комбинацию, которая формируется передающей станцией и передается ею непосредственно после блока данных. Передача КПБ начинается со старшего бита.

2.1.3. Приемная станция должна проверять поступающую последовательность знаков блока по методике, изложенной в приложении 1, и по значненю образующегося остатка R*(x) и делать заключение о наличии ошибок в принятых данных. В технически обоснованных случаях проверка поступающей последовательности знаков данных может выполняться по альтернативной методике, изложенной в приложении 3.

2.1.4. В качестве основного образующего полинома (обязательного для всех технических средств) должен использоваться полином 16-й степени х¹⁶+х¹²+х⁵+1, который применяется по

методике, изложенной в приложении 1.

Наряду с обязательным полиномом в технических средствах может быть использован также дополнительный полином 16-й степени x¹⁶+x¹⁵+x²+1, применяемый по методике, изложенной в приложении 3.

 Конкретная методика образования КПБ и вид используемого образующего полинома должны устанавливаться зара-

нее для каждого звена данных.

2.1.6. Формирование КПБ должно начинаться после первого управляющего знака блока НЗ, НТ или управляющей последовательности АР1 НТ. Эти управляющие знаки и управляющая последовательность в начале блока не должны учитываться при формировании КПБ.

Управляющий энак НТ или управляющая последовательность АРІ НТ внутри блока данных, начинающегося энаком НЗ, должны учитываться при формировании КПБ.

В процессе формирования КПБ должны учитываться все знаки, переданные после начального управляющего знака либо начальной управляющей последовательности блока до конечного знака (КБ, КТ или РИ1) — в основном режиме или конечной управляющей последовательности блока (АР1 КБ, АР1 КТ или АР1 РИ1) — в кодонезависимом режиме, за исключением:

- знаков СИН (в основном режиме) или последовательностей АРІ СИН (в кодонезависимом режиме);
- первого знака API в управляющих последовательностях API КБ, API КТ, API PИI, API API.
- 2.1.7. КПБ должны передаваться непосредственно после управляющего знака КБ, КТ или РИ1 — в основном режиме, либо управляющей последовательности АР1 КБ, АР1 КТ или АР1 РИ1 в кодонезависимом режиме.



Не допускается вставлять какие-либо другие знаки, в том числе СИН или АР1 СИН между конечным управляющим знаком или конечной управляющей последовательностью и КПБ.

2.1.8. Метод циклического контроля блока должен применять-

ся при:

1) синхронной позначной передаче данных в коде ДКОИ;

2) синхронной позначной передаче данных в коде КОИ-7 в ко-

донезависимом режиме;

 синхронной позначной передаче данных в коде КОИ-7 в основнем режиме в том случае, если используемое техническое средство обеспечивает кодонезавнеимый режим.

 2.1.9. Для обеспечения высокой достоверности обнаружения ошибок длина проверяемого блока данных не должна превышать

4096 байтов.

2.2. Циклический контроль кадра при синхронной побитовой передаче данных

2.2.1. Метод циклического контроля кадра при синхронной по-

битовой передаче данных является кодонезависимым.

- 2.2.2. Обнаружение ошибок в кадре должно осуществляться при помощи контрольной последовательности кадра (КПК). КПК должна формироваться передающей станцией и передаваться в конце кадра данных непосредственно перед закрывающим флажком, начиная с бита старшей степени. КПК должна формироваться также приемной станцией.
- 2.2.3. Приемная станция должна проверять поступающую последовательность битов кадра по методике, изложенной в приложеннях 1 или 2, и по значению образующегося остатка R*(x) делать заключение о наличии ошибок в принятых данных.
- 2.2.4. В качестве основного образующего полинома (обязательного для всех технических средств) должен использоваться полином 16-й степени x¹⁶+x¹²+x⁵+1, который рекомендуется применять по методике, изложенной в приложении 1.

В тех случаях, когда требуется более высокая степень повышения достоверности передаваемых данных, для формирования КПК может использоваться по предварительному соглашению полином 32-й степени $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^6+x^2+x^4+x^2+x+1$, применяемый по методике, изложенной в приложении 2.

- 2.2.5. В содержимое кадра, на основании которого формируется КПК, должны входить все биты между открывающим и закрывающим флажками кадра, за исключением битов «0», вставляемых для устранения имитации флажковой комбинации и обеспечения кодонезависимости кадра.
- 2.2.6. Для обеспечения высокой достоверности обнаружения ошибок длина проверяемой последовательности битов не должна

C. 6 FOCT 28082-89

превышать 32768 битов при использовании образующего полинома 16-й степени и 1073741824 битов при использовании образующего полинома 32-й степени.

3. КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ НУМЕРАЦИИ БЛОКОВ (КАДРОВ) ДАННЫХ

3.1. Метод контроля при помощн нумерации блоков (кадров) данных применяется при синхровной позначной и синхронной побитовой передаче данных для обнаружения потери или дублирования блоков (кадров) данных.

3.2. Передающая станция должна нумеровать все передаваемые блоки (кадры) данных при помощи счетчика по модулю 2°. Приемная станция должна подтверждать прием всех блоков (кад-

ров) данных, принятых без ошибок.

- 3.3. При синхронной позначной передаче данных приемная станция должна сообщать передающей станция порядковый номер последнего блока данных, принятого без ошибок (т. е. содержимое своего собственного счетчика по модулю 2) при помощи нумеруемого положительного подтверждения. Передающая станция проверяет полноту приема переданных ею блоков данных, сравнивая принятый порядковый номер с содержимым собственного счетчика.
- 3.4. При синхронной побитовой передаче данных передающая станция должна передавать вместе с каждым кадром данных порядковый номер кадра, соответствующий текущему содержимому собственного счетчика. Приемная станция должна после безощибочного приема кадров данных сообщить передающей станции порядковые номера кадров данных, принятых без ошибок, при помощи соответствующих методов подтверждения.
- 3.5. Для обеспечения проверки приема всех переданных кадров передающая станция должна хранить все переданные кадры данных до получения подтверждения их приема приемной станцией.

ПРИЛОЖЕНИЕ І

Обязательное

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КПБ (КПК)

КПБ (КПК) должна определяться передающей станцией по формуле

$$\frac{x^{16} C(x) + x^8 L(x)}{P(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{P(x)},$$
(4)

где C(x) — волином содержимого передаваемого блока (кадра) данных; κ — часло битов в содержимом передаваемого блока (кадра)

L(x) — сдиничный полином 15-й степени:

$$L(x) = x^{15} + x^{14} + \dots + x^{7} + x + 1;$$
 (5)

P(x) — образующай полином $x^{10} + x^{12} + x^3 + 1$;

Q(x) — целая часть от деления по модулю 2;

R(x) — остаток от деления по модулю 2.

КПБ (КПК) должив представлять собой виверсию остатка этого деления по модулю 2:

KHB
$$\{KHK\} \leftarrow \overline{R(x)}$$
. (6)

Передающая станция выдает в канал связи информацию:

$$M(x) = x^{16} C(x) + K\Pi E(K\Pi K).$$
 (7)

Приемняя станция должна проверять поступающую из канала связи виформацию М*(х) по формуле

$$\frac{x^{10}M^*(x) + x^{(\kappa+16)}L(x)}{P(x)} = Q^*(x) + \frac{R^*(x)}{P(x)}.$$
 (8)

При безощибочной передаче данных по каналу связи, т. е. если

$$M^*(x) = M(x) = x^{16} C(x) + K\Pi E(K\Pi K),$$
 (9)

значение остатка R*(x) в предыдущей формуле (8) не должно зависеть от содержимого блока (кадра) данных. Оно вычисляется как остаток от деления

$$\frac{x^{16} L(x)}{P(x)}$$

в имсет значение

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КПК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБРАЗУЮЩЕГО ПОЛИНОМА 32-Й СТЕПЕНИ

КПК должна определяться передающей станцией по формуле

$$\frac{x^{32} C(x) + x^{8} L(x)}{P(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{P(x)},$$
(10)

где С(х) — полином содержимого передаваемого кадра данных;

н — число битов в содержимом передаваемого кадра данных С(х);

L(x) — сданичный поливом 31-й степени:

$$L(x) = x^{31} + x^{30} + \dots + x^{2} + x + 1; \tag{11}$$

Р(х) — образующий доляном:

$$x^{82} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{18} + x^{11} + x^{(6} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1;$$

Q(x) — целая часть от деления по модулю 2;

Ř(x) — остаток от деления по модулю 2.

КПК должна представлять собой ниверсию остатка этого деления по модулю 2:

$$K\Pi K = \overline{R(x)}$$
. (12)

Передающая станция выдает в канал связи информацию:

$$M(x) = x^{32} C(x) + K\Pi K.$$
 (13)

Приемная станция должна проверять поступающую из канала связи информацию М*(x) по формуле

$$\frac{x^{32} M^{*}(x) + x^{(3+32)} L(x)}{P(x)} = Q^{*}(x) + \frac{R^{*}(x)}{P(x)}.$$
 (14)

При безопибочной передаче данных по каналу связи, т. е. если

$$M^*(x) = M(x) = x^{32} C(x) + K\Pi K,$$
 (15)

значение остатка R*(x) по формуле (14) не должно зависеть от содержимого переданного кадра данных. Оно вычисляется как остаток от деления

$$\frac{x^{12} L(x)}{P(x)}$$

и имеет значение

приложение з Рекомендуемое

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КПБ

КПБ должна определяться передающей станцией по формуле

$$\frac{x^{13} C(x)}{P(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{P(x)}, \qquad (16)$$

где C(x) — полином содержимого передаваемого блока данных;

P(x) — образующий полином; Q(x) — целая часть от деления по модулю 2;

R(x) — остатов от деления по модулю 2.

КПБ должна представлять собой остаток этого деления по модулю 2:

$$K\Pi B = R(x). \tag{17}$$

Передающая станция выдает в канал связи информацию:

$$M(x) := x^{16}, C(x) + K\Pi B,$$
 (18)

Приемная станция должна проверять поступающую из канала связи информацию М*(х) по формуле

$$\frac{x^{16} M^{*}(x)}{P(x)} = Q^{*}(x) + \frac{R^{*}(x)}{P(x)}.$$
 (19)

При безошибочной передаче данных по каналу связи, т. с. осли

$$M^{*}(x) = M(x) = x^{16} C(x) + K\Pi B,$$
 (20)

в результате деления должен получиться нулевой остаток, т. е. R(x) должен быть равен выражению:

00000000000000000



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.89 № 894 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6185—88 «Системы обработки информации. Методы обнаружения ошибок при последовательной передаче данных» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.90
- 2. Срок проверки 1994 г., периодичность проверки 5 лет.
- 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана осыяка	Номер пункта
CT C3B 6178—88	Вводная часть

Редактор В. М. Лысенкина Технический редактор Л. А. Никитина Корректор Г. Н. Чуйко

Сдано в наб. 17.04.89 Подя, в неч. 21.06.89 0.75 усл. п. д. 0.75 усл. вр.-отт. 0,63 уч.-над. д. Тираж 12 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва. ГСП, Новопресненский пер., д. 3, Вильнюсская типографии Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак; 1232.

