# Función de transferencia

#### PARTE 1

De la siguiente función de transferencia, utilizando Matlab vamos a comprobar su solución teniendo una  $V_{in}$  en función de una señal de rampa.

$$F(S) = \frac{1}{S * C_1 * R_1 + 1}$$


$$\lim_{S\to 0} S*F(S)*E(S) =$$

$$\lim_{S \to 0} S * \frac{1}{S * C_1 * R_1 + 1} * \frac{1}{S^2} =$$

$$\lim_{S \to 0} \frac{1}{S(S * C_1 * R_1 + 1)} = \infty$$

```
Editor - C:\Users\Fabian\Desktop\Tarea2Analisis.m
Tarea2Analisis.m × +
       clc
       clear all
      C1=10e-6;
      R1=10e3;
       C1_R1=C1*R1
       Numerador=[1];
        Denominador 1=[C1 R1 1];
      Denominador_2=[C1_R1 1 0 0];
        S=tf('s');
        Funcion_transferencia=tf(Numerador,Denominador_2)
Command Window
  C1 R1 =
      0.1000
  Funcion_transferencia =
    0.1 \, s^3 + s^2
🌣 Continuous-time transfer function.
```

# Análisis de sistemas lineales Martha Hernández Jara Tarea #2



### PARTE 2

- Valor de Vout

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{S * C_1 * R_1 + 1}$$

$$V_{out} = \frac{1}{S * C_1 * R_1 + 1} * V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{1}{S * C_1 * R_1 + 1} * \frac{1}{S^2}$$

$$V_{out} = \frac{1}{S^2(S * C_1 * R_1 + 1)}$$

Utilizando fracciones parciales y luego Matlab para obtener sus valores:

$$\frac{1}{S^2(S*C_1*R_1+1)} = \frac{A*S+B}{S^2} + \frac{C}{S*C_1*R_1+1}$$

## Análisis de sistemas lineales Martha Hernández Jara Tarea #2

Con los valores obtenidos y aplicando Laplace obtenemos lo siguiente:

$$\frac{1}{S^{2}(S*C_{1}*R_{1}+1)} = \frac{A*S+B}{S^{2}} + \frac{C}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}*S+1}{S^{2}} + \frac{C_{1}*R_{1}}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}*S}{S^{2}} + \frac{1}{S^{2}} + \frac{C_{1}*R_{1}}{S*C_{1}*R_{1}+1}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}}{S} + \frac{1}{S^{2}} + \frac{C_{1}*R_{1}}{C_{1}*R_{1}(S+\frac{1}{C_{1}*R_{1}})}$$

$$= \frac{-C_{1}*R_{1}}{S} + \frac{1}{S^{2}} + \frac{1}{S+\frac{1}{C_{1}*R_{1}}}$$

$$V_{t} = t^{-C_{1}*R_{1}} + t + e^{\frac{1}{C_{1}*R_{1}}*t}$$