
实验七 变面积式电容传感器的性能

实验数据处理

X(mm)	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5
V(mV)	-4	-7	-10	-13	-16	-20	-23	-27



灵敏度: $S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = 6.52 \pm 0.13$

思考题:

1. 如果往上旋动测微器,使梁的自由端往上产生位移,结果有会怎样。

答: X 变化相同值时, 对应的 V 大概是原值的相反数 (负值)

2. 实验仪的电容传感器的介质是什么,如果改变介质,将会对电容传感器性能有何影响。


答: 电容传感器的介质是空气,

改变介质,由 $C=(\int \frac{dl}{\varepsilon(l)S(l)})^{-1}$ 知, ε 变大,C 变大,又 $\Delta V=\frac{\Delta Q}{C}$,故 V 的变化值变小,即传感器的灵敏度变低

实验八 差动变面积式电容传感器的性能

实验数据处理

X(mm)	3	4	5	6	7	8	9	10
V(mV)	-45	-23	-9	5	17	30	42	55



灵敏度: $S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = 13.74 \pm 0.50$

思考题


结合电容变换器电原理分析,为什么读数会过零。

答: 电容变换器将电容变化放大为电压信号,变化量可以认为成线性关系。 当动片由上片的上边缘运动到下片的上边缘,上片电容的有效面积由最大到接近于零,下片电容的有效面积由接近于零到最大,所以两片电容上的电容一个由小变大, 一个由大变小,差值由负到正经过零。

实验九 差动变面积式电容传感器振动时的幅频性能

实验数据处理

F(Hz)	6	8	9	10	11	12	14	20	30
V(mV)	12.8	19.2	25.6	46.4	105	39.2	16.0	9.0	9.3



思考题

1. 根据实验结果,可以知道梁的自振频率大致为多少。

答: 11Hz


2. 如果不着重调整电容片的相对位置,会有什么现象,对测量频率是否重要

答:在自然振荡频率附近,梁振动剧烈,幅值较大频率较高,若未调整电容片的相对位置,在振动过程会碰撞到上下电容的边缘,不仅会对实验结果造成影响,还会导致实验仪器的损坏,所以必须要调整电容片的相对位置。

实验十 压电式传感器的性能

实验数据与处理

F(Hz)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	29
Vpp(V)	1.12	1.72	2.34	2.96	3.27	4.61	8.29	10.3	7.11	6.88	6.69



思考题

1. 根据实验结果,可以知道梁的自振频率大致为多少。

答: 12Hz

2. 试回答压电式传感器与其它传感的各自特点。

答:

相对其它传感器, 压电传感器体积小, 重量轻, 刚度好, 灵敏度高, 稳定性好, 线性性较为理想, 且通常无滞后现象, 但低频特性较差, 一般适用于动态测量。

电容式传感器输入能量小故能量消耗低,结构简单,环境适应力好,灵敏度高,精度较高,动态特性好,但易受电线分布电容影响。

电阻应变片式传感器灵敏度高,性能稳定,误差小,尺寸小,重量轻,测量速度快,既可用于静态测量,又可用于动态测量,测量范围大,适应性强,可在高温、超低温、高压、水下、强磁场以及辐射等恶劣环境下适用。

实验六 热电偶的温度效应

实验数据与处理:

室温 20℃,查表 0.792mV 加热 5 分钟后毫伏表示数为 3.0mV,E(T,Tn)=3.0mV/2=1.5mV 从而 E(T,T0)=E(T,Tn)+E(Tn,T0)=2.292mV 查表,约为 56℃