

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****CAPÍTULO 1 Fachadas****1.001 D07AA101 m<sup>2</sup> FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x15 cm**

m<sup>2</sup>. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm, para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm<sup>2</sup> y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

U01FJ215	1,000	m <sup>2</sup>	Mano obra bloq.hormig. 15cm	7,50	7,50
U10AA004	12,500	ud	Bloque hormigón gris 40x20x15	0,66	8,25
A01JF005	0,020	m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO M7,5	79,21	1,58
A02AA501	0,020	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HNE-20/P20 elab. obra	101,83	2,04
U06GD010	2,000	kg	Acero corrugado elaborado y colocado	0,89	1,78
%Cl	21,150	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,48
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>22,63</b>	

**1.002 D06AH000 m<sup>2</sup> CHAPA. PIEDRA CALIZA CON JUNTA**

m<sup>2</sup>. Chapado de piedra caliza a corte de sierra de 7 cm a 10 cm de espesor total, con junta, con piedra en losas de 5/7 cm de grueso, recibido con mortero de cemento blanco y arena de río M10 según norma UNE-EN 998-2, i/rejuntado a punta de paleta y llagueado y limpieza.

U01AA091	1,100	h	Oficial primera cantero	17,00	18,70
U01AA011	0,600	h	Peón suelto	14,48	8,69
U11AH001	1,070	m <sup>2</sup>	Piedra caliza, losa 7cm grosor	28,00	29,96
A01LF004	0,030	m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO BLANCO M10	126,12	3,78
U04CA001	0,001	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	110,50	0,11
%Cl	61,240	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	4,29
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>65,53</b>	

**1.003 D13DG110 m<sup>2</sup> ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO M10**

m<sup>2</sup>. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hidrófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y/o verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y costes indirectos.

U01AA011	0,100	h	Peón suelto	14,48	1,45
U01FQ120	1,050	m <sup>2</sup>	Mano obra enfoscado maestreado horiz.	10,50	11,03
A01XA004	0,020	m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10	97,49	1,95
%Cl	14,430	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,01
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>15,44</b>	

**1.004 D16AMDG010 m<sup>2</sup> AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO D 035 en 40 mm**

m<sup>2</sup>. Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ECO D constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m·K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.2. fachadas fábrica vista, con cámara ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

U01AA007	0,050	h	Oficial primera	16,57	0,83
U01AA009	0,050	h	Ayudante	14,67	0,73
U15AD013	1,050	m <sup>2</sup>	Panel compacto lana de vidrio hidrof. ECO D 035-40 m	3,25	3,41
%Cl	4,970	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,35
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>5,32</b>	

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
<b>PRECIOS DESCOMPUESTOS</b>					
<b>CAPÍTULO 2 Cubiertas</b>					
<b>2.001 D08QI025 m CANALÓN ACERO PRELAC. 15x15 CM.</b>					
m. Canalón cuadrado, de 15x15 cm de sección, conformado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.					
U01AA008	0,285	h	Oficial segunda	15,74	4,49
U01AA010	0,285	h	Peón especializado	14,50	4,13
U12QI105	1,040	m	Canal.acer.prelac. 150x150 mm	8,93	9,29
U12QI311	2,100	ud	Sopor.c/tir.prel. p/c.cuadr.	2,67	5,61
%Cl	23,520	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,65
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>25,17</b>	
<b>2.002 D08QC025 m BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.</b>					
m. Bajante pluvial de 100 mm de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.					
U01AA008	0,175	h	Oficial segunda	15,74	2,75
U01AA010	0,175	h	Peón especializado	14,50	2,54
U12QC005	1,040	m	Baj.acer.prelac.d=100 mm IMS	5,68	5,91
U12QC400	0,150	ud	Codo acer.prelac. v.diám. IMS	3,61	0,54
U12QC501	0,500	ud	Abrazad.chapa prelac. IMS	1,18	0,59
%Cl	12,330	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>13,19</b>	
<b>2.003 D08NE001 m² CUB. PANEL (PRELAC+AISL+GALVAN)</b>					
m². Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0,7 mm de espesor con perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y prelacada la otra, con plancha de fibra de vidrio de 80 mm intermedia, anclados los perfiles a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de cumbreñas y limas, apertura y rematado de huecos, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.					
U01FO340	2,000	m²	Mano obra colocac. cubierta chapa	5,20	10,40
U12NA075	1,100	m²	Ch.galv. 0,7mm Aceralia PL-75/320	12,08	13,29
U12NC075	1,100	m²	Ch.prel. 0,7mm Aceralia PL-75/320	15,79	17,37
U12CZ015	3,000	ud	Torn.autorroscante 6,3x120	0,18	0,54
U15AG303	1,050	m²	Manta ligera de lana de vidrio IBR-80 mm	3,10	3,26
U12NC540	0,400	m	Remat.prel. 0,7mm desar=666mm	7,45	2,98
U12NC520	0,300	m	Remat.prel. 0,7mm desar=333mm	3,75	1,13
%Cl	48,970	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	3,43
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>52,40</b>	
<b>2.004 D08RE987 m² LUCER. ALUM. "1 AGUA" SK60 SCHÜCO</b>					
m². Lucernario de aluminio a "1 agua" SK-60 de Schüco con cuatro canales para ventilación y drenaje, juntas EPDM, tornillería de acero inoxidable, vidrio 6/12/3+3, i/recibido y p.p. de costes indirectos.					
U01AA007	0,600	h	Oficial primera	16,57	9,94
U01AA011	0,600	h	Peón suelto	14,48	8,69
U12RE500	1,000	m²	Lucern.alum. 1 agua SK-60 Schüco	335,75	335,75
%Cl	354,380	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	24,81
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>379,19</b>	
<b>2.005 D08RM105 m REMATE CHAPA GALV. ENC. CUB/FACH.</b>					
m. Remate de chapa galvanizada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de costes indirectos.					
U01AA007	0,150	h	Oficial primera	16,57	2,49
U01AA011	0,150	h	Peón suelto	14,48	2,17
U12NA560	1,050	m	Remat.galv. 0,7mm desar=1,00m.	8,16	8,57
A01JF006	0,010	m³	MORTERO CEMENTO M5	75,34	0,75
%Cl	13,980	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,98
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>14,96</b>	

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****CAPÍTULO 3 Soleras y pavimentos****3.001 D19DD305 m RODAPIÉ DE GRES 7 cm**

m. Rodapié de gres de 7 cm recibido con mortero de cemento o pegamento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza, S/ CTE BD SU y NTE-RSP-16.

U01FS230	1,000	m	Mano obra rodapié gres	2,20	2,20
U01AA011	0,050	h	Peón suelto	14,48	0,72
U18AJ605	1,020	m	Rodapié gres 7 cm	2,60	2,65
A01JF006	0,003	m³	MORTERO CEMENTO M5	75,34	0,23
%Cl	5,800	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,41
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>6,21</b>	

**3.002 D04PA101 m³ HORMIGÓN HM-20/P/20 SOLERA CEN.**

m³. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa N/mm², tax. del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

U01AA007	1,500	h	Oficial primera	16,57	24,86
U01AA011	1,500	h	Peón suelto	14,48	21,72
A02FA503	1,000	m³	HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL	70,86	70,86
%Cl	117,440	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	8,22
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>125,66</b>	

**3.003 D19WA020 m² PAVIM. MORTERO EPOXY COLOREADO**

m². Suministro y puesta en obra del Sistema de Mortero Epoxy MASTERTOP 1240B, con un espesor de 4,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes MASTERTOP P 611 o similar (rendimiento 0,300 kg/m²); formación de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado MASTERTOP BC 340 o similar (rendimiento 8,0 kg/m² ); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado MASTERTOP BC 310 Tix o similar con un 2% en peso del agente tixotropante MASTERTOP F 14 o similar (rendimiento 0,500 kg/m²) sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores Estándar.

U01AA501	0,150	h	Quadrilla A	38,48	5,77
U18WA103	0,300	kg	Imprimación epoxy MASTERTOP P 611	18,30	5,49
U18WA020	10,000	kg	Mortero epoxi MASTERTOP BC 340	3,49	34,90
U18WA120	0,500	kg	Rev. epoxy col. MASTERTOP BC 310 Tix	16,15	8,08
%Cl	54,240	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	3,80
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>58,04</b>	

**3.004 D19DD015 m² SOLADO DE GRES 31x31 cm C 1/2/3**

m². Solado de baldosa de gres 31x31 cm, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

U01FS010	1,000	m²	Mano obra solado gres	7,50	7,50
U01AA011	0,200	h	Peón suelto	14,48	2,90
U18AD015	1,050	m²	Baldosa gres 31x31 cm	10,00	10,50
U18AJ605	1,150	m	Rodapié gres 7 cm	2,60	2,99
A01JF006	0,030	m³	MORTERO CEMENTO M5	75,34	2,26
U04AA001	0,020	m³	Arena de río (0-5mm)	18,50	0,37
U04CF005	0,001	t	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	213,60	0,21
%Cl	26,730	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,87
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>28,60</b>	

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****CAPÍTULO 4 Divisiones internas****4.001 D10AA001 m<sup>2</sup> TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO**

m<sup>2</sup>. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

U01FL001	1,000	m <sup>2</sup>	Mano obra colocación tabique L.H.S.	6,00	6,00
U01AA011	0,210	h	Peón suelto	14,48	3,04
U10DG001	35,000	ud	Ladrillo hueco sencillo 25x12x4	0,06	2,10
A01JF006	0,006	m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO M5	75,34	0,45
%CI	11,590	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,81
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>12,40</b>	

**4.002 D14AJ100 m<sup>2</sup> FAL. TECH. ESCAY. DESM. 60x60 APOYO**

m<sup>2</sup>. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesiforma con panel tipo Marbella de 60x60 cm sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.

U01AA501	0,175	h	Cuadrilla A	38,48	6,73
U14AL100	1,050	m <sup>2</sup>	Yesiforma 60/60 Marbella apoyo	5,78	6,07
U14AL501	0,840	m	Perfil prim.T24 DONN p.vista	1,21	1,02
U14AL502	1,670	m	Perfil sec.T24 DONN p.vista	1,21	2,02
U14AL503	0,400	m	Angular L24 DONN p. vista	1,01	0,40
U14AL512	0,700	ud	Sujección DONN	0,16	0,11
U14AL513	1,000	ud	Varilla 60 DONN	0,44	0,44
U14AL514	1,400	ud	Tuerca DONN	0,08	0,11
%CI	16,900	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,18
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>18,08</b>	

**4.003 D24BA005 m<sup>2</sup> DECORGLASS INCOLORO 4 mm**

m<sup>2</sup>. Acristalamiento con vidrio impreso DECORGLASS incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

U01FZ303	0,400	h	Oficial 1 <sup>a</sup> vidriería	14,80	5,92
U23BA005	1,012	m <sup>2</sup>	Vidrio DECORGLASS incoloro 4 mm	15,60	15,79
U23OV510	3,500	m	Sellado con silicona incolora	0,75	2,63
U23OV520	1,000	ud	Materiales auxiliares	1,15	1,15
%CI	25,490	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,78
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>27,27</b>	

**4.004 D13AA310 m<sup>2</sup> GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.**

m<sup>2</sup>. Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso toso antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.

U01AA011	0,080	h	Peón suelto	14,48	1,16
U01FQ005	1,000	m <sup>2</sup>	Mano obra guarnecidido/enlucido	3,40	3,40
A01EA001	0,012	m <sup>3</sup>	PASTA DE YESO NEGRO	96,23	1,15
A01EF001	0,003	m <sup>3</sup>	PASTA DE YESO BLANCO	98,32	0,29
U13NA005	0,050	m	Guardavivos chapa galvanizada	0,36	0,02
%CI	6,020	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,42
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>6,44</b>	

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****CAPÍTULO 5 Baños y vestuarios****5.001 D26LD001 ud INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO**

ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmentete instalado.

U01FY105	1,500	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	24,00
U27LD011	1,000	ud	Inodoro Victoria t. bajo blanco	164,50	164,50
U26AG001	1,000	ud	Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando	3,77	3,77
U26XA001	1,000	ud	Latiguillo flexible de 20 cm	1,03	1,03
U25AA005	0,700	m	Tub. PVC evac. 90 mm UNE EN 1329	2,04	1,43
U25DD005	1,000	ud	Manguito unión h-h PVC 90 mm	4,27	4,27
%CI	199,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	13,93
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>212,93</b>	

**5.002 D26FD001 ud LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. VICT. PL.**

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Victoria de 52x41 cm con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmentete instalado.

U01FY105	1,000	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	16,00
U27FD001	1,000	ud	Lav. Victoria 52x41 pedestal blanco	59,00	59,00
U26GA323	1,000	ud	Mezclador lavabo Victoria	45,10	45,10
U25XC101	1,000	ud	Valv.recta lavado/bide c/tap.	2,38	2,38
U26AG001	2,000	ud	Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando	3,77	7,54
U26XA001	1,000	ud	Latiguillo flexible de 20 cm	1,03	1,03
U25XC401	1,000	ud	Sifón tubular s/horizontal	3,74	3,74
U26XA011	1,000	ud	Florón cadena llave tapón	1,99	1,99
%CI	136,780	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	9,57
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>146,35</b>	

**5.003 D26NA105 ud URINARIO MINI DE ROCA**

ud. Urinario de Roca o similar, modelo Mini o similar con Fluxor modelo Aqualine de 1/2", totalmentete instalado.

U01FY105	1,200	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	19,20
U27NA105	1,000	ud	Urinario Mini de Roca	35,10	35,10
U26GP201	1,000	ud	Fluxor 1/2" urinario R. Aqualine	135,00	135,00
%CI	189,300	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	13,25
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>202,55</b>	

**5.004 D26DD001 ud PLATO DUCHA EASY 70x70 BLANCO**

ud. Plato de ducha de Roca o similar, modelo Easy-STV en porcelana color blanco de 70x70 cm, con mezclador ducha de Roca o similar, modelo Victoria Plus cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmentete instalado.

U01FY105	1,000	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	16,00
U27DD001	1,000	ud	Plato ducha porcelana 0,70x0,70 Easy bl.	77,10	77,10
U26GA311	1,000	ud	Mezclador ducha Victoria	56,90	56,90
U26XA031	2,000	ud	Excéntrica 1/2" M-M	1,56	3,12
U25XC505	1,000	ud	Válvula desagüe ducha diam.90	30,07	30,07
%CI	183,190	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	12,82
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>196,01</b>	

**5.005 D37TK101 ud TAQUILLA METÁLICA**

ud. Taquilla metálica para dos personas "Mecalux" color, medidas 1,80x0,50x0,25 m totalmente montada e instalada en vestuarios deportivos.

U01AA009	0,400	h	Ayudante	14,67	5,87
U01AA011	0,400	h	Peón suelto	14,48	5,79
U38TK110	1,000	ud	Taqui.2 puer.me.1,80x0,50x0,25m	134,72	134,72
%CI	146,380	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	10,25
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>156,63</b>	

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
<b>PRECIOS DESCOMPUESTOS</b>					
<b>5.006 D37TK050 m BANCO VESTUARIO COMP. SIMPLE</b>					
m. Banco vestuario realizado soportes metálicos y tablas de madera, formado por: el asiento, balda para calzado, respaldo y colgadores y balda superior con barra para perchas, modelo simple, para zonas de apoyo en pared.					
U01AA501	1,000	h	Cuadrilla A	38,48	38,48
U38TK050	1,000	m	Banco con baldas y perchero sim.	198,45	198,45
%Cl	236,930	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	16,59
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>253,52</b>
<b>5.007 D26EA015 ud MAMPARA PREMIUM FIJO 700X1933mm</b>					
ud. Mampara de ducha formada por parte fija, modelo Premium de Salgar de medidas 740x1933 mm, de cristal transparente templado de 8 mm, tensor a pared, perfil de aluminio lacado "plata brillo" y bisagras de latón cromado, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.					
U01AA007	0,300	h	Oficial primera	16,57	4,97
U01AA009	0,300	h	Ayudante	14,67	4,40
U27EA015	1,000	ud	Mampara Premium FIJO 700X1933mm Salgar	200,00	200,00
%Cl	209,370	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	14,66
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>224,03</b>
<b>5.008 D26SA061 ud TERMO ELÉCTRICO 200 L JUNKERS</b>					
ud. Termostato eléctrico vertical-horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS 200-2E/2,5, con una capacidad útil de 200 litros. Potencia 2,5 kW. Termostato prerreglado de fábrica a 70°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 279 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 8 Kg/cm <sup>2</sup> . Dimensiones 1.535x505x525 mm.					
U01FY105	1,900	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	30,40
U27SA065	1,000	ud	Termostato eléctrico 200 L HS 200-2E JUNKERS	500,00	500,00
U26AR003	1,000	ud	Llave de esfera 3/4"	6,30	6,30
U26XA001	2,000	ud	Latiguillo flexible de 20 cm	1,03	2,06
%Cl	538,760	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	37,71
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>576,47</b>
<b>5.009 D26VF605 ud DOSIFICADOR UNIVERSAL 1 L.</b>					
ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con visor transparente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.					
U01FY110	0,100	h	Ayudante fontanero	13,50	1,35
U27VL001	1,000	ud	Dosificador jabon univ. 1 L	19,23	19,23
%Cl	20,580	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,44
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>22,02</b>
<b>5.010 D26VF608 ud PORTARROLLOS ROCA</b>					
ud. Portarrollos de Roca o similar, para empotrar o similar, instalado.					
U01FY105	0,150	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	2,40
U27VF605	1,000	ud	Portarrollos Roca	14,20	14,20
%Cl	16,600	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,16
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>17,76</b>
<b>5.011 D24PA010 m<sup>2</sup> ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 4 mm</b>					
m <sup>2</sup> . Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.					
U01FZ303	0,850	h	Oficial 1ª vidriería	14,80	12,58
U23PA010	1,006	m <sup>2</sup>	Espejo MIRALITE REVOLUTION incol. 4 mm	17,56	17,67
U23OA510	4,000	m	Canteado espejo	0,86	3,44
U23OI030	4,000	ud	Taladros espejo d<10 mm	0,95	3,80
%Cl	37,490	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	2,62
				<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,11</b>

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****5.012 D26XA030 ud SECAMANOS ELÉCTRICO CON CÉLULA**

ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo M-99AC o similar, con carcasa de aluminio acabado en epoxi blanco y sensor automático, incluso p.p. de conexionado eléctrico.

U01FY105	0,500	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	8,00
U27XA130	1,000	ud	Secamanos senior Mediclinics M99AC	159,00	159,00
%CI	167,000	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	11,69
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>178,69</b>

**5.013 D26VF609 ud Percha Roca**

ud. Percha de Roca o similar, para empotrar o similar, totalmente instalada.

U01FY105	0,150	h	Oficial 1ª fontanero	16,00	2,40
U27VF606	1,000	ud	Percha Roca Doble	9,48	9,48
%CI	11,880	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,83
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>12,71</b>

**5.014 D18UG505 m² CHAPADO DE FORMICA CALIDAD PF.**

m². Chapado de Formica con lámina color System Sef 81 calidad PF, colocado sobre superficies lisas o curvas, totalmente terminado, i/limpieza y p.p. de costes indirectos.

U01AA505	0,400	h	Cuadrilla E	31,05	12,42
U18JR525	1,000	m²	Lámina Formica calidad PF.	14,38	14,38
U17AZ015	1,000	ud	Mat. auxiliar revestimiento madera	0,98	0,98
%CI	27,780	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,94
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>29,72</b>

**5.015 D10AA110 m² TABICÓN ALIGERADO H/DOBLE**

m². Tabique palomero de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.

U01FL002	0,987	m²	Mano obra coloc. tabicón palomero	6,40	6,32
U01AA011	0,210	h	Peón suelto	14,48	3,04
U10DG003	28,000	ud	Ladrillo hueco doble 25x12x9	0,08	2,24
A01JF006	0,010	m³	MORTERO CEMENTO M5	75,34	0,75
%CI	12,350	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>13,21</b>

**5.016 D18AA105 m² ALIC. AZULEJO COLOR < 20X20 CM.**

m². Alicatado azulejo color hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

U01FU005	1,000	m²	Mano de obra colocación azulejo	7,50	7,50
U01AA011	0,200	h	Peón suelto	14,48	2,90
U18AA605	1,050	m²	Azulejo color hasta 20x20cm	6,40	6,72
A01JF206	0,020	m³	MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA	69,07	1,38
U04CF005	0,001	t	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	213,60	0,21
%CI	18,710	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,31
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,02</b>

**DETALLE DE LOS PRECIOS****Fabrica ascensores**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
<b>PRECIOS DESCOMPUESTOS</b>					
<b>5.017 D19DD015</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>SOLADO DE GRES 31x31 cm C 1/2/3</b>		
m <sup>2</sup> .	Solado de baldosa de gres 31x31 cm, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.				
U01FS010	1,000	m <sup>2</sup>	Mano obra solado gres	7,50	7,50
U01AA011	0,200	h	Peón suelto	14,48	2,90
U18AD015	1,050	m <sup>2</sup>	Baldosa gres 31x31 cm	10,00	10,50
U18AJ605	1,150	m	Rodapié gres 7 cm	2,60	2,99
A01JF006	0,030	m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO M5	75,34	2,26
U04AA001	0,020	m <sup>3</sup>	Arena de río (0-5mm)	18,50	0,37
U04CF005	0,001	t	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	213,60	0,21
%CI	26,730	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	1,87
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>28,60</b>
<b>5.018 D10AA001</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>TABIQUE LADRILLO H/S C/CEMENTO</b>		
m <sup>2</sup> .	Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.				
U01FL001	1,000	m <sup>2</sup>	Mano obra colocación tabique L.H.S.	6,00	6,00
U01AA011	0,210	h	Peón suelto	14,48	3,04
U10DG001	35,000	ud	Ladrillo hueco sencillo 25x12x4	0,06	2,10
A01JF006	0,006	m <sup>3</sup>	MORTERO CEMENTO M5	75,34	0,45
%CI	11,590	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,81
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>12,40</b>
<b>5.019 D20CD010</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>PUERTA PASO RELIEVE PINTAR/LACAR</b>		
m <sup>2</sup> .	Puerta de paso ciega con hoja plafonada formada por tablero rechapado en madera para pintar o lacar, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.				
U01FV001	0,700	h	Equip.montaje carp.(of.+ay.)	30,50	21,35
U19AA030	0,560	ud	Precerco pino 2 <sup>a</sup> 90x35 mm	13,60	7,62
U19AD230	0,560	ud	Cerco pintar/lacar 90x30 mm	17,38	9,73
U19ID010	0,520	ud	P.paso plafón pintar e=35 mm	61,20	31,82
U19QA010	5,650	m	Tapajuntas pino pintar 70x15	1,27	7,18
U19XA010	0,560	ud	Pomo puer.paso latón c/resb.TESA	12,60	7,06
U19XI115	1,800	ud	Pernio latonado 9,5 cm	0,60	1,08
U19XK510	5,000	ud	Tornillo acero 19/22 mm	0,03	0,15
%CI	85,990	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	6,02
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>92,01</b>
<b>5.020 D13AA310</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VER.</b>		
m <sup>2</sup> .	Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso toscó antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12.				
U01AA011	0,080	h	Peón suelto	14,48	1,16
U01FQ005	1,000	m <sup>2</sup>	Mano obra guarnecido/enlucido	3,40	3,40
A01EA001	0,012	m <sup>3</sup>	PASTA DE YESO NEGRO	96,23	1,15
A01EF001	0,003	m <sup>3</sup>	PASTA DE YESO BLANCO	98,32	0,29
U13NA005	0,050	m	Guardavivos chapa galvanizada	0,36	0,02
%CI	6,020	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,42
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>6,44</b>

**Fabrica ascensores****DETALLE DE LOS PRECIOS**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****5.021 D35AC001 m<sup>2</sup> PINTURA PLÁSTICA BLANCA**

m<sup>2</sup>. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, lijado y emplastecido.

U01FZ101	0,080	h	Oficial 1 <sup>a</sup> pintor	15,00	1,20
U01FZ105	0,080	h	Ayudante pintor	11,50	0,92
U36CA020	0,400	kg	Pintura plástica blanca mate Bruguer	3,90	1,56
%CI	3,680	%	Costes indirectos..(s/total)	0,07	0,26
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,94</b>

**Fabrica ascensores****DETALLE DE LOS PRECIOS**

Código	Cantidad	Ud.	Descripción	Precio	Importe
--------	----------	-----	-------------	--------	---------

**PRECIOS DESCOMPUESTOS****CAPÍTULO 6 Maquinaria****6.001 PLEGA\_G 1 Plegadora 3m ancho**

PLEG_3	1,000	1	Plegadora con zona de plegado de 3m	30.000,00	30.000,00
PORTE	1,000	1	porte a destino	600,00	600,00
EMB	1,000	1	embalaje	400,00	400,00
SEG	1,000	1	seguro transporte	200,00	200,00
MO	6,000	h	puesta en marcha	45,00	270,00
ELE	6,000	h	electricista para conexionado	60,00	360,00
ACE	10,000	l	aceite	80,00	800,00
REP	1,000	1	repuestos	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34.630,00</b>	

**6.002 CORTA 1 Cortadora laser cnc**

CORT_CNC	1,000	1	Maquina de corte laser CNC de area 2x3 m	50.000,00	50.000,00
PORTE_CNC	1,000	1	porte a destino	600,00	600,00
EMBAL_CNC	1,000	1	embalaje	450,00	450,00
SEG_CNC	1,000	1	seguro transporte	250,00	250,00
MO_CNC	10,000	h	puesta en marcha	45,00	450,00
ELE_CNC	8,000	h	electricista para conexionado	60,00	480,00
ACE_CNC	10,000	l	aceite	80,00	800,00
REP_CNC	1,000	1	repuestos	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>57.030,00</b>	

**6.003 TRAS-E 1 Carretilla eléctrica**

TRAS_EL	1,000	1	Toyota Traigo 48 2t	35.000,00	35.000,00
BAT_REP	1,000	1	Bateria de repuesto	5.000,00	5.000,00
CARG_BAT	1,000	1	Cargador de baterías	1.500,00	1.500,00
ENV_CARR	1,000	1	Envio	650,00	650,00
EXT_CARR	1,000	1	Extras de asientos, confort y sensores	2.500,00	2.500,00
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>44.650,00</b>	