Universitatea Tehnică Cluj–Napoca Facultatea de Autovehicule Rutiere, Me Departamentul: Mecatronica Disciplina: Organe de Maşini 1	ecatronica si Mecanica
CRIC CU PIUL	ITA ROTITOARE
Studentul Silvian-Vasile	e ALB, anul II, grupa 2521
Să se proiecteze un CRIC ORIZONTAL, pentru următoarele date: • Forţa maximă: F = 8800N • Cursa maximă: x = 140mm Proiectul va cuprinde: • Cuprins • Memoriul tehnic; • Memoriul justificativ de calcul; • Bibliografie; • Desen de ansamblu al mecanis: • Desene de execuţie la scara 1:1 • şurubul priri • piuliţă.	I pentru:
Termen de predare 25.05.2021	Conducător de proiect ş. l. dr. ing. Claudiu POPA

Cuprins Memoriu tehnic 1.5. Justificarea claselor de precizie a ajustajelor și rugozităților......4 Memoriul justificativ de calcul 2.8 Proiectarea corpului cricului

1. Memoriu tehnic

1.1. Introducere

Proiectarea este o activitate tehnico-stiintifica ce se desfasoara pentru întocmirea documentatiei tehnice scrise si desenate sau strict necesare executarii unui ansamblu. Fazele actiunii de proiectare sunt:

- a) Conceptia, sau faza în care se realizeaza documentatia si în care se gasesc o serie de solutii constructive care raspund integral sau partial temei de proiect propuse
- b) Executia, sau faza în care se urmareste dezvoltarea schitei de principiu pâna la definitivarea formei constructive a ansamblului.

Tema de proiect constituie obiectul activității de proiectare și are la bază:

- I) O idee noua,
- II) O idee cunoscuta dar nerealizata înca practic,
- III) O constructie existenta ce trebuie modificata, ea ne mai fiind corespunzatoare din punct de vedere tehnic, economic, estetic etc.

Documentatia necesara activitatii de proiectare, conform STAS 6269, se clasifica în :

documentatie de studiu, documentatie de baza, documentatie tehnologica si de fabricatie, documentatie de exploatare, documentatie auxiliara.

1.2. Alegerea filetului

Mecanismele de ridicat au în componenta lor cuple elicoidale de tip surub-piulita. O mare importanta la aceste mecanisme o au filetele. Alegerea caracteristicilor (formei) filetului depinde în cea mai mare masura de cerintele impuse mecanismului.

Pentrul cricul cu piulita rotitoare se recomanda folosirea filetului trapezoidal deoarece are urmatoarele avantaje:

- 1. Resistenta si rigiditate a spirei mai mare decât la filetul patrat;
- 2. Asigura o centrare buna a piulitei pe surub;
- 3. Prelucrarea prin frezare confera o productivitate marita fata de strunjire;
- 4. Folosirea piulitelor reglabile radial (sectionate) permite eliminarea jocului axial, creat în urma uzurii flancurilor.

Alegerea pasului filetului are o mare importanta deoarce prin intermediul lui se poate controla valoarea deplasarilor axiale, autofrânarea, capacitatea portanta si randamentul. Un pas fin micsoreaza deplasarile axiale la o rotatie completa si asigura autofrinarea dar are un randament si o capacitate portanta redusa. Se poate alege în acest caz filet cu pas normal sau mare deoarece are un randament mai ridicat. În alegerea pasului trebuie sa tinem cont si de conditia de autofrinare.

1.3. Alegerea materialului surubului si a piulitei

Alegerea materialelor pentru elementele componente ale mecanismelor de tip şurub piuliță trebuie astfel efectuată încât să răspundă condițiilor generale impuse transmisiilor: rezistență mărită, randament ridicat, fiabilitate, durabilitate. Şuruburile de mişcare se execută din oțel de uz general pentru construcții în cazul acționării manuale, respectiv oțeluri carbon de calitate tratate termic în cazul mecanismelor şurub-piuliță acționate mecanic.

Alegerea materialelor:

• Şurub: se realizează din oțel necălit E355 cu rezistențele admisibile luate din tabelul 1.3:

Cu concentratori de tensiune rezistența la tracțiune $\sigma_{ats} = 58$ *MPa* rezistența la încovoiere $\sigma_{ais} = 67$ *MPa* rezistența la torsiune $\tau_{ats} = 36$ *MPa* rezistența la forfecare $\tau_{afs} = 46$ *MPa*

Fara concentratori de tensiune rezistența la tracțiune $\sigma_{atsf} = 160$ *MPa* rezistența la încovoiere $\sigma_{aisf} = 184$ *MPa* rezistența la torsiune $\tau_{atsf} = 104$ *MPa* rezistența la forfecare $\tau_{afsf} = 124$ *MPa*

 Piulița: se realizează dintr-un metrial cu proprietăți antifricțiune. Se adoptă <u>fonta cenuşie</u> <u>EN-GJL-250</u> cu rezistențe admisibile luate din tabelul 1.4:

Cu concetratori de tensiune rezistență la tracțiune σ_{atp} := 30 *MPa* rezistență la compresiune σ_{acp} := 72 *MPa* rezistență la încovoiere σ_{aip} := 53 *MPa* rezistență la torsiune τ_{atp} := 40 *MPa* rezistență la forfecare τ_{afp} := 24 *MPa*

Fara concentratori de tensiune rezistență la tracțiune σ_{atpf} := 80 *MPa* rezistență la compresiune σ_{acpf} := 220 *MPa* rezistență la încovoiere σ_{aipf} := 150 *MPa* rezistență la torsiune τ_{atpf} := 110 *MPa* rezistență la forfecare τ_{afpf} := 75 *MPa*

Tensiunile adminibile și coeficienții de frecare sunt preluate din tabelul 1.6:

• Oțel necălit / fontă cenușie => Se adoptă ρ_a :=5 **MPa** - (suprafețe mobile) corespunzător cuplului de material E355/EN-GJL-250

 μ := 0.14 - (coeficientul de frecare)

 $\sigma_{as} = 40$ **MPa** - (suprafețe imobile)

1.4. Ungerea surubului

Se recomandă ungerea filetelor şurubului şi piuliței deoarece astfel se îmbunătățesc performanțele cricului prin micșorarea frecărilor dintre flancurile filetelor. Prin ungere creşte randamentul mecanismului şi se măreşte durata sa de funcționare, scade nivelul zgomotelor ce pot apărea în cazul frecării uscate. Pentru ungere se va folosi o unsoare consistentă.

1.5. Justificarea claselor de precizie a ajustajelor si rugozitătilor

În alegerea acestora trebuie să se ţină seama că aceste mecanisme nu lucrează la viteze mari şi nu se impune o precizie prea ridicată.

Rugozitătile se aleg în funcție de rolul funcțional al pieselor, astfel pentru flancurile filetelor se alege o rugozitate de 3.2 pentru reducerea frecărilor și mărirea randamentului, iar pentru restul suprafețelor se vor alege rugozități de 6.3. Se pot alege și alte rugozități dacă e justificat tehnologic și constructiv.

Suprafețele de reazem, cupa, mecanismul de acționare și corpul cricului se pot vopsi pentru a fi protejate împotriva coroziunii.

1.6. Prezentarea variantei constructive alese

Formele constructive ale cricurilor depind atât de modul de ridicare a sarcinii cât şi de modul de acționare al acestora.

Mecanismul de actionare ales este cel cu clichet orizontal.

Prezentăm în continuare cricul cu piuliță rotitoare care are avantajele următoare: distribuția uniformă a uzurilor asupra pieselor mecanismului, frecări mai mici și avans axial bun la o rotatie completă a manivelei.


Cricul este folosit pentru a ridica de la pământ obiecte grele si are o largă răspândire în industria de autoturisme. Principiul de funcționare este relativ simplu, cricul realizând transformarea mișcării de rotație a mecanismului de acționare în mișcare de translație pentru șurubul de forță care se va ridica sau va coborî.

Corpul va fi realizat prin turnare ,datorita productivitatii mari relizata prin acest proces.

Pentru surub se va alege un filet trapezoidal ,deoarece acest tip de filet transmite sarcina in ambele sensuri, asigura o centrare buna intre surub si piulita , are un randament relativ mare.

Cupa o sa fie fixata in parte superioara a surubului printr un alezaj cu joc , fiind sprijinit pe capatul surubului.

Toate elementele pe care le-am prezentat mai sus pot fi regasite in desenul constructiv prezentat mai jos:



1.7. Modul de functionare si exploatare:

La rotirea manivelei , micarea se va transmite prin piulita , aceasta se sprijina pe rulemnt , miscarea ajunge la surub , unde are loc o miscare de translatie cu ajutorul caruia se poate deplasa cupa.

Se indica faptul ca , dispozitivul trebuie montat pe suprafete plane.

Nu este recomandata folosirea cricului pentru saricini si dimensiuni mai mari decat cele pentru care acesta a fost proiectat.

Nu este persmisa manipularea cricului cu alte bare sau prelungitoare decat cele prevazute de proiectant

Dispozitivul se va manevra doar de o singura persoana

1.8. Norme de protectia muncii

- I) Pentru evitarea unor situatii nedorite sau unor accidente , se recomanda proiectantului urmatoarele masuri :
- a) verificarea dispozitivului inainte livrarii;
- b) verificarea surubului la solicitarile compuse;
- c) asigurarea asamblarilor;
- d) utilizarea unor materiale corespunzatoare.
 - II) Recomandari pentru beneficiarul dispozitivului:
- a) in primul rand trebuie respectate regulile de protectie a muncii care sunt impuse in atelierul de productie;
- b) la aparitia unei defectiuni , acest lucru trebuie semnalizat imediat , pentru a se putea retrage dispozitivul din lucru si a se inlocui piesa defecta;
 - c) dipozitivul de strangere nu se va spune la socuri;
 - d) personalul de lucru trebuie sa fie instruit corect si adecvat;
 - e) se recomanda ungerea periodica a asamblarii surub-piulita.

2. Memoriu justificativ de calcul

2.1. Dimensionarea asamblării filetate:

$$: x = 140 \ mm$$

Se utilizează filetul trapezoidal deoarece transmite sarcina în ambele sensuri: $\psi_h:=0.5$. Se adoptă coeficientul înălțimii spirei $\psi_m:=2$

-Solicitarea de presiune de contact a spirelor: $d_2 = \sqrt{\frac{F}{n \cdot \psi_m \cdot \psi_h \cdot \rho_a}}$; $d_2 = 23.669$ mm

Solicitarea compusă a tijei surubului:

$$\beta = 1.3$$

$$\sigma_{ac} = 58 \, MPa$$

$$d_{3nec} := \sqrt{\frac{4 \cdot \beta \cdot F}{n \cdot \sigma_{ac}}}$$


$$d_{3nec} = 15.847 \ mm$$

Se adoptă elementele standardizate ale filetului la care $d_{2stas} \ge d_{2nec}$ și $d_{3stas} \ge d_{3nec}$.

Se adoptă filetul trapezoidal 28 cu elementele standardizate, luate din tabelul 1.1:

$$d:=28 \text{ mm}$$
 $d_2:=25.5 \text{ mm}$
 $P:=5 \text{ mm}$ $D_2:=25.5 \text{ mm}$
 $d_3:=22.5 \text{ mm}$ $a_c:=0.25 \text{ mm}$

 $D_1 = 23 \, mm \, D_4 = 28.5 \, mm$



 $H_1 = 0.5 \cdot P$ $h_3 = H_4 = H_1 + a_c = 0.5 \cdot P + a_c$ $z = 0.25 \cdot P = H_1/2$ $d_3 = d - 2 \cdot h_3 = d - 2 \cdot (0.5 \cdot P + a_c)$ $d_2 = D_2 = d - 2 \cdot z = d - 0.5 \cdot P$ $D_1 = d - 2 \cdot H_1 = d - P$ $D_4 = d + 2 \cdot a_c$ $R_1 \max = 0.5 \cdot a_c$

Fig.1.7 Filet trapezoidal (profilul nominal)

Se adordă numărul de începuturi n=1 pentru îndeplinirea condiției de autofrânare:

$$\beta_2 := \operatorname{atan}\left(\frac{P}{\mathbf{n} \cdot d_2}\right) = > \beta_2 = 3.571$$

$$a_1 = 15$$

$$\varphi' := \operatorname{atan}\left(\frac{\mu}{\cos(a_I)}\right) \Rightarrow \varphi' = 8.247$$

$$\beta_2 < \varphi' = >$$
 este îndeplinită condiția de spire

Momentul de înșurubare:

$$T_1 := \frac{1}{2} \cdot F \cdot d_2 \cdot \tan(\beta_2 + \varphi)$$
 => $T_1 = (2.348 \cdot 10^4)$ **N· mm**

Calculul numărului de spire:

$$z = \psi_m \cdot \frac{d_2}{P}$$
 => $z = 10.2$ spire ; $6 \le z \le 11$

Calculul lungimii filetului piuliței:

$$m = z \cdot P = m = 51$$
 mm

Alegerea dimensiunilor rulmentului folosind tabelul A16.1 si conditia: $d_{nul} > d$

$$d_{rul} = 30$$
 mm

$$H_{rul} = 11 \, mm$$

$$D_{rul} = 47 \, \boldsymbol{mm}$$

Simbol:51106




Fig.A16.1

Calculul lungimii filetului șurubului:

$$L_{f} = x + m + H_{rul} + 3 \cdot P$$
 => $L_{f} = 217 \text{ mm}$

2.2. Proiectarea formei surubului:

Se adoptă $d' < d_{3stas}$ d' = 22 **mm**

Lungimea degajării:

$$I_d = 2 \cdot P$$
 => $I_d = 10$ mm

$$d_c = d + 5 \ mm = > d_c = 33 \ mm$$

$$l_c = 0.8 \cdot d_c = l_c = 26.4 \ mm = l_c = 27 \ mm$$

Calculul diametrelor știfturilor:

$$d_{st1} = 0.3 \cdot d' = d_{st1} = 6.6 \ mm$$

$$d_{st2} = 0.3 \cdot d_c = d_{st2} = 9.9 \ mm$$

Se adoptă știfturi cilindrice de forma B cu diametrele regasite in anexa 10:


Verificarea la solicitări compuse:

$$d_{st1} = 8 \, mm$$
 ; $d_{st2} = 10 \, mm$

2.3. Verificarea surubului:

-Verificarea tijei surubului:





$$T' := 0.5 \cdot T_I$$
 => $T' = (1.174 \cdot 10^4)$ N· mm

$$\tau_t = 16 \cdot \frac{T'}{\pi \cdot d_3^3} = \tau_t = 5.249 \; MPa$$

$$\sigma_{ech} := \sqrt{\sigma_c^2 + 3 \cdot \tau_t^2} = > \sigma_{ech} = 23.927$$
 MPa

$$\sigma_{ech} \leq$$
 58 **MPa** , unde: $\sigma_{acs} =$ 58 **MPa**

Verificarea la flambaj:

$$I_{f} = 2 \cdot x$$
 => $I_{f} = 280 \ mm$

Coeficientul de zventete:




Fig.4.2 Proiectarea formei şurubului la cricul cu piulită rotitoare

$\lambda := \frac{I_{fl}}{I_{min}} = \lambda = 49.778 \text{ , unde: } \lambda \le 60 => \text{ Nu este necesară verificarea la flambaj}$ $- \text{ Verificarea spirelor şurubului:}$ $H_{I} := 0.5 \cdot P => H_{I} = 2.5 \text{ mm}$ $h := 0.634 \cdot P => h = 3.17 \text{ mm}$ $\frac{6 \cdot F \cdot \left(\frac{H_{I}}{2} + a_{c}\right)}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h^{2}} => \sigma_{i} = 10.931 \text{ MPa} \text{ , unde: } \sigma_{i} \le \sigma_{ais} \text{ ; } \sigma_{ais} = 67 \text{ J}$ $\sigma_{i} := \frac{F}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h} => \sigma_{r} = 3.85 \text{ MPa} \text{ , unde: } \sigma_{r} \le \tau_{ais} \text{ ; } \tau_{ais} = 46 \text{ MPa}$ $2.4. \text{ Proiectarea cupei:}$ $d_{ci} := 2.5 \cdot d => d_{ci} = 70 \text{ mm}$ $h_{c:} := 1.5 \cdot d => h_{c} = 42 \text{ mm}$ $d_{c2} := d' + 10 \text{ mm} => d_{c2} = 32 \text{ mm}$ $h_{cs} := h_{c} - 10 \text{ mm} => h_{cs} = 32 \text{ mm}$ $y := \frac{h_{cs}}{2} => y = 16 \text{ mm}$ $y' := \frac{h_{cs}}{2} => y' = 36 \text{ mm}$ $d'' := d' - 2 \text{ mm} => d'' = 20 \text{ mm}$ $h_{c} - y = 26 \text{ mm}$	$i_{min} := \frac{d_3}{4} = >$	<i>i_{min}</i> :=5.625 <i>mm</i>	
$H_{I} := 0.5 \cdot P = > H_{I} = 2.5 \text{ mm}$ $h := 0.634 \cdot P = > h = 3.17 \text{ mm}$ $\sigma_{i} := \frac{6 \cdot F \cdot \left(\frac{H_{I}}{2} + a_{c}\right)}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h^{2}} = > \sigma_{i} = 10.931 \text{ MPa} \text{ , unde: } \sigma_{i} \le \sigma_{ais} \text{ ; } \sigma_{ais} = 67 \text{ M}$ $\sigma_{f} := \frac{F}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h} = > \sigma_{f} = 3.85 \text{ MPa} \text{ , unde: } \sigma_{f} \le \tau_{afs} \text{ ; } \tau_{afs} = 46 \text{ MPa}$ $2.4. \text{ Proiectarea cupei:}$ $d_{cI} := 2.5 \cdot d = > d_{cI} = 70 \text{ mm}$ $h_{c} := 1.5 \cdot d = > h_{c} = 42 \text{ mm}$ $d_{c2} := d' + 10 \text{ mm} = > d_{c2} = 32 \text{ mm}$ $h_{cs} := h_{c} - 10 \text{ mm} = > h_{cs} = 32 \text{ mm}$ $y := \frac{h_{cs}}{2} = > y = 16 \text{ mm}$ $I' := h_{cs} + 4 \text{ mm} = > I' = 36 \text{ mm}$	$\lambda := \frac{I_{ff}}{I_{min}} = >$	$\lambda = 49.778$, unde: $\lambda \le 60$	=> Nu este necesară verificarea la flambaj
$h:=0.634 \cdot P \implies h=3.17 \text{ mm}$ $\sigma_{i}:=\frac{6 \cdot F \cdot \left(\frac{H_{1}}{2} + a_{c}\right)}{z \cdot \mathbf{n} \cdot d_{3} \cdot h^{2}} \implies \sigma_{i}=10.931 \text{ MPa} \text{ , unde: } \sigma_{i} \leq \sigma_{ais} \text{ ; } \sigma_{ais}=67 \text{ MPa}$ $\sigma_{i}:=\frac{F}{z \cdot \mathbf{n} \cdot d_{3} \cdot h} \implies \sigma_{f}=3.85 \text{ MPa} \text{ , unde: } \sigma_{f} \leq \tau_{afs} \text{ ; } \tau_{afs}=46 \text{ MPa}$ $2.4. \text{ Proiectarea cupei:}$ $d_{ci}:=2.5 \cdot d \implies d_{ci}=70 \text{ mm}$ $h_{c}:=1.5 \cdot d \implies h_{c}=42 \text{ mm}$ $d_{c2}:=d'+10 \text{ mm} \implies d_{c2}=32 \text{ mm}$ $h_{cs}:=h_{c}-10 \text{ mm} \implies h_{cs}=32 \text{ mm}$ $y:=\frac{h_{cs}}{2} \implies y=16 \text{ mm}$ $l':=h_{cs}+4 \text{ mm} \implies l'=36 \text{ mm}$	- Verificarea spir	elor şurubului:	
$\sigma_{i} = \frac{6 \cdot F \cdot \left(\frac{H_{I}}{2} + a_{c}\right)}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h^{2}} \Rightarrow \sigma_{i} = 10.931 \; \textit{MPa} \; , \; \text{unde:} \sigma_{i} \leq \sigma_{ais} \; ; \sigma_{ais} = 67 \; \textit{I}$ $\sigma_{f} = \frac{F}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h} \Rightarrow \sigma_{f} = 3.85 \; \textit{MPa} , \; \text{unde:} \sigma_{f} \leq \tau_{afs} \; ; \tau_{afs} = 46 \; \textit{MPa}$ $2.4. \; \text{Proiectarea cupei:}$ $d_{c1} = 2.5 \cdot d \Rightarrow d_{c1} = 70 \; \textit{mm}$ $h_{c} = 1.5 \cdot d \Rightarrow h_{c} = 42 \; \textit{mm}$ $d_{c2} = d' + 10 \; \textit{mm} \Rightarrow d_{c2} = 32 \; \textit{mm}$ $h_{cs} = h_{c} - 10 \; \textit{mm} \Rightarrow h_{cs} = 32 \; \textit{mm}$ $y = \frac{h_{cs}}{2} \Rightarrow y = 16 \; \textit{mm}$ $l' = h_{cs} + 4 \; \textit{mm} \Rightarrow l' = 36 \; \textit{mm}$	$H_1 := 0.5 \cdot P$	=> <i>H</i> ₁ =2.5 <i>mm</i>	
$\sigma_{f} = \frac{F}{z \cdot n \cdot d_{3} \cdot h} \implies \sigma_{f} = 3.85 MPa \text{, unde:} \sigma_{f} \leq \tau_{afs} \; \text{;} \tau_{afs} = 46 MPa$ $2.4. \text{Proiectarea cupei:}$ $d_{c1} = 2.5 \cdot d \Rightarrow d_{c1} = 70 mm$ $h_{c} = 1.5 \cdot d \Rightarrow h_{c} = 42 mm$ $d_{c2} = d' + 10 mm \Rightarrow d_{c2} = 32 mm$ $h_{cs} = h_{c} - 10 mm \Rightarrow h_{cs} = 32 mm$ $y = \frac{h_{cs}}{2} \qquad \Rightarrow y = 16 mm$ $l' = h_{cs} + 4 mm \Rightarrow l' = 36 mm$	<i>h</i> :=0.634 • <i>P</i>	=> h=3.17 mm	
2.4. Proiectarea cupei: $d_{c1} = 2.5 \cdot d$ => $d_{c1} = 70 \text{ mm}$ $h_{c} = 1.5 \cdot d$ => $h_{c} = 42 \text{ mm}$ $d_{c2} = d' + 10 \text{ mm}$ => $d_{c2} = 32 \text{ mm}$ $h_{cs} = h_{c} - 10 \text{ mm}$ => $h_{cs} = 32 \text{ mm}$ $y = \frac{h_{cs}}{2}$ => $y = 16 \text{ mm}$ $f' = h_{cs} + 4 \text{ mm}$ => $f' = 36 \text{ mm}$	$\sigma_{j} = \frac{6 \cdot F \cdot \left(\frac{T}{2}\right)}{z \cdot \mathbf{n} \cdot d_{j}}$	$\frac{-+a_c}{3 \cdot h^2} = $	MPa , unde: $\sigma_i \leq \sigma_{ais}$; $\sigma_{ais} = 67$ MF
$d_{c1} = 2.5 \cdot d$ => $d_{c1} = 70 \text{ mm}$ $h_{c} = 1.5 \cdot d$ => $h_{c} = 42 \text{ mm}$ $d_{c2} = d' + 10 \text{ mm}$ => $d_{c2} = 32 \text{ mm}$ $h_{cs} = h_{c} - 10 \text{ mm}$ => $h_{cs} = 32 \text{ mm}$ $y = \frac{h_{cs}}{2}$ => $y = 16 \text{ mm}$ $y' = h_{cs} + 4 \text{ mm}$ => $y' = 36 \text{ mm}$	$\sigma_{\vec{r}} = \frac{F}{z \cdot \mathbf{n} \cdot d_3}.$	$\frac{1}{h} = > \sigma_f = 3.85 MPa$,	unde: $\sigma_f \le \tau_{afs}$; $\tau_{afs} = 46$ MPa
$h_{c}:=1.5 \cdot d$ => $h_{c}=42 \text{ mm}$ $d_{c2}:=d'+10 \text{ mm}$ => $d_{c2}=32 \text{ mm}$ $h_{cs}:=h_{c}-10 \text{ mm}$ => $h_{cs}=32 \text{ mm}$ $y:=\frac{h_{cs}}{2}$ => $y=16 \text{ mm}$ $f':=h_{cs}+4 \text{ mm}$ => $f'=36 \text{ mm}$		2.4. Proiectarea	a cupei:
$d_{c2} := d' + 10 \text{ mm}$ => $d_{c2} = 32 \text{ mm}$ $h_{cs} := h_c - 10 \text{ mm}$ => $h_{cs} = 32 \text{ mm}$ $y := \frac{h_{cs}}{2}$ => $y = 16 \text{ mm}$ $d_{c1} - d_{c2} = 38 \text{ mm}$ $d_{c1} - d_{c2} = 38 \text{ mm}$	$d_{c1} = 2.5 \cdot d$	=> <i>d_{c1}</i> =70 <i>mm</i>	
$h_{cs} := h_c - 10 \text{ mm}$ => $h_{cs} = 32 \text{ mm}$ $y := \frac{h_{cs}}{2}$ => $y = 16 \text{ mm}$ $f' := h_{cs} + 4 \text{ mm}$ => $f' = 36 \text{ mm}$	$h_c = 1.5 \cdot d$	=> <i>h_c</i> =42 <i>mm</i>	
$y := \frac{h_{cs}}{2}$ => $y = 16 \text{ mm}$ $d_{c1} - d_{c2} = 38 \text{ mm}$ $l' := h_{cs} + 4 \text{ mm}$ => $l' = 36 \text{ mm}$	$d_{c2} = d' + 10 mn$	$d_{c2} = 32 \ mm$	
$y := \frac{n_{cs}}{2}$ => $y = 16 \text{ mm}$ $l' := h_{cs} + 4 \text{ mm}$ => $l' = 36 \text{ mm}$		$h => h_{cs} = 32 mm$	$d_{c1} - d_{c2} = 38 \text{ mm}$
	$y := \frac{n_{cs}}{2}$	=> y=16 mm	
$d'':=d'-2 \ mm => d''=20 \ mm \qquad h_c-y=26 \ mm$	/':= h _{cs} +4 mm	=> /'=36 <i>mm</i>	
	<i>d</i> ″≔ <i>d</i> ′−2 <i>mm</i>	=> d"=20 mm	$h_c - y = 26 \ mm$




Fig.4.3 Cupa cricului

- Verificarea cupei:

Conform tabelului 1.6 vom alege tensiunea admisibilă:

$$\sigma_s := 4 \cdot \frac{F}{\sigma \cdot {d''}^2} = \sigma_s = 28.011 \, MPa$$
, unde: $\sigma_s \le \sigma_{as} = 40 \, MPa$

-Alegerea știfturilor care solidarizează cupa de șurub:

Se adoptă un știft din oțel E295 cu rezistențele admisibile, alese din tabelul 1.6:

$$\sigma_{at}$$
:= 140 *MPa* ; σ_{ac} := 140 *MPa* -rezistența la tracțiune

$$\sigma_{\!a\!i}\!\coloneqq\!161$$
 MPa -rezistența la încovoiere

$$au_{at}$$
:= 91 *MPa* -rezistența la torsiune

$$d_{st1} = 8 \ mm$$
 ; $d_{st2} = 10 \ mm$

Momentul de frecare:

$$T_{f} = \frac{1}{3} \cdot \mu \cdot F \cdot d'' = T_{f} = (8.213 \cdot 10^{3}) \text{ N} \cdot \text{mm}$$

Momentul care solicită știftul:

$$T_{st} = T' - T_f$$
 => $T_{st} = (3.525 \cdot 10^3) N \cdot mm$

- Verificarea stifturilor:

Solicitarea știfturilor la forfecare:

$$\tau_f := 4 \cdot \frac{T_{st}}{\mathbf{n} \cdot d' \cdot d_{st}^2} = \tau_f = 3.188 \, \text{MPa}$$
, unde: $\tau_f \le \tau_{af}$; $\tau_{af} = 112 \, \text{MPa}$

Solicitarea dintre cupă și știft:

$$\sigma_{s1} = 4 \cdot \frac{T_{st}}{d_{st1} \cdot (d_{c2}^2 - d^2)} = \sigma_{s1} = 3.264 \, MPa$$
, unde: $\sigma_{s1} < \sigma_{as}$; $\sigma_{as} = 40 \, MPa$

Solicitarea dintre știft și capul șurubului:

$$\sigma_{s2} = 6 \cdot \frac{T_{st}}{d_{st1} \cdot d^2}$$
 => $\sigma_{s2} = 5.463$ MPa , unde: $\sigma_{s2} < \sigma_{as}$; $\sigma_{as} = 40$ MPa

- Verificarea capului șurubului la solicitări compuse:

$$\sigma_c := \frac{F}{\frac{\mathbf{n} \cdot d^2}{A} - d_{st1} \cdot d'} = > \qquad \sigma_c = 43.109 \ \mathbf{MPa}$$

$$\tau_{t} = \frac{16 \cdot T'}{\boldsymbol{\pi} \cdot d^{\beta} \cdot \left(1 - \frac{d_{st1}}{d'}\right)} => \tau_{t} = 8.823 \, \boldsymbol{MPa}$$

$$\sigma_{ech} := \sqrt{\sigma_c^2 + 3 \cdot \tau_t^2} = > \sigma_{ech} = 45.738 \; \textit{MPa} \; , \; \text{unde:} \; \sigma_{ech} \leq \sigma_{acs} \; ;$$

$$\sigma_{acs}$$
= 58 *MPa*

2.5. Dimnesionarea piuliței:

$$D_e := D_{rul} + 6 \text{ mm}$$
 => $D_e = 53 \text{ mm}$
 $I_1 := 0.4 \cdot H_{rul}$ => $I_1 = 4.4 \text{ mm}$

Se adoptă știftul pentru fixarea piuliței: știft filetat cu locaș hexagonal cu cep cilindric STAS 5171 M6, conform anexei 5:

<i>S</i> :=3 <i>mm</i>	<i>c</i> :=0.5 <i>mm</i>
<i>D</i> ≔3.5 <i>mm</i>	<i>c</i> ₃≔3 <i>mm</i>
<i>t</i> :=4 <i>mm</i>	<i>r</i> :=0.25 <i>mm</i>
<i>d</i> ₄:=4 <i>mm</i>	/≔10 <i>mm</i>




Fig.A5.2

Diamentrul interior al canalului:

$$d_{ci} = D_e - 2 \cdot c_3 - 2 \ mm = > d_{ci} = 45 \ mm$$

$$l_{ci} = 6 \, \mathbf{mm}$$
 ; $d_{sf} = 6 \, \mathbf{mm}$

$$I_2 = 2 \cdot d_{sf}$$
 => $I_2 = 12 \ mm$

Diametrul gulerului:

$$D_g = D_e + 6$$
 mm => $D_g = 59$ mm

$$\frac{D_e}{2}$$
 = 26.5 *mm* => a := 26 *mm* , unde: $a < \frac{D_e}{2}$

Deschiderea cheii:

$$S = 1.73 \cdot a$$
 => $S = 44.98 \ mm$

Diametrul pe care se montează manivela:

$$d_m \leq S$$
 => $d_m = 42$ mm

Se alege un inel elastic STAS 5848/2, din anexa 12 în functie de diametrul arborelui:

$$d_1:=39.5 \ \textit{mm}$$
 ; $n:=3.8 \ \textit{mm}$; $S:=1.75 \ \textit{mm}$; $l:=6 \ \textit{mm}$
 $b_1:=1.85 \ \textit{mm}$; $r:=0.2 \ \textit{mm}$; $b:=4.5 \ \textit{mm}$;




Fig.A12.1

Lățimea dintelui cu clichet:

$$\delta = 10 \, mm$$

$$\delta_t = \delta + 2 \, mm = > \, \delta_t = 12 \, mm$$

$$\delta_I = 0.5 \cdot \delta$$
 => $\delta_I = 5$ mm

$$I_{cp} = 0.7 \cdot D_e = I_{cp} = 37.1$$
 mm




Fig.4.4 Proiectarea formei piuliței la cricul cu piuliță rotitoare

Lungimea totală a piesei:

$$L_{piul} := n + b_1 + \delta_1 + \delta_1 + \delta_1 + \delta_1 + b_2 + l_{cp} = > L_{piul} = 73.75$$
 mm

Momentul T2:

$$\mu_{ru} = 0.01$$

$$T_2 := \frac{1}{2} \cdot \mu_{rul} \cdot d_{rul} \cdot F$$
 => $T_2 = (1.32 \cdot 10^3) \text{ N} \cdot \text{mm}$

Momentul total T:

$$T := T_1 + T_2$$
 => $T = (2.48 \cdot 10^4) N \cdot mm$

2.6. Verificarea piulitei:

- Verificarea corpului piulitei:

ZONA 1:

$$\sigma_s = \frac{2 \cdot T}{a^2 \cdot \delta_t}$$
 => $\sigma_s = 14.673$ MPa ; $\sigma_s \leq \sigma_{as}$; $\sigma_{as} = 40$ MPa

ZONA 2:

$$\sigma_c := \frac{4 \cdot F}{\sigma \cdot \left(d_{cl}^2 - D_a^2\right)} = > \qquad \sigma_c = 2.741 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{c} \coloneqq \frac{4 \cdot F}{\boldsymbol{n} \cdot \left(d_{cI}^{2} - D_{4}^{2}\right)} = > \qquad \sigma_{c} = 2.741 \, \boldsymbol{MPa}$$

$$\tau_{t} \coloneqq \frac{16 \cdot T_{I} \cdot d_{cI}}{\boldsymbol{n} \cdot \left(d_{cI}^{4} - D_{4}^{4}\right)} = > \qquad \tau_{t} = 2.432 \, \boldsymbol{MPa}$$


$$\sigma_{ech} := \sqrt{\sigma_c^2 + 3 \cdot \tau_t^2} = > \sigma_{ech} = 5.026 \text{ MPa}$$

- Verificarea spirelor piulitei:

$$\frac{-\text{Verificarea spirelor piuliței:}}{\sigma_{i} := \frac{6 \cdot F \cdot \left(\frac{H_{1}}{2} + a_{c}\right)}{z \cdot \mathbf{n} \cdot D_{4} \cdot h^{2}}} = > \sigma_{i} = 8.63 \, \mathbf{MPa} \quad \text{, unde:} \quad \sigma_{i} \le \sigma_{aip} \; ; \quad \sigma_{aip} = 53 \, \mathbf{MPa}$$

$$T_f := \frac{F}{z \cdot \mathbf{n} \cdot D_4 \cdot h}$$
 => $T_f = 3.04 \ \mathbf{MPa}$, unde: $T_f \le T_{afp}$; $T_{afp} = 24 \ \mathbf{MPa}$

2.7. Proiectarea si verificarea mecanismului de actionare:



- Lungimea mecani	ismului de acțio	onare:			
Lungimea manivele	ei:				
<i>F_m</i> :=150 <i>N</i>	- forța cu car	e acționează op	peratorul		
$L_c := \frac{T}{F_m} =$:> <i>L_c</i> =	165.315 <i>mm</i>			
- Lungimea efectivà	<u>á:</u>				
<i>l_o</i> :=50 <i>mm</i>	- lungimea sı	uplimentară per	ntru prindere	ea cu mâna a	a manive
$L \coloneqq L_c + I_0 =$:> L=2	215.315 <i>mm</i>			
$L_m := L$ =	:> <i>L_m</i> =	215.315 <i>mm</i>			
$d_{pe} := \sqrt[3]{\frac{32 \cdot F_m \cdot L_m}{n \cdot \sigma_{ai}}}$	=>	<i>d</i> _{pe} =12.69 <i>n</i>	<i>nm</i> =>	<i>d</i> _{pe} := 13	mm
Diametrul manivelei:					
$D \coloneqq d_{pe} + 10 \ \boldsymbol{mm}$	=> <i>L</i>	P=23 <i>mm</i>			
$b_1 = D$	=> <i>b</i>	₁ =23 <i>mm</i>			
- Verificarea maniv					
$\sigma_{i} = \frac{F_{m} \cdot L_{m}}{32 \cdot D} \cdot \left(D^{4} - a\right)$	=>	$\sigma_i = 30.112$	MPa ,		_i ≤ σ _{ai} = 53 MP
	nea B-B:			U _{aip} —	. 55 147

$$\sigma_{j} = \frac{F_{m} \cdot (L_{c} - I_{1})}{2 \cdot (b_{1} - d_{b})^{2} \cdot \delta_{1}} = > \sigma_{j} = 85.695 \text{ MPa}$$

- Proiectarea rotii de clichet:

Se adoptă oțel E295 => σ_{ai} =161 *MPa*

$$D_m = 1.8 \cdot D_e$$
 => $D_m = 95.4 \ mm$

Se adoptă z≔8 - unde z reprezintă numărul de dinți

$$\frac{n \cdot D_m}{2 \cdot z} = 18.732 \text{ mm} \qquad ; \qquad b \leq \frac{n \cdot D_m}{2 \cdot z} \qquad => \qquad b := 18 \text{ mm}$$

$$h = 0.8 \cdot b$$
 => $h = 14.4 \, mm$

$$D_{ir} = D_m - h$$
 => $D_{ir} = 81$ mm => $D_{ir} = 81$ mm

$$D_{er} = D_m + h$$
 => $D_{er} = 109.8 \ mm$ => $D_{er} = 110 \ mm$




Fig.4.6 Roata de clichet

- Verificarea roții de clichet:

Verificarea dintelui la strivire:

$$F_{I} = \frac{2 \cdot T}{D_{m}} = F_{I} = 519.86 \text{ N}$$

$$\sigma_{i} = \frac{3 \cdot F_{1} \cdot h}{b^{2} \cdot \delta} = \sigma_{i} = 6.931 \, MPa$$
, unde: $\sigma_{1} \leq \sigma_{ai}$; $\sigma_{ai} = 161 \, MPa$

Verificarea dintelui la forfecare:

$$\tau_f = \frac{F_I}{\delta_{i,h}}$$
 => $\tau_f = 2.888 \, MPa$, unde: $\tau_f \leq \tau_{af}$; $\tau_{af} = 112 \, MPa$

Verificarea suprafeței de contact dintre dinte și clichet la strivire:

$$\sigma_s = \frac{F_1}{\delta_s h}$$
 => $\sigma_s = 3.61 \, MPa$, unde: $\sigma_s \leq \sigma_{as}$; $\sigma_{as} = 40 \, MPa$

- Proiectarea clichetului:

$$I_1 = 0.90 \cdot D_m = I_1 = 85.86 \ mm$$

$$y := 2 \cdot \operatorname{atan} \left(\frac{7}{4 \cdot z} \cdot \operatorname{tan} \left(\operatorname{asin} \left(\frac{D_m}{2 \cdot I_1} \right) \right) \right)$$

$$a = \gamma + 4$$
 \circ => $a = 11.506$ \circ

$$R := d_b = 10$$
 mm

$$m = 1.8 \cdot d_b => m = 18$$
 mm




Fig.4.7 Proiectarea clichetului orizontal

- Verificarea clichetului la compresiune excentrică:

$$\sigma_{tot} = \frac{6 \cdot F_1 \cdot e}{g^2 \cdot \delta} + \frac{F_1}{g \cdot \delta} = \sigma_{tot} = 30.292 \text{ MPa}$$

- Verificarea bolţului:

Verificarea boltului la forfecare:

$$\tau_{f} := \frac{F_{1}}{2 \cdot \frac{\boldsymbol{n} \cdot d_{b}^{2}}{4}} = > \tau_{f} = 3.31 \, \boldsymbol{MPa}$$

unde: $\tau_f \le \tau_{af}$; $\tau_{af} = 112$ **MPa**




Fig.4.8 Solicitările bolțului

Verificarea la strivire a suprafețelor de contact dintre bolț și manivelă:

$$\sigma_s = \frac{F_1}{d_h \cdot \delta_t}$$
 => $\sigma_s = 4.332$ **MPa**, unde: $\sigma_s \leq \sigma_{as}$; $\sigma_{as} = 40$ **MPa**

Verificarea bolţurilor la încovoiere:

$$\sigma_{i} = \frac{8 \cdot F_{I} \cdot \left(\frac{\delta_{t}}{2} + \delta_{I}\right)}{\sigma_{i} \cdot d_{h}^{3}} = > \sigma_{i} = 14.562 \, MPa \, , \, \text{unde:} \, \sigma_{i} \leq \sigma_{ai} \quad ; \quad \sigma_{ai} = 161 \, MPa$$

- Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune:
 - Se adoptă: -indicele arcului: /:=8

-coeficientul de formă: k = 1.2

-diametrul spirei: d = 1.2 **mm**

 $D_m = i \cdot d$ => $D_m = 9.6$ mm

-forța de montaj: $F_1 = 5$ **N**

-numărul de spire active: n=5

-numărul spirelor de capăt: $n_c = 1.5$




Fig.4.9 Schiţa arcului

$n_t = n + n_c$ =>	$n_t = 6.5$			
$G = (8.5 \cdot 10^4) MPa$				
$f_I := \frac{8 \cdot F_1 \cdot D_m^3}{G \cdot d^4} => $	$f_1 = 0.20$	1 <i>mm</i>		
Pentru i=8 =>				
	<i>s</i> ≔1.95	mm		
$f_{max} := f_1 + s$				
$F_{max} := F_1 \cdot \frac{f_{max}}{f_1}$	-Forta max	kimă de exploatare	=>	F _{max} =53.56 N
$\tau_{tM} := \frac{8 \cdot K \cdot F_{max} \cdot D_m}{\pi \cdot d^3}$	-Tensiune	maximă de torsiune	=>	τ _{tM} =909.256 MPa
$\frac{D_m}{4} + 0.2 \ mm = 2.6 \ ms$				
$\frac{2}{3} \cdot D_m = 6.4 \ mm$	=>	1.8 ≤ <i>t</i> ≤ 4.267	=>	<i>t</i> :=2.75 <i>mm</i>
<i>e</i> := 0.5 <i>mm</i>				
$H_0 = n \cdot t + (n_c - 0.5) \cdot t$	=>	<i>H</i> ₀ =16.5 <i>mm</i>		
$H_1 := H_0 - f_1$	=>	<i>H</i> ₁ =16.299 <i>mm</i>		
$H_m := H_0 - f_{max}$	=>	<i>H_m</i> = 14.349 <i>mm</i>		
$D := D_m + d$	=>	<i>D</i> =10.8 <i>mm</i>		
$D_1 := D_m - d$	=>	<i>D</i> ₁ =8.4 <i>mm</i>		
$a_0 = \operatorname{atan}\left(\frac{t}{\mathbf{n} \cdot D_m}\right)$	=>	<i>a</i> ₀ =5.21 °		
$I_{s} := \frac{\mathbf{n} \cdot D_{m} \cdot n_{t}}{\cos(a_{0})}$		/ _s =196.849 <i>mm</i>		

2.8. Proiectarea corpului cricului

Corpul cricului este executat din otel E295 =>

 σ_{ac} = 140 **MPa**

Se adoptă: *l₄*:=4 *mm*

$$l = l_c + \frac{H_{rul}}{2} + l_{cp}$$
 => $l = 52.6$ mm

$$D_6 = d_c + 10 \ \textit{mm} = D_6 = 43 \ \textit{mm}$$


$$D_7 = D_6 - 6 \ mm = D_7 = 37 \ mm$$

Trebuie să fie respectată condiția:

$$\frac{D_7 - d_c}{2} \ge 2 \ mm$$

$$D_8 = D_7 + 44 \ mm = D_8 = 81 \ mm$$

Corpul cricului este așezat pe pământ: $\sigma_{as} = 0.4$ MPa



$$D_g := \sqrt{\frac{4 \cdot F}{n \cdot \sigma_{as}} - D_g^2} = > \qquad D_g = 146.459 \ mm$$

Trebuie să fie respectată conditia:

20
$$mm \le \frac{D_g - D_g}{2} \le 50 \ mm$$


$$h' := x + d_{st2}$$
 => $h' = 150$ mm

$$H'_{1} = h' + l_{c} + b' + 9$$
 mm => $H'_{1} = 179$ mm


Verificarea corpului la compresiune în secțiunea A-A:


$$\sigma_{c} := \frac{4 \cdot F}{\mathbf{n} \cdot \left(D_{6}^{2} - d_{c}^{2}\right) - 4 \cdot d_{st2} \cdot \left(D_{6} - d_{c}\right)} \quad => \quad \sigma_{c} = 17.71 \, \mathbf{MPa} \qquad ; \quad \sigma_{c} \le \sigma_{ac}$$

		ezistența admisibilă					
		2.9. Cal	culul randar	<u>nentulu</u>	i transmisi	ei:	
η	:= tan ($ an\left(eta_{2} ight) \ \left(eta_{2}+arphi ight) + rac{d_{rul}}{d_{2}}ullet \mu_{rul}$		=> η:	=0.282		
		- unghiul de înclina		e diametr	ul mediu		
	φ'	- unghiul de frecar	re aparent				
	d _{rul}	- diametrul de fus	al rulmentulu	i			
	d_2	- diametrul mediu	al filetului				
	μ_{rul}	- coeficientul de fr	ecare din rulr	nent			
			3. Bibliogra	ofio:			
		cu suruburi : Calc ga Cluj-Napoca			ion Haragas	s, Dumitru p	ор,



18	Indexor		CRC-18		1	E29) 5		
17	Clichet		CRC-17		1	E3,	E295		
16	Splint		T2	AS 1991	1	\$18	35		
15	Saiba		TZ	AS 5200	1	253	\$235		
14	Stift filetat		T2	AS 5171	1	E35	E355		
13	Manivela		CR	C-13	1	E5	95		
12	Arc elicoidal		CR	C-12	1	E2	95		
11	Bolt		T2	AS 5754-1	1	23	55		
10	Roata de clich	et	CR	C-10	1	E2	95		
9	Stift		STAS 1599		1	E355			
8	Сира		CRC-8		1	E5	E295		
7	Inel elastic		STAS 5848/2		1	DIN	DIN 17221		
6	Stift filetat c	и сер	STAS 5171 M6		1	E29	95		
5	Piulita rotitoar	`e	CRC-05			EN-	-GJL-250		
4	Rulment		CRC-04		1	E25	E295		
3	Surub		CRC-03		1	E3:	E355		
2	Stift		T2	AS 1599	1	E3!	E355		
1	Corp		CRC-01		1	E29	E295		
Nr	Denumire		Referinta			Material [□bs.	
Acest desen apartine UTC-N. Toate drepturile asupra lui sunt rezervate.	Desenat Verificat Scara: 1:1	Popa Claudiu Ovidiu				Data:25.05.2021 Material:			
apartine urile asup zervate.		UI	NIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA						
st desen te drepti			Cric	cu piulita rot	itoare	cu cliche	et orizontal		
Toat	Format: A1								





Conditii tehnice:

- -Muchiile se vor tesi la 45°
- -Cotele sunt libere conform SR EN 22678

