Aufgabe 1: Posix Threads Robin Wismeth, Simon Neureither

Erzeugen und Beenden von Threads:

Erzeugt werden Threads mit pthread_create. Dieser Funktion können Thread Parameter mitgegeben werden, die Dinge wie den Detached/Joinable Zustand aber auch andere Zustände regeln.

Problematik DETACHED/JOINABLE:

Während ...DETACHED einen Thread in einen DETACHED Zustand erstellt , erstellt ...JOINABLE einen Thread in einen Zustand in dem ein anderer Thread auf diesen warten kann. Standardmäßig sind Threads ...JOINABLE.

Übergabe von Parametern über "generische Pointer (void *)":

Der Voidpointer wird als Platzhalter für verschiedenste Datentype n verwendet. Dadurch ist es möglich eine generische Funktion in Czu formulieren.

Umgang mit Returncodes:

Bei Systemfunktionen sollte der Returncode überprüft werden. Es gibt zwei verschiede ne Arten diese Returncodes zu überprüfen:

1. Funktion gibt - 1 bei Fehler zurück (Fehler kann über perror zurückgegeben werden, nicht threadsafe)

```
if (<func(...)>)
{
      perror("func failed");
      <Fehlerbehandlung>
}
```

2. Funktion gibt Errorcode direkt zurück. (strerror liefert den entsprechenden Fehlertext zurück, da der Fehlercode nicht zentral gespeichert wird ist diese Art der Fehlerbehandlung threadsafe.)

```
int ret;
if (ret = <func(...)>)
{
    fprintf(stderr, "func failed: %s", strerror(ret));
    <Fehlerbehandlung>
}
```

Sourcecode

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>

void* task(void* arg)
{
    sleep(*((int*)arg));
    printf("Einen Text %u\n", pthread_self());
```

```
return (void*)pthread_self();
}
int main( void )
   pthread_attr_t attr;
   pthread_attr_init( &attr );
   pthread_t thread1;
   pthread t thread2;
// Zeiten, die unsere Tasks warten sollen.
   int waitThread1 = 5;
   int waitThread2 = 2;
// Starte Thread 1,2
   int ret = pthread create( &thread1, &attr, &task, &waitThread1 );
   if (ret != EOK)
   {
         fprintf(stderr, "pthread_create: %s", strerror(ret));
         return EXIT FAILURE;
   }
   ret = pthread_create( &thread2, &attr, &task, &waitThread2 );
   if (ret != EOK)
   {
         fprintf(stderr, "pthread create: %s", strerror(ret));
         return EXIT FAILURE;
   }
   pthread_t taskID1;
   pthread_t taskID2;
// Warte auf Thread 1,2
   ret = pthread_join(thread2, (void*)&taskID2);
   if (ret != EOK)
   {
         printf("pthread_join: %s", strerror(ret));
         return EXIT FAILURE;
   ret = pthread_join(thread1, (void*)&taskID1);
   if (ret != EOK)
   {
         printf("pthread_join: %s", strerror(ret));
         return EXIT FAILURE;
// Überprüfe Thread Ids.
   if (taskID1 != thread1)
         printf("Error thread ids do not match: %u %u\n", thread1,
taskID1);
         return EXIT_FAILURE;
   if (taskID2 != thread2)
```

```
printf("Error thread ids do not match: %u %u\n", thread2,
taskID2);
    return EXIT_FAILURE;
}
return EXIT_SUCCESS;
}
```