# Schwefelsäure 1/a

Bestell-Nr. 67 28 781

## Allgemeine Daten

Standardmessbereich: 1 bis 5 mg/m<sup>3</sup>

Verfärbung mit Farb-

standard vergleichen

Hubzahl n: 100

Dauer der Messung: ca. 100 min Standardabweichung:  $\pm$  30 %

Farbumschlag: braun → rosaviolett

## Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur: 5 bis 40 °C Feuchte: kleiner 15 mg  $H_2O$  / L

#### Reaktionsprinzip

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Bariumchloranilat → Chloranilsäure + Ba SO<sub>4</sub>

# Querempfindlichkeit

Lösliche Sulfate und andere aerosolförmige Säuren werden ebenfalls angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit. Eine Schwefelsäure-Messung ist in solchen Fällen nicht möglich. Gasförmiges Schwefeltrioxid wird nicht angezeigt, wohl aber die sich hieraus mit Luftfeuchtigkeit bildende Schwefelsäure.

#### Zusätzlicher Hinweis

Nach Durchführen der 100 Hübe ist die Reagenzampulle zu brechen und die Ampullenflüssigkeit völlig auf die Anzeigeschicht zu bringen.

1 min einwirken lassen. Dann ist mit der Pumpe (ca. 1/4 Hub) die Flüssigkeit vorsichtig in den Anzeigebereich zu saugen. Danach ist die Messung sofort auszuwerten.



T-142-2001