







Semantyka Programów Robota









Spis treści

1.	Wygląd ekranu programu	. 3
2.	Tworzenie nowego programu	. 3
3.	Duplikowanie programu	. 3
4.	Usuwanie programu	. 4
5.	Wstawianie pustych wierszy	. 4
6.	Wstawianie nowego punktu ruchowego	. 5
7.	Kopiowanie i wklejanie punktu (punktów)	. 5
8.	Usuwanie punktu z programu	. 6
9.	Punkt przegubowy	. 6
10.	Punkt liniowy	. 7
11.	Parametryzacja punktu	. 7
12.	Przeuczanie punktu	. 8
13.	Pozostałe instrukcje	. 8










1. Wygląd ekranu programu



2. Tworzenie nowego programu

Aby utworzyć nowy program należy nacisnąć MENU ->Program -> New. Pojawia się okienko z prośbą wprowadzenia nazwy programu (max.8 znaków). Po zatwierdzeniu ENTER program pojawia się na liście programów w PROGRAM LIST. Programy powinny być sortowane alfabetycznie. Przydałby się znacznik daty ostatniej modyfikacji programu.

3. Duplikowanie programu

Aby zduplikować program należy nacisnąć MENU -> Program -> Duplicate... i na otwartej w ten sposób liście programów kursorem zaznaczyć program, który chcemy zduplikować. Pojawi się prośba o wpisanie nowej nazwy programu. Po naciśnięciu ENTER program zostaje dodany do listy programów.









4. Usuwanie programu

Aby usunąć program należy nacisnąć MENU -> Program -> Remove... i na otwartej w ten sposób zaznaczyć program, który chcemy usunąć. Po naciśnięciu ENTER program zostaje usunięty listy programów o ile nie jest to obecnie aktywny program.

5. Wstawianie pustych wierszy

Przykład 1 - wstawienie jednego pustego wiersza pomiędzy linię 2 i 3. Należy zaznaczyć wiersz 2 lub 3 i wybrać opcję <u>Wstaw poniżej</u> lub <u>Wstaw powyżej</u>. Wyświetli się okienko z żądaniem wprowadzenia liczby nowych wierszy do wstawienia. Należy wpisać 1 i zatwierdzić ENTER.

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30
- 3: P[3],SPD100%,APX0
- 4: P[2]SPD100%,APX100

Po wykonaniu:

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30
- 3:
- 4: P[3],SPD100%,APX0
- 5: P[2]SPD100%,APX100

Przykład 2 - wstawienie 5 pustych wierszy na końcu programu. Należy zaznaczyć wiersz 4 i wybrać opcję <u>Wstaw poniżej</u>. W okienku należy wpisać 5 i potwierdzić ENTER.

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30
- 3: P[3],SPD100%,APX0
- 4: P[2]SPD100%,APX100

Po wykonaniu:

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30
- 3: P[3],SPD100%,APX0
- 4: P[2]SPD100%,APX100
- 5:
- 6:









7:

8:

9:

6. Wstawianie nowego punktu ruchowego

Wykonaj kroki wg. przykładów z <u>pkt.2</u>, jeśli nie ma w programie pustej linii. Zaznacz pustą linię i wybierz MENU -> Insert point -> ... Numer punktu powinien być kolejną wolną wartością.

Przykład 1

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30

3.

- 4: P[3],SPD100%,APX0
- 5: P[2]SPD100%,APX100

Po wykonaniu:

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30
- 3: P[4],SPD100%,APX100
- 4: P[3],SPD100%,APX0
- 5: P[2]SPD100%,APX100

7. Kopiowanie i wklejanie punktu (punktów)

Zaznacz kursorem linię z punktem, który chcesz skopiować:

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30
- 3: P[4],SPD100%,APX100
- 4: P[3],SPD100%,APX0
- 5: P[2]SPD100%,APX100

6:

Wybierz MENU -> Edit -> Copy. Przesuń kursor w wolną linię, w którą chcesz wkleić punkt. Jeśli nie ma wolnej to wykonaj link. Wklej punkt wykonując MENU -> Edycja -> Wklej. Punkt powinien być wklejony zawsze z unikalnym indeksem. Po wykonaniu:

- 1: P[1],SPD100%,APX100
- 2: P[2],SPD50%,APX30









3: P[4],SPD100%,APX100

4: P[3],SPD100%,APX0

5: P[2]SPD100%,APX100

6: P[5],SPD100%,APX100

8. Usuwanie punktu z programu

Zaznacz kursorem linię z punktem, który chcesz usunąć:

1: P[1],SPD100%,APX100

2: P[2],SPD50%,APX30

3: P[4],SPD100%,APX100

4: P[3],SPD100%,APX0

5: P[2]SPD100%,APX100

Wybierz MENU -> Edit -> Delete i koniecznie zatwierdź ENTER. Po usuniętym punkcie pozostaje pusta linia.

1: P[1],SPD100%,APX100

2: P[2],SPD50%,APX30

3:

4: P[3],SPD100%,APX0

5: P[2]SPD100%,APX100

9. Punkt przegubowy

J P[nr], SPD xxx%, APX yyy

gdzie:

 nr - numer punkty w programie. W programie może być kilka punktów o tym samym numerze. Wtedy te punkty mają te same współrzędne.
Zakres: 1-999.

SPDxxx% - prędkość dla ruchu przegubowego, gdzie większa wartość oznacza większą prędkość, z którą robot dąży do punktu. Wartość 0% oznacza, że robot się nie porusza. Zakres: 0-100%

APXyyy - aproksymacja punktu. Im wyższa wartość, tym większa aproksymacja, czyli mniejsza dokładność. Wartość 0 - robot osiąga punkt z największą dokładnością. Zakres: 0-100.

Przykład:

1: J P[1],SPD100%,APX100









- 2: J P[2], SPD50%, APX30
- 3: J P[3], SPD100%, APX0
- 4: J P[2]SPD100%,APX100 te same współrzędne co w linii 2, ale inne parametry punktu

10. Punkt liniowy

L P[nr], SPD xxxmm/s APX yyy

gdzie:

 nr - numer punkty w programie. W programie może być kilka punktów o tym samym numerze. Wtedy te punkty mają te same współrzędne.
Zakres: 1-999.

SPD xxxmm/s - prędkość dla ruchu liniowego w mm/s, gdzie większa wartość oznacza większą prędkość, z którą robot dąży do punktu. Wartość 0mm/s oznacza, że robot się nie porusza. Zakres: 0-2000mm/s

APX yyy - aproksymacja punktu. Im wyższa wartość, tym większa aproksymacja, czyli mniejsza dokładność. Wartość 0 - robot osiąga punkt z największą dokładnością. Zakres: 0-100.

Przykład:

- 1: L P[1],SPD500mm/s,APX100
- 2: L P[2], SPD800mm/s, APX30
- 3: L P[3],SPD1000mm/s,APX0
- 4: L P[2]SPD100mm/s,APX100 te same współrzędne co w linii 2, ale inne parametry punktu

11. Parametryzacja punktu

Przykład 1 - zmiana rodzaju punktu

Kursorami zaznacza się pole z rodzajem punktu:

1: P[2] SPD 50% APX 30

Wybieramy: MENU -> Punkt -> L- liniowo. Punkt zmienia się na:

1: P[2] SPD 1000mm/s APX30

Prędkość automatycznie przestawia się z % na mm/s, gdzie wartość mm/s będzie określana na podstawie poprzedniej prędkości procentowej wg. 100%=2000mm/s.









Przykład 2 - zmiana prędkości punktu

Kursorami zaznacza się pole z prędkością:

1: P[2],SPD<mark>50</mark>%,APX30

Otwieramy klawiaturę przyciskiem KEYBOARD i wpisujemy nową wartość, np.100% i zatwierdzamy ENTER:

1: J P[2],SPD 100%,APX30

12. Przeuczanie punktu

Przykład 1 - przeuczenie istniejącego punktu w programie

Kursorami zaznaczamy numer linii z punktem, który chcemy przeuczyć:

1: J P[2],SPD50%,APX30

Naciskamy przycisk RECORD. Aktualne współrzędne robota zostają zapisane w tym punkcie.

13. Pozostałe instrukcje

 Delay – instrukcja opóźniająca wykonanie programu o wskazaną ilość sekund.

DLY X.XX

X.XX – czas opóźnienia w sekundach

b. Digital input- instrukcja zmieniająca stan jednego bitu w tablicy DIGITAL IN

SET DIN[X] TO Y

X – Index bitu do zmiany (indeksowany od 0)

Y – docelowy stan bitu (0 lub 1)









c. Tool – instrukcja otwierająca lub zamykająca chwytak

TOOL X

X – docelowy stan narzędzia (ON lub OFF)