1 Neue Betriebssystem-Version

- CPU-BS Version 06.05 für Zentralbaugruppen der Systemfamilie H41q/H51q
- Vorgängerversion: 06.04

2 Änderungen zur Vorgängerversion

In der neuen Betriebssystem-Version wurde ein Problem gelöst, das bei früheren Versionen in bestimmten, meist eher seltenen, Situationen auftreten konnte.

2.1 Baustein HF-AIX-3

Das beschriebene Fehlverhalten wurde berichtigt:

Bei der Anwendung des Funktions-Bausteins HF-AIX-3 im Modus 3 (der Eingang "Modus" hat den Wert "3") konnte vorübergehend folgender Zustand eintreten:

- der Ausgang "KANALFEHLER" ist im Zustand FALSE, und
- am Ausgang "WERT" steht der Ersatzwert "Wert im Fehlerfall" an.

Dadurch, dass "KANALFEHLER" FALSE war, konnte die nachgeschaltete Logik den "Wert im Fehlerfall" als korrekten Wert betrachten und applikationsabhängig entsprechende Reaktionen auslösen.

Dieses Fehlverhalten trat nur im Modus 3 auf.

3 Dokumentation

Für diese Version des Betriebssystems gilt stets die aktuellste Version der Dokumentation, die im Internet unter <u>www.hima.de</u> zur Verfügung steht.

Das Handbuch "Funktionen des Betriebssystems" der Version BS41q/51q V7.0-8 (06.04) gilt weiterhin für die Ausgabe BS41q/51q V7.0-8 (06.05).

4 Verfügbarkeit

Ab sofort.