

# **HIMax**<sup>®</sup>

# Release-Notes



Alle in diesem Handbuch genannten HIMA Produkte sind mit dem Warenzeichen geschützt. Dies gilt ebenfalls, soweit nicht anders vermerkt, für weitere genannte Hersteller und deren Produkte.

HIQuad®, HIQuad®X, HIMax®, HIMatrix®, SILworX®, XMR®, HICore® und FlexSILon® sind eingetragene Warenzeichen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.

Alle technischen Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen zusammengestellt. Bei Fragen bitte direkt an HIMA wenden. Für Anregungen, z. B. welche Informationen noch in das Handbuch aufgenommen werden sollen, ist HIMA dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Ferner behält sich HIMA vor, Aktualisierungen des schriftlichen Materials ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Alle aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse documentation@hima.com angefragt werden.

© Copyright 2020, HIMA Paul Hildebrandt GmbH Alle Rechte vorbehalten.

#### **Kontakt**

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0
Fax: +49 6202 709-107
E-Mail: info@hima.com

Revisions-	Anderungen	Art der Anderung	
index		technisch	redaktionell
1.00	Erstausgabe der HIMax Release-Notes V12		
1.01	Hinweis: Keine Zertifizierung von PROFIsafe durch ein PI-akkreditiertes Prüfinstitut, siehe Kapitel 1.1.	Х	Х
1.02	Verbesserung des Verhaltens der Funktion <i>PROFIsafe-</i> Verbindungszustand zurücksetzen (für Host).	X	X

Release-Notes Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis

1	HIMax Betriebssystemversion V12	5
1.1	Neue Funktionen	5
1.2	Firmware-Verbesserungen	5
1.3	Firmware-Einschränkungen	6
1.4	Referenzen	7
1.5	Zstandard Lizenzbedingungen	7
	Anhang	8
	Tabellenverzeichnis	8

HI 801 529 D Rev. 1.02 Seite 3 von 9

Inhaltsverzeichnis Release-Notes

Seite 4 von 9 HI 801 529 D Rev. 1.02

# 1 HIMax Betriebssystemversion V12

Dieses Kapitel beschreibt die Verbesserungen und neuen Funktionen der folgenden Betriebssystemversionen:

BS-Version	Dateiname	Beschreibung
V12.2	HIMAXCPU_HA1_OS_V12.2.ldb	Sicherheitsbezogenes Betriebssystem für Prozessormodule X-CPU 01
V12.2	HIMAXCPU31_HA1_OS_V12.2.ldb	Sicherheitsbezogenes Betriebssystem für Prozessormodule X-CPU 31
V12.4	HIMAXCOM_HA2_OS_V12.4.ldb	Betriebssystem für Kommunikationsmodule X-COM 01

Tabelle 1: Aktuelle BS-Versionen

#### 1.1 Neue Funktionen

PROFIsafe V2.6MU1:

Das Betriebssystem unterstützt neben Basic-Protocol (BP) auch Loop-Back-Protocol(LP) (nur F-Host) und Expanded-Protocol (XP) (GSDML-Datei ab 2.32 / SILworX Codegenerierungsversion 11b).

Für die Funktion PROFIsafe Host V2.6MU1 (LP, XP) und PROFIsafe Device V2.6MU1 (XP) werden eigene Lizenzen benötigt. Zusätzlich wird für jede konfigurierte Protokollverbindung jeweils eine Verbindungslizenz benötigt.

Im Basic Protocol werden zusätzlich HIMA F-Devices mit 10 und 12 Bytes angeboten.

Einschränkung: Basic-Protocol für mehr als 12 Bytes und 4-Byte-CRC wird nicht mehr unterstützt.

Aufgrund der engen Terminlage eines Kundenprojekts konnte noch keine Zertifizierung von PROFIsafe durch ein PI-akkreditiertes Prüfinstitut erfolgen.

Gateway-IP-Adresse kann per DCP-Set gesetzt werden.
 Beim PROFINET-Verbindungsaufbau wird die Gateway-IP-Adresse des PROFINET-Devices entsprechend der konfigurierten IP-Adresse eingestellt, sofern die IP-Adresse des PROFINET-Devices nicht mit der konfigurierten IP-Adresse übereinstimmt (DCP-Set).

#### 1.2 Firmware-Verbesserungen

 Verbesserung des Verhaltens der Funktion PROFIsafe-Verbindungszustand zurücksetzen (für Host).

Es können jetzt die PROFIsafe-Verbindungszustände von bis zu 32 PROFIsafe-Verbindungen gleichzeitig zurückgesetzt werden.

HI 801 529 D Rev. 1.02 Seite 5 von 9

### 1.3 Firmware-Einschränkungen

- In äußerst seltenen Fällen kann es bei der Verwendung eines oder mehrerer Kommunikationsprotokolle wie z.B. Modbus oder ComUserTask unter Lastkontrolle und Übergang der Steuerung / COM-Modul von RUN nach STOP zu einem Reboot des COM-Moduls kommen.
- Einschränkung bezüglich Reload-Lizenzen:

Wenn beim Laden eines von einem Modul benötigten Features nur eine Demo-Lizenz zur Verfügung gestellt werden kann, wird diese bei einem Reload mit regulärer Lizenz u.U. nicht entsprechend umgestellt. In der Lizenzverwaltung der CPU wird dann angezeigt, dass eine reguläre Lizenz zur Verfügung steht, aber eine DEMO-Lizenz in Verwendung ist. Das Verhalten tritt genau dann auf, wenn das Modul selbst keinem Reload bzw. Cold-Reload unterzogen wird.

Erst nach einem Neustart oder Reload bzw. Cold-Reload des Moduls wird die reguläre Lizenz verwendet und entsprechend angezeigt.

[Restriktion

HE29163 ]

Einschränkung für Reload von E/A-Modulen mit BS-Versionen ≤ V5 Reload von E/A-Modulen mit BS-Versionen ≤ V5 dürfen nicht gemeinsam mit einer Änderung eines Protokolls, mit einer Änderung auf der X-COM und auch nicht gemeinsam mit dem Löschen von Modulen erfolgen. Abhilfe:

Sollen E/A-Module mit BS-Versionen ≤ V5 per Reload geändert oder zur Konfiguration hinzugefügt werden, darf der Reload keine zusätzlichen Änderungen enthalten.

 Einschränkung bzgl. der Priorität bei der Ereignisübertragung: Bei redundanten Systemen darf nur der Wert 1 für die Priorität "Ereignisse" gewählt werden, sonst kann es zu Problemen bei der Aufsynchronisation kommen.

Seite 6 von 9 HI 801 529 D Rev. 1.02

#### 1.4 Referenzen

- HIMax Systemhandbuch HI 801 000 D.
- HIMax Sicherheitshandbuch HI 801 002 D.
- Kommunikationshandbuch HI 801 100 D.
- HIPRO-S V2 Handbuch HI 800 722 D.
- PROFIBUS Handbuch HI 801 514 D.

#### 1.5 Zstandard Lizenzbedingungen

Die CPU-Betriebssysteme enthalten den Dekompressions-Algorithmus Zstandard mit folgenden Lizenzbedingungen:

**BSD License** 

For Zstandard software

Copyright (c) 2016-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,

are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

HI 801 529 D Rev. 1.02 Seite 7 von 9

Anhang Release-Notes

# **Anhang**

# **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Aktuelle BS-Versionen 5

Seite 8 von 9 HI 801 529 D Rev. 1.02

#### Release-Notes

#### HI 801 529 D

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

#### **HIMA Paul Hildebrandt GmbH**

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Germany

Telefon +49 6202 709-0 +49 6202 709-107 Fax E-Mail info@hima.com

Erfahren Sie online mehr über HIMax:



www.hima.com/de/ produkte-services/himax/