

(E

F 6215: Модуль аналогового ввода

- 8 каналов для входов напряжения 0...1/5/10 В, входы Pt100
- Токовые входы 0/4...20 мА
- Входы с безопасным разделением для стороны полевого оборудования и гальванически отделенные друг от друга
- Разрешение 12 бит




Рис. 1: Блок-схема модуля и вид кабельного штекера спереди

HI 803 116 RU (1550) F 6215

Входное напряжение 0...1,06 В (около 6 % переполнения) Цифровые значения 0 MV = 0; 1 V = 3840; 21,3 MA = 4095

R*: Шунт при измерении тока 50 Ом, 0,05 %, 0,125 Вт

 $T < 10 \ ppm/K$ Входное сопротивление Мин. 1 МОм Постоянная времени входных фильтров Ок. 2,2 мс

Время преобразования Макс. 4 мс для 8 каналов

 Предел основной погрешности
 0,1 % при 25 °C

 Эксплуатационный предел
 0,3 % при 0...+60 °C

Электрическая прочность 200 В против аналогового заземления

(GND)

 I_{k} для Pt100 2,5 мА Необходимое пространство 4 HP

Эксплуатационные данные 5 В пост. тока/100 мА, 24 В пост. тока/140 мА

Маркировку следующих кабельных штекеров см. в соответствующих таблицах:

■ Кабельный штекер Z 7127 / 6215 / Сх / I (U1V) для подсоединения к источнику тока или напряжения (Таблица:1)

■ Кабельный штекер Z 7127/6215/Cx/U5V (U10V) для подсоединения к источнику напряжения через делитель напряжения (Таблица 2)

Канал	Штырьковый вывод	Цвет	Разъем	
1	z4	BN		
	d4	WH		
2	z8	YE		
	d8	GN		
3	z12	PK		
	d12	GY		
4	z16	RD		
	d16	BU		
5	z20	VT	Кабель: LiYCY 20 x 0,25 мм²	
	d20	BK	(экранированный)	
6	z24	WHGN		
	d24	WHBN		
7	z28	WHGY		
	d28	WHYE		
8	z32	WHBU		
	d32	WHPK		
I _k для Pt100	z2	WHRD		
	z6	WHBK		
L+ (24 В пост. тока)	d30	RD	Плоский наружный штекер 2,8 x 0,8 мм²	
L- (24 B пост. тока)	d26	BK	$q = 1 \text{ mm}^2$, $I = 750 \text{ mm}$	
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер $6,3 \times 0,8 \text{ мм}^2$ $q = 2,5 \text{ мм}^2, I = 120 \text{ мм}$	

Таблица:1: Маркировка жил кабельного штекера Z 7127/6215/Cx/I(U1V)

Канал	Штырьков ый вывод	Цвет	Разъем	
1	x4	BN	Кабель: LiYCY 20 x 0,25 мм² (экранированный)	
	d4	WH		
2	x8	YE		
	d8	GN		
3	x12	PK		
	d12	GY		
4	x16	RD		
	d16	BU		
5	x20	VT		
	d20	BK		
6	x24	WHGN		
	d24	WHBN		
7	x28	WHGY		
	d28	WHYE		
8	x32	WHBU		
	d32	WHPK		
I _k для Pt100	z2	WHRD		
	z6	WHBK		
L+ (24 В пост. тока)	d30	RD	Плоский наружный штекер 2,8 x 0,8 мм²	
L- (24 В пост. тока)	d26	BK	$q = 1 \text{ mm}^2$, $I = 750 \text{ mm}$	
Экран		YEGN	Плоский наружный штекер $6.3 \times 0.8 \text{ мм}^2$ $q = 2.5 \text{ мм}^2$, $I = 120 \text{ мм}$	

Таблица 2: Маркировка жил кабельного штекера Z 7127/6215/Cx/U5V (U10V)


Рекомендуется замыкать накоротко неиспользуемые входы напряжения в кабельном штекере или на соответствующем клеммнике.

i

HI 803 116 RU (1550) F 6215

Подключение с делителем напряжения для диапазона напряжений до 5 или до 10 В

На следующем рисунке показано подключение делителя напряжения на канале 1 через кабельный штекер Z 7127/6215/Cx/U5V (U10V). Сопротивление делителя напряжения (R02, R04...R16) зависит от выбранного диапазона напряжений, см. Таблица 3.



- 3 Z 7127 / 6215 / Cx / U5V (U10V)
- 2 Дополнительное сопротивление R02 для делителя напряжения, значение зависит от диапазона напряжений

Рис. 2: Подключение с делителем напряжения для диапазона напряжений до 5 или до 10 В

Диапазон измерений U_{M}	R01, R03, R05, R07 R09, R11, R13, R15	R02, R04, R06, R08 R10, R12, R14, R16
05 B	33,2 кОм 1 %	133 кОм 1 %
010 B	20 кОм 1 %	178 кОм 1 %

Таблица 3: Оснащение сопротивлением делителя напряжений канала 1...8

За счет допуска сопротивлений делителя напряжений точность, указанная в техническом паспорте, обеспечивается только после повторного согласования в пользовательской программе, либо необходимо использовать сопротивления с допусками < 1 %.

Аналоговые токовые входы 0/4...20 мА Диапазон измерения входов тока 0/4...20 мА.




Рис. 3: Токовые входы с 12 бит = 4095 цифр = 21,3 мA

Двухпроводная схема с Pt100 и согласованием линий (опция)

Согласование линий следует выполнять с помощью корректирующего расчета в пользовательской программе.




Рис. 4: Двухпроводная схема с Pt100 и согласованием линий (опция)

HI 803 116 RU (1550) F 6215

Двухпроводная схема нескольких Pt100




Рис. 5: Двухпроводная схема с несколькими Pt100

Подключение Pt100 в трехпроводной схеме




Рис. 6: Подключение Pt100 в трехпроводной схеме

Подключение нескольких Pt100 в трехпроводной схеме





Рис. 7: Подключение нескольких Pt100 в трехпроводной схеме

Подключение Pt100 в четырехпроводной схеме




 $I_k = 2.5 \text{ MA}$

2 Z 7127/6215/Cx/4P

Рис. 8: Подключение Pt100 в четырехпроводной схеме

Использование нескольких Pt100 в четырехпроводной схеме



1 Рекомендуется дополнительный диод 1)

 $I_k = 2.5 \text{ MA}$

3 Z 7127/6215/Cx/4P

Рис. 9: Использование нескольких Pt100 в четырехпроводной схеме

1 Максимальное сопротивление петли тока не должно превышать 6 кОм! Причина: при выходе из строя одного Pt100 должна быть обеспечена функция остальных измерений Pt100.

¹⁾ НІМА рекомендует установку дополнительного диода (например, на клеммной стойке) для гарантии того, что при замене или неисправности Pt100 измерение будет обеспечено следующими измерительными датчиками.

HI 803 116 RU (1550) F 6215