


(E

Н 7202: Питание и защитный распределитель

- Для БСНН и 3СНН (сети 24 и 48 В)
- Нагрузочная способность шин по току L1/L2 макс. 64 А
- Нагрузочная способность по току отдельных клемм питания макс. 63 А
- Для защиты до 8 отдельных электроцепей посредством автоматов защиты
- Автоматы защиты в объем поставки не входят.



- Вставив имеющуюся в комплекте перемычку в клемму XG1, соединяют между собой обе отдельные токовые шины.
- 2 Автомат защиты с контактом контроля.
- Для работы схемы контроля (XG7) нужно, чтобы ползунки-переключатели (SF1 до SF8) на установленных автоматах защиты были в положении used / используются:

Положение **used**: автомат не установлен

Положение unused: автомат не установлен

- Диагностические сигналы автоматов защиты пригодны для цифровых входов (подключение 9 не используется)
- 5 Контрольный контур

Рис. 1: Коммутационная схема

HI 800 450 RU (1550) H 7202

Конструкция:

Для монтажа на несущей шине NS 35 согласно EN 60715.

Плата со штекерными колодками для 8 автоматов защиты до 16 А.

Технические данные

 Ширина:
 153 мм (полная)

 Высота:
 108 мм (полная)

Монтажн. глубина: 132 мм (со вставленными автоматами защиты)

Класс защиты: ІР20

Масса: 0,62 кг (без вставленных автоматов защиты)

Температура 0...60 °C

окружающей среды:

Автоматы защиты

Рекомендуемый тип автомата защиты (не входит в комплект Н 7202):

Предохранитель	Номинальный ток	Изделие	Тип
F1F8	4 A	E-T-A®	2210-S211-P1T2-H111 4 A
F1F8	16 A	E-T-A [®]	2210-S211-P1T2-H111 16 A

Таблица 1: Рекомендуемые типы автоматов защиты

Подсоединения и проводная разводка:

Разъем	Мин./макс. поперечн. сечение (мм²)		
ХG1: Питание L+	0,2/16 гибк., 10 с кабельным зажимом		
XG3: Питание L-	0,2/16 гибк., 10 с кабельным зажимом		
XG5:, XG6: Отвод L+	0,5/2,5 гибк.		
XG4: Отвод L-	0,5/2,5 гибк.		
XG7: Схема защиты	0,5/2,5 гибк.		

Таблица 2: Подсоединения и проводная разводка

Сигнальный штекер диагностики XG2:

С помощью диагностических сигналов может быть отслежено состояние отводов XG5 и XG6.

- HIGH-сигнал -> напряжение присутствует
- LOW-сигнал -> напряжение отсутствует

Диагностические сигналы подходят для цифровых входов типа 3 (согл. IEC 61131-2) и могут обрабатываться, например, посредством ПЭС.

H 7202 HI 800 450 RU (1550)

Вид спереди:




Рис. 2: Вид спереди, установлены автоматы защиты F1...F8

Монтаж:

Рекомендованное положение монтажа Н 7202 горизонтальное или вертикальное (относительно надписи на виде спереди), обеспечивающее достаточное поступление воздуха.

ВНИМАНИЕ



Ненужное отключение!

При температуре окружения ≥ 60 °C и номинальной загрузке тока всех автоматов защиты Н 7202 следует эту нагрузку снизить до ≤ 80% номинального тока для защитных автоматов.

HI 800 450 RU (1550) H 7202