\vdash

第十二章 三相异步电动机的调速

$$n=rac{60f_1}{p}(1-s)$$

变极调速

改变极对数p来调速

变频调速

改变频率来调速

调节转差能耗条数