

Pro $\omega_0 < 0$ má fáze opačné znamínko (např. nula vpravo)

Pro Q < 0 ($\zeta < 0$) má fáze opačné znamínko (např. nula v pravo)