

Elektrická měření

6. MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU

2024/2025

Jakub Svatoš

6. MĚŘENÍ KMITOČTU A FÁZOVÉHO ROZDÍLU


- Měření kmitočtu zdroje etalonového kmitočtu, přímé měření osciloskopem,
- **Čítače** (měření *f* přímo, měření *T*, průměrování, možnost vzniku falešného údaje)
- Elektronické analogové kmitoměry princip
- Měření fázového rozdílu možnosti měření φ (přehled)

ETALONY KMITOČTU

Poznámka: frekvence a čas jsou navzájem svázané fyzikální veličiny

Jednotka času **1s** def. – Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Primární etalon – cesiový rezonátor (stabilita až 10^{-14} /rok) - do rezonátoru je přiváděn vf signál o f = 9 192 631 770 GHz. Frekvence je dolaďována zpětnou vazbou tak, aby na detektor dopadalo co nevíce excitovaných atomů cesia.






K dispozici "chip scale" atomové hodiny, laboratorní & průmyslové provedení, stále ve vývoji...

Sekundární etalony: termostatované krystalem řízené oscilátory (stabilita až 10⁻⁹/rok)


Číslicové měřiče kmitočtu – čítače

Režim **přímého měření kmitočtu**



$$f_x = \frac{N}{T_N}$$

N je počet pulzů načítaných za dobu $T_{\rm N}$



Režim přímého měření f je vhodný např. pro $f_X > 10$ kHz

Odhad nejistoty při přímém měření kmitočtu


Standardní nejistota typu B při měření kmitočtu f_X : $u_{f_X} = \sqrt{\left(\Delta' f_X / \sqrt{3}\right)^2 + \left(\Delta f_X / \sqrt{3}\right)^2}$

kde, $\Delta f_{\rm X} = 1/T_{\rm N}$ je rozlišovací schopnost čítače v režimu přímého měření frekvence

$$\Delta f_X = \frac{\delta f_{\rm O}}{100} \frac{N}{T_{\rm N}} = \frac{\delta f_{\rm O}}{100} f_X$$

 $\delta f_{\rm O}$ - udávaná nestabilita frekvence krystalového oscilátoru, která způsobuje chybu doby otevření hradla $T_{\rm N.}$

N - počet pulsů načítaných za dobu $T_{N.}$







Nevhodně nastavená úroveň spouštění může u signálů se zákmity vést k hrubým chybám měření.

V tomto případě určujeme orientačně frekvenci osciloskopem a čítačem měření zpřesníme.

Režim **měření doby periody**





$$T_{x} = \frac{N}{f_{N}}$$

Režim měření periody je vhodný např. pro $f_X < 10 \text{ kHz}$

Odhad nejistoty při přímém měření periody

Standardní nejistota typu B při měření periody T_x :

$$u_{T_{X}} = \sqrt{\left(\Delta' T_{X} / \sqrt{3}\right)^{2} + \left(\Delta T_{X} / \sqrt{3}\right)^{2} + 2u_{K}^{2}}$$

, kde $\Delta^{\prime}T_{\rm X}$ = 1/ $f_{\rm N}$ je rozlišovací schopnost čítače v režimu měření periody

$$\Delta T_{\rm X} = \frac{\delta f_{\rm O}}{100} T_{\rm N} N = \frac{\delta f_{\rm O}}{100} T_{\rm X}$$


 $\delta f_{\rm O}$ - udávaná nestabilita frekvence krystalového oscilátoru $f_{\rm O}$ v %,

 $T_{\rm N}$ - je doba periody normálové frekvence,

N - počet pulsů načítaných za dobu $T_{\chi_{.}}$

 $u_{\rm K}$ - je směrodatná odchylka jejímž zdrojem je kolísání komparační úrovně způsobené

šumem



Odhad nejistoty při měření periody s průměrováním

Poznámka: Průměrování při měření $T = \text{změření doby } \boldsymbol{n}$ period $(n = 10^k)$. Doba 1 periody se určí posunutím desetinné čárky vlevo o k pozic.

(Pozor, nesouvisí s nejistotou typu A).

Složka $\Delta^{/}T_{\rm X}$ (dána rozlišovací schopností) se $\bf n$ -krát sníží, neboť rozlišitelnost odpovídá hodnotě $1/nf_{\rm N}$. (Po posunutí desetinné čárky odpovídá váha posledního místa na displeji $\bf n$ krát menší hodnotě než při měřeni doby 1 periody.)

Složka $\Delta T_{\rm X}$ (určena relativní nestabilitou frekvence krystalového oscilátoru f_0) průměrováním není ovlivněna, neboť

$$\Delta T_{\rm X} = \frac{\delta f_0}{100} T_{\rm X} \frac{n}{n} = \frac{\delta f_0}{100} T_{\rm X}$$

Složka u_k je konstantní.

Posunutím desetinné čárky o k pozic se však její hodnota n-krát sníží.

Výsledný vztah pro stanovení standardní nejistoty typu B při měření **doby periody** T_x s průměrováním je tedy:

$$u_{T_{X}} = \sqrt{\left(\Delta' T_{X} / (n\sqrt{3})^{2} + \left(\Delta T_{X} / \sqrt{3}\right)^{2} + 2(u_{k} / n)^{2}\right)}$$

Univerzální čítač

kmitočtové pásmo (např. 0,1 Hz - 3000 MHz)

počet vstupů (např. A, B)

Funkce:


měření kmitočtu, měření periody, měření časového intervalu A - B měření poměru A/B měření doby trvání impulsu měření délky náběžné a sestupné hrany střída, fáze dvou signálů, Jitter




Poznámka: U většiny čítačů, které jsou v současné době na trhu, se režimy měření frekvence nebo měření periody přepínají automaticky dle hodnoty měřeného kmitočtu a výsledek se přepočte na požadovanou veličinu (frekvence / perioda)

Čítače – Reciproční měření

Čítač měří dobu trvání T_K nejbližšího celistvého počtu K period měřeného signálu po stanovenou dobu (např. $T_S \approx 0.3$ s, 1 s, 10 s)







OSC - Oscilátor

VD + Z - Vstupní dělič a zesilovač

OUS - Obvod úpravy signálu

& - Hradla

D - Dělička frekvence

KO – Krystalový oscilátor

Čítače – Reciproční měření

Doba T_S dána frekvencí krystalového oscilátoru OSC =>

$$T_S = \frac{S}{f_N}$$

např, pro $T_S = 1$ s a $f_N = 100$ MHz bude $S = 10^8$.

Za tuto dobu otevření hradla H1 (1 s) načte ČÍTAČ 1 celistvý počet period vstupního signálu K - 1

Obvod $T_{\rm K}$ = $T_{\rm S}$ + Δ vyhodnotí dobu Δ a generuje impuls o délce $T_{\rm K}$ = $T_{\rm S}$ + Δ , kterým se otvírá hradlo H2 a ČÍTAČ 2 načte N impulsů o frekvenci $f_{\rm N}$

Měřená frekvence se pak vypočte

$$f_{x} = \frac{K}{T_{K}}; T_{K} = \frac{1}{f_{N}}N \rightarrow f_{x} = \frac{K}{\frac{1}{f_{N}}N} = f_{N}\frac{K}{N}$$

 T_K je doba trvání nejbližšího celistvého počtu period K

N je počet načtených hodinových impulsů s frekvencí f_N .

Měření kmitočtu


Určení kmitočtu (periody) z ovzorkovaného průběhu (např. v digitálním osciloskopu)

 k_1 – číslo vzorku po 1. průchodu signálu u nulou

 k_2 – číslo vzorku po 2. průchodu signálu u nulou (se stejnou derivací)


$$T = (k_2 - k_1)T_S$$
 T_S je perioda vzorkování

Zpřesnění: t_1 , t_2 lze určit lin. interpolací



Měření otáček, měření průtoku

Signál z indukčních snímačů při měření otáček nebo u průtokoměrů je vyhodnocován buď čítačem nebo analogovým kmitoměrem




Měření fázového rozdílu

Dva harmonické průběhy stejné frekvence

$$x_1(t) = X_{1,m} \sin \omega t$$
 a $x_2(t) = X_{2,m} \sin (\omega t - \varphi)$

pak je fázový rozdíl definován jako

$$\varphi = \omega t_0 = 2\pi f t_0 = \frac{2\pi t_0}{T} (rad)$$
 nebo $\varphi = \frac{360t_0}{T} (^{\circ})$




Určení fázového rozdílu z ovzorkovaného průběhu pomocí digitálního osciloskopu

z ovzorkovaného průběhu

 k_1 – číslo vzorku po 1. průchodu signálu u_1 nulou

 k_2 – číslo vzorku po 1. průchodu signálu u_2 nulou (se stejnou derivací)

 k_3 – číslo vzorku po 2. průchodu signálu u_1 nulou (se stejnou derivací)




$$T = (k_3 - k_1)T_S t_0 = (k_2 - k_1)T_S$$
 $\Rightarrow \varphi = 2\pi \frac{t_0}{T} = 2\pi \frac{k_2 - k_1}{k_3 - k_1} \frac{\text{Zpřesnění:}}{t_1, t_2, t_3 \text{ lze určit lin. interpolaci:}}$ $\varphi = 2\pi \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1}$


$$\frac{\mathbf{Z}\underline{p}\check{r}esn\check{e}ni:}{t_1, t_2, t_3 \text{ lze určit}} \quad \varphi =$$

$$\varphi = 2\pi \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1}$$

Elektronické fázoměry

Princip





Vyhodnocení:


a) analogové – měřením střední hodnoty

$$U_{0,\varphi} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u_{\varphi}(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{t_{0}} U_{P} dt = U_{P} \frac{t_{0}}{T} = U_{P} \frac{\varphi}{2\pi} = c\varphi$$


b) čítačem (nutno měřit t_o , T + výpočet)

$$\varphi = \frac{2\pi t_0}{T} \quad (rad) \qquad \varphi = \frac{360t_0}{T} \quad (^0)$$

Číslicový fázoměr



Princip



Další možnosti měření ϕ

• Vektorvoltmetrem: 1. signál – ref., 2. signál - U_x

Měření výkonů: cosφ = P/S

• Analogovým osciloskopem: režim X-Y Lissajousovy obrazce