

Příklad CP3.4:

Vypočtěte maximální vlnovou délku světla, které ještě bude absorbováno v GaAs v důsledku excitace elektronů z valenčního do vodivostního pásu. Určete hybnost fotonu s touto vlnovou délkou. Rychlost světla c = 3.10^8 m/s, h= $6,6.10^{-34}$ Js, E_g= 1,42 eV.




Při absorpci musí být energie fotonu větší než šířka zakázaného pásu polovodiče E,




Příklad CP3.5:

Může absorpce záření z příkladu CP3.4 (λ=870 nm, p=7,6·10⁻²⁸ kg·m·s⁻¹) vést k podobné excitaci v křemíku (E_g=1,12eV)?



Intrinzický (vlastní) polovodič určení koncentrace elektronů a děr.



$$p_0 = n_0 = n_i$$

Ve vlastním polovodiči jsou se koncentrace elektronů a děr rovnají tzv. intrinzické koncentraci n_i.

$$n_i = (N_c N_v)^{1/2} \exp(-\frac{E_g}{2 kT})$$

Intrinzická koncentrace je exponenciálně závislá na šířce zakázaného pásu E_p a teplotě T.

T = 300 K

$$n_i = \frac{2 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}}{1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}}$$

GaAs (E_g = 1.42eV) $\frac{10^6 \times}{3}$ $n_i = \frac{2 - 10^{10} \text{ cm}^{-3}}{1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}}$

Si (E_g = 1.12eV) $\frac{10^6 \times}{3}$ $n_i = \frac{1}{1.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$
 $\frac{1}{1.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$


Ge (E_g = 0.74eV) $\frac{1}{1.5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}}$

Odečtěte z grafu hodnoty n_i pro T = 420 K (150°C). Kolikrát se koncentrace zvýší?

C3.3 Intrinzický a dotovaný polovodič

Příklad CP3.6:

Určete koncentraci elektronů n_0 a děr p_0 v křemíku dotovaném fosforem o koncentraci 10^{17} cm $^{-3}$. Teplota T=300 K, intrinzická koncentrace n_i = $1.5x10^{10}$ cm $^{-3}$.



$$M_0 = \frac{7}{2}$$
 $M_0 = \frac{7}{2}$

$$N_{D}^{+} = 10^{77} \text{ cm}^{-3} \text{ Fosfoven}$$

$$(1) N_{D} = N_{D}^{+} + P_{O} = N_{D}^{+} = 10^{72} \text{ cm}^{-3}$$

$$10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

Příklad CP3.7:

Určete polohu Fermiho hladiny vzhledem ke středu zakázaného pásu (E,) pro polovodič z příkladu CP3.7. T=300 K, n,= 1.5×10^{10} cm 3 , k = 1.38×10^{-23} J, K 4 , e = 1.602×10^{-19} C.

$$P(3) P_0 = \frac{N^2}{N_0} = \frac{(1,5.10)}{10^{12}} = 2,25.10^3 \text{ cm}^3$$

$$\eta_{o} = \eta_{i} e \times p\left(\frac{E_{F} - E_{i}}{kT}\right) = \sum_{n} \frac{\eta_{o}}{\eta_{i}} = e \times p\left(\frac{E_{F} - E_{i}}{kT}\right)$$

$$\ln\left(\frac{\eta_{o}}{\eta_{i}}\right) = \frac{E_{F} - E_{i}}{kT} = \sum_{k} E_{F} - E_{i} = kT \cdot \ln\left(\frac{\eta_{o}}{\eta_{i}}\right)$$


$$E_{F} - E_{i} = 1.38.40^{-23} \cdot 300 \cdot \ln\left(\frac{10}{1.5 \cdot 10^{10}}\right) = 615 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

$$= 0.1407 eV$$


Příklad CP3.2:


Nakreslete v kubické krystalové mříži rovinu s Millerovým indexem (210) a krystalografický směr [001]. Určete další ekvivalentní směry ke směru [001].

 $\frac{kT}{e} \ln \frac{n_0}{n_i} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \cdot 300}{1.602 \times 10^{-19}} \ln \frac{10^{17}}{1.5 \cdot 10^{10}} = 0.407 \text{ [eV]}$










Pomůcka: daná rovina vytíná na jednotlivých osách úseky dané reciprokým hodnotám Millerových indexů, tj. ½, 1, ∞

C3.1 Krystalová mříž

Příklad CP3.3:

Vypočtěte objemovou koncentraci n_{si} atomů Si v krystalu křemíku.

krystalová soustava křemíku je diamantová = 2 x FCC mřížková konstanta křemíku: $a_0 = 5,43 \text{ Å} = 0,543 \text{ nm}$



 $(8.\frac{1}{8} + \frac{1}{2}.6) \cdot 2 = 8$

Koncentrace n = počet atomů v elementární buňce / objem buňky (V = a_0^3)

Počet atomů v buňce :

Počet atomů v buňce:

$$1A = 10^{-70}$$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 10^{-70}$
 $1 = 1$

$$1 \text{ m} \rightarrow 100 \text{ cm}$$
 $1 \text{ m}^2 \rightarrow 100 \times 100 \text{ cm}^2$
 $1 \text{ m}^3 \rightarrow 100 \times 100 \times 100 \text{ cm}^3$
 $-22 3 106 \text{ cm}^3$

$$d_0 = 5,43A = 0,543 \text{ mm}$$


$$d_0 = 5,43A = 0,543 \text{ mm}$$


$$d_0 = (0,543.10^{-9})^3 = 1,601.10^{-28} \text{ m}^3 = 1,601.10^{-22} \text{ m}^3$$

Příklad CP4.1:

Určete proud protékající integrovaným odporem v křemíkovém IO o délce 1 mm a průřezu 100 μm². Vodivá dráha je dotována bórem o koncentraci 1017 cm-3, intrinzická koncentrace nositelů náboje v křemíku n_i= 1.5x10¹⁰ cm⁻³. Proud určete pro teplotu 300 K

a úbytek napětí na odporu 10V.





Řešení:

$$L = 1 mm$$

$$S = 100 pm^{2}$$

$$N_{A} = 10^{3} cm^{3}$$

$$N_{i} = 1.5.10 cm^{3}$$

$$\mathcal{T} = \frac{1}{8}$$

11=RT

$$\frac{P_{polavodic}}{P_{o} = N_{o} + N_{A}}$$

$$P_{o} = N_{o} + N_{A}$$

$$P_{o} = N_{A} (N_{A} \gg n_{i})$$

$$n_{i}^{2} = P_{o} \cdot N_{o}$$

$$n_i^2 = P_0 \circ N_0$$
 $n_0 = \frac{n_i^2}{P_0} = \frac{N_i^2}{N_A} = \frac{(1.5 \cdot n_0)}{10^{7/2}}$

$$N_A = 10^{-5}$$

 $N_i = 1.5 \cdot 10^{-3}$
 $T = 300 \text{ K}$
 $V = 10 \text{ V}$

$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 10 \text{ M/M} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm}
\end{array}$$


$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm}
\end{array}$$


$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm} = 10^{-6} \text{ cm} \\
O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ 01 \text{ cm}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
O_{1} \circ 10 \times O_{1} \circ 01 \times O_{1} \circ$$







Jrčete polarizaci zobrazeného přechodu vnějším napětím: závěrná (na P +, na N -) ◆ x

Závērná na (P-a na N+)

Určete difúzní napětí přechodu P*N v meV, kde $N_A=10^{20}~cm^{-3}~a~N_D=10^{17}cm^{-3}~p\bar{n}$ teplotě $\underline{300K}$. Intrinsickou koncentraci v křemíku uvažujte $n_i=1.10^{10}~cm^{-3}~a~kT=26~meV$.



$$\bigcup_{D} = \frac{kT}{e} \cdot \ln \left(\frac{N_{D} \cdot N_{A}}{n_{i}^{2}} \right) = 26 \cdot \left/ n \left(\frac{10 \cdot n_{A}}{10^{20} \text{ cm}^{2}} \right) = \frac{26 \text{ meV}}{10^{20} \text{ cm}^{2}} = \frac{26 \text{ meV}}{10^{2}} \cdot \left(n \left(10^{17} \right) = 1.01 \cdot 10^{2} \text{ mV} = \frac{100 \text{ meV}}{10^{2}} \right)$$

