



Krawędzie zewnętrzne, otworu  $\phi 100$ , szczeliny R81 : sfazowanie 5 x 45  
Krawędzie szczeliny R80 : zaokrąglenie R25

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKONCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:		WYKONCZENIE:			STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA	0
A						<b>IF UMK</b>		
	NARYS.	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		TYTUŁ:  <b>Zad2_wl</b>		
	SPRAWDZ.							
	ZATWIER.							
	WYPROD.							
Z.JAKOŚCI			MATERIAŁ:		NR RYSUNKU		A4	
			WAGA:		SKALA:1:10		ARKUSZ 1 z 1	