

INSTRUCTIVO DE TRABAJO-GCC-010

VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO SERVOMEX

| Página | |
|------------|--|
| 1 | |
| Fecha | |
| JULIO/2017 | |

11

- 1. Resaltar el valor patrón con que se hará la comparación ya sea %O₂, ppm CO ó ppm CO₂.
- 2. Realizar mediciones de pureza de oxígeno o concentración de impurezas según sea el caso con el gas patrón, en 5 oportunidades y cada 15 minutos.
- 3. Determinar el valor del error absoluto de la medición restando el valor registrado y el valor teórico o patrón, el cual debe ser menor que la máxima dispersión aceptada (el 5% del valor real del certificado). Si es mayor se realiza la calibración.
- 4. Tomar tres valores registrados considerados estables (con menos variación entre sí) y con ellos calcular el promedio o media (X).
- 5. Calcular Desviación Estándar (s), Límite de Confianza (LC) y Coeficiente de Variación (CV) aplicando método de Poison. Tomando los valores registrados considerados estables con que se cálculo el promedio.
- 6. Expresar la calibración actual del equipo de la siguiente forma X */- s

| Realizad por | Revisado por | Aprobago por |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| Farm And S | | |
| Farm. Andrea Campos | Gerardo Gonzalez | Ing. Maximiliano Alcara |