

#### Miércoles 22 de marzo de 2023

El día martes 21 el **jefe de llenado Gerardo Gonzalez** hacen un reporte pidiendo la modificación de las purgas de mangueras del **TAV-001**, **TAV-002** y **Brida Nº 3**. Y también se encuentra notificado y es el que manda el mail a técnica el señor **Sergio Ledo.** 

La solicitud quedo registrada bajo S-23-107.

**Brida TAV-001 y 002:** se encuentra el piso dañado por las purgas de la manguera, ya que el producto es frio y daña el cemento.

**Brida Nº3:** al purgar la manguera eso provoca que las piedras partidas salgan despedidas hacia los costados.

#### Fotos de Brida de TAV-001 y 002














Foto de Brida de carga Nº3









16 de junio de 2023

Se termina la reparación de las purgas de las bridas nº 1, 2 y 3 colocando una cañería única para todas las purgas y venteo ya se encuentra operativa.







