

## INFORME DE INCIDENTE Nº 61


## Jueves 9 de marzo de 2023

Se informa de una gotera que se encuentra bajo del aire acondicionado dicha gotera se encuentra en el playón central de los clientes.

Provocando una franja de agua que pasa por varios box de clientes.

Pidiendo su reparación

Ajunto fotos





## **INFORME DE INCIDENTE Nº 61**



