

INFORME DE INCIDENTE № 63

Viernes 17 de marzo 2023

El viernes 17 se produce un suceso que involucra al clarkista Aldo Meyer Ilenadores David Encina y Alejandro Fleita.

El día ya mencionado el **clarkista Aldo Meyer** mueve el canasto, este no tenía la criquera puesta por motivo que se estaba cargando por los **llenadores David Encina y Alejandro Fleita.**

Este movimiento provoca que se caigan cilindros al piso (6 cilindros) 4 de ellos no contaba con tulipa. (No hubo daños mayores)

El clarkista Aldo Meyer dice que no vio que estaba sin la criquera que no avía nadie al lado del canasto.

Los llenadores David Encina y Alejandro Fleita dicen que estaban cargando el canasto por eso estaba sin la criquera.

cierre

Se mandó a hacer el procedimiento de clarkista y hacer unas marcaciones en el piso fue un descuido.