
Factibilidad con la MISMA reparacion (sin reparar, el simplex es inviable: 0%)
CNC (Ra)
factibilidad [%]
0
5
10
15
20
7.8
22.9
5.7
0.2
rechazo (sin rep.)
rechazo +rep.
nuestro (iter.)
NSGA-II +rep.
HEA (simplex)
factibilidad [%]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.2
rechazo (sin rep.)
rechazo +rep.
nuestro (iter.)
NSGA-II +rep.