
Compromiso cobertura <-> robustez (misma reparacion, mismo presupuesto)
Cobertura de la variedad
cobertura (fill %)
0
20
40
60
80
100
CNC
HEA
rechazo (sin rep.)
rechazo +rep.
nuestro (iter.)
NSGA-II +rep.
Mejor robustez alcanzada
min S (norm. a rechazo+rep.; menor=mas robusto)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
CNC
HEA
rechazo (sin rep.)
rechazo +rep.
nuestro (iter.)
NSGA-II +rep.