

Apertura de Servicio

Código:QB-FI-O-09 Rev: 08 Fecha de emisión:21-08-2009 Fecha de revisión: 14-10-2024

REALIZA	REVISA	AUTORIZA	No de Reporte		OV-13529-AP-12516	
fernando avelar	Enrique Lara					
FECHA PLANTA		CLIENTE (COBRO)				
25-Jun-24	25-Jun-24 Yokohama Industries Americas de Mexico		Yokohama Industries Americas			
NÚMERO(S) DE PARTE		NOMBRE(S	OMBRE(S) DE PARTE A		TORIZA SERVICIO EN PLANTA	
KAC6HS11		Hose		Benito Rocha		
	INCIDE	NTE(S)		AUTORIZA SERVICIO CLIENTE (COBRO)		
Damaged hose				Brian Ross		
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO						
SELECCIÓN RETRABAJO OTRO					TIEMPO TACTO	
VISUAL DIMENSIONAL DISPOSITIVOS EJECUCIÓN					200.0	
REQUERIMIENTO DIARIO Lugar de entrega:						
AREA ASIGNADA PARA REALIZAR LA OPERACIÓN Fecha estima				stimada de entrega:		
DISPOSITIVOS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN REQUERIDOS (DESCRIPCION,CANTIDAD)						
SE TIENE NO SE TIENE PRO			PROPIEDAD DEL CLIENTE	E: S NO	CUANTOS	
MAQUINAS O HERRAMIENTAS REQUERIDAS			EMPAQUE		MARCA DE GARANTIA	
Se tienen: SI NO						
CONDICIONES DEL AREA DE TRABAJO (INFORMAR A CLIENTE LOS RIESGOS SI EXISTEN CONDICIONES ADVERSAS)						
CORRECTA ILUMINACIÓN: SI NO CLIMA EXTREMOSO: SI NO AREA CON POCO ESPACIO: SI NO						
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN						