

ПАСПОРТ

Восстановленный

Разведочно-эксплуатационной скважины № 2

расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский г.о., с. Тишково

| Генеральный директор ООО «Инжгидропроект» | Сизов Н.Е. |
|---|------------|

Содержание

| Местоположение скважины | 3 |
|--|-----|
| Геолого-технические данные по сооруженной скважине | |
| Проектные и фактические данные по пробуренной скважине | |
| Фактическая конструкция скважины | |
| Геологический разрез скважины | |
| Зоны санитарной охраны | |
| Результаты геофизических исследований | |
| Результаты опытно-фильтрационных работ | |
| Результаты химического анализа подземных вод | |
| Данные составителя паспорта | |
| Краткая памятка | |
| Приложения | |
| | ± 2 |

Список приложений

- 1. Результаты ГИС
- 2. Геологический разрез скважины
- 3. Анализы подземных вод

Местоположение скважины

| 1. | Республика: | Российская Федерация | | | |
|----|-------------------------------|---|--|--|--|
| 2. | Область: | Московская область | | | |
| 3. | Городской округ: | Пушкинский | | | |
| 4. | Местоположение: | с. Тишково | | | |
| 5. | Владелец скважины: | ТСН 'Михалевский Сад' | | | |
| 6. | Почтовый адрес владельца: | 141207, Московская область, г Пушкино, ул Тургенева, д. 24, | | | |
| | | помещ. 28 | | | |
| 7. | Координаты скважины ГСК 2011: | 55.58070 сев. шир. 37.77233 вост. долг. | | | |
| 8. | Абсолютная отметка устья: | 177.5 | | | |
| 9. | Тип скважины: | Артезианская | | | |
| 10 | Назначение: | Лля хозяйственно-питьевого волоснабжения | | | |




Рисунок 1. Обзорная карта

Геолого-технические данные по сооруженной скважине

| Бурение производилось | вращательным | М | способом | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| Буровой установкой: | УРБ 2А-2 | | | |
| По проекту, составленному | ООО 'Мосинжстрой' | | | |
| Буровая организация: | ООО 'Мосинжстрой' | | | |
| Бурение начато: | 25.12.1995 г | Окончено: | 28.12.1995 г | |
| Приемо-слаточный акт полписан: | | 29.12.1995 г | | |

Фактические данные по пробуренной скважине

| Параметры | | Факти | ческие | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| Глубина, м | | 11! | 5.0 | | | |
| Конструкция мм/м | <u>377</u> 0.0-34.0 | <u>273</u> 10.0-74.0 | <u>213</u> 50.0-96.0 | 133 88.0-115.0 | | |
| Тип, диаметр, интервал и длина рабочей части фильтра. | Перфорация дырчатая, скважность 25% 98.0 – 103.0 м, 104.0 – 109.0 м, 112.0 – 114.0 м, Общая длина рабочей части: 12.0 м. | | | | | |
| Глубина статического уровня, м | 32.0 | | | | | |
| Дебит, м³/час | 10.0 | | | | | |
| Удельный дебит, л/с*м | 0.12 | | | | | |
| Понижение, м | 23.0 | | | | | |
| Тип труб: | | мет | алл | | | |

Фактическая конструкция скважины

| Колонна диаметром: | 377 | MM OT: | 0.0 | м, до | 34.0 | M |
|--------------------|-----|--------|------|-------|------|---|
| Колонна диаметром: | 273 | MM OT: | 10.0 | м, до | 74.0 | M |
| Колонна диаметром: | 213 | MM OT: | 50.0 | м, до | 96.0 | M |

| Фильтровая колонна | 133 | мм тип ф.к: | металл | _ |
|----------------------------|------|-------------|--------|---|
| Установлена на глубине от: | 88.0 | м, до: | 115.0 | M |

Интервалы Ф.К:

| OT | 88.0 | до | 98.0 | м глухая надфильтровая часть |
|----|-------|----|-------|------------------------------|
| OT | 98.0 | до | 103.0 | м фильтрующая часть |
| OT | 103.0 | до | 104.0 | м глухая надфильтровая часть |
| ОТ | 104.0 | до | 109.0 | м фильтрующая часть |
| OT | 109.0 | до | 112.0 | м глухая надфильтровая часть |
| ОТ | 112.0 | до | 114.0 | м фильтрующая часть |
| ОТ | 114.0 | до | 115.0 | м отстойник |

В скважине произведена затрубная цементация обсадных колонн:

| Диаметром | 377 | OT: | 10.0 | м, до | 25.0 | M |
|-----------|-----|-----|------|-------|------|---|
| Диаметром | 219 | OT: | 15.0 | м, до | 40.0 | M |

Геологический разрез скважины

| № геологического подразделения | Геологический индекс | Описание вскрытых Мощность отложений пласта, м | | Глубина залегания подошвы пласта, м | |
|--|-------------------------|---|------|--|--|
| 1 | N ₂ | Пески мелкие, пески средние, пески крупные. Прослои: глины. Вкрапления: глыбы | 45.0 | 45.0 | |
| 2 | N ₁₋₂ | Суглинки, глины, супеси. Вкрапления: глыбы | 10.0 | 55.0 | |
| 3 | K1 | Мел, гнейсы, граниты. Прослои: глины. Вкрапления: глыбы | 15.0 | 70.0 | |
| 4 | Тз | Известняки, доломиты. Прослои: глины | 25.0 | 95.0 | |
| 5 | T2 | Известняки, доломиты | 10.0 | 105.0 | |
| 6 | T1kus-kus | Известняки, доломиты. Вкрапления: валуны | 10.0 | 115.0 | |
| К эксплуатации прин. Основные отложения | | Водоносный горизонт известняки, доломиты | | | |

| к эксплуатации принят | I 1KUS-KUS | | водоносный горизонт | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|---|
| Основные отложения: | известня | ки, доломит | Ы | | |
| | | | | | |
| Указанный водоносный гориз | онт залегает на глубине от: | 105.0 | м. до: | 115.0 | M |

Геологический разрез представлен в приложении 2.

Зоны санитарной охраны

| Пояс ЗСО | Размеры, м |
|----------------|----------------------|
| I | 57.0 |
| II | 218.0 |
| III | 684.5 |
| Проектировщик: | ООО 'Инжгидропроект' |

Результаты геофизических исследований

| Дата проведения ГИС: | 13.10.2009 г |
|--------------------------------|---|
| Исполнитель: | ООО 'Возрождение Ветеранов' |
| Виды проведенных исследований: | ГК, КМ, КС, ТУ-съемка |
| Результаты ГИС: | Водоприток с нисходящим потоком отмечается |
| | с глубины 15,2 и поглощением в интервале 71,1 |
| | 80,0 м |

Результаты ГИС приведены в приложении 1.

Результаты опытно-фильтрационных работ

| Откачка проведен | a: | ООО 'Мосинжстрой' | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Начало ОФР: | | 14:00, 13.10. | 2009 г | Окончание ОФР: | | 14:00, 15.10.2009r | |
| Ёмкость мерного сосуда: | | 250 л Время наполнения: 89.9 | | .9 | | | |
| Оборудование для | замеров у | перов уровня: Электроуровнемер | | | | | |
| Тип и марка насос | a: | Grundfos SP-15 | | | | | |
| Производительность насоса: | | | | 15 м ³ /ч | | | м ³ /час |
| Глубина установки насоса: | | 75.0 | , | м. На трубах, диаметром: | | 42 | ММ |
| Продолжительност | гь ОФР: | P: 48.0 va | | | часа | | |
| Статический уровень: 32.0 | | .0 | м. Понижение: | | 23.0 | M | |
| Дебит: | 2.78 | л/сек | 10.0 | м ³ /час | | 240.0 | м ³ /сут |
| Удельный дебит: | 0.12 | л/сек*м | 0.43 | м³/час*м | | 10.32 | м ³ /сут*м |

Выводы и рекомендации по результатам ОФР: в процессе эксплуатации скважины необходимо производить:

- Регулярные наблюдения за уровнем подземных вод;
- Регулярные наблюдения за химическим, микробиологическим и радиационным составом подземных вод;
- Записи о расходе скважины;

Результаты химического анализа подземных вод

| Дата проведения анализов: | 13.10.2009г |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Лаборатория: | ООО 'Мосинжстрой' |
| Виды проведенных исследований: | Бактериология, радиология |
| Зафиксированные превышения ПДК: | Альфа-радиация, радон |
| Выводы: | Отобранная проба воды не соответствут |
| | СаНПиН |
| | |
| Лэтэ прородония энэлизор. | 13 10 2011 _E |

| Дата проведения анализов: | 13.10.2011г |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Лаборатория: | 000 'ИГП' |
| Виды проведенных исследований: | Бактериология, радиология |
| Зафиксированные превышения ПДК: | Альфа-радиация, радон |
| Выводы: | Отобранная проба воды не соответствут |
| | СаНПиН |

Анализы подземных вод представлены в приложении 3.

Данные составителя паспорта

Паспорт составил:

| Гидрогеолог ООО «Инжгидропроект» | | Сизов Н.Е |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Дата составления: | 01.05.2023 | г. |

Контакты организации составителя:

Адрес: г. Москва, ул. Малая Лубянка, 10 к. 1

Телефон: +7(977)380-32-82

e-mail: info@enhyp.ru



Краткая памятка

- Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее производительности, поэтому необходимо, чтобы скважина была оборудована эксплуатационным подъемником возможно скорее после окончания бурения и опробования. Это особенно важно для скважин, оборудованных фильтрами и эксплуатирующих воды песчаных водоносных горизонтов.
- ❖ Скважина, находившаяся в бездействии свыше одного месяца, обязательно должна быть подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды.
- ❖ Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производится после окончания бурения и опробования, устье скважины должно быть прочно закрыто, лучше всего металлической крышкой с приваркой ее к обсадной трубе. В случае несоблюдения этого требования, скважина может быть загрязнена и засорена. Работы по очистке и восстановлению скважины обычно бывают связаны с большими затратами. В отдельных случаях работы по восстановлению могут не дать положительных результатов, и скважина может совершенно выйти из строя. Целость закрытия скважины должна систематически проверяться владельцем скважины.
- ❖ Вся геолого-техническая документация на скважину, включая акты на заложение, скрытые работы, гидрогеологическое заключение, разрез, акт приема сдачи, паспорт, выданные буровой организацией, должны храниться постоянно. Следует иметь в виду, что по истечении нескольких лет, в случае необходимости переоборудования или ремонта скважины, вся перечисленная выше геолого-техническая документация будет являться исходным материалом для осуществления тех или иных технических мероприятий.
- Отсутствие этой документации вызовет необходимость проведения большого объема дополнительных работ, а в некоторых случаях лишит возможности правильно решить вопрос и методику ремонтно-восстановительных работ.
- Перед началом работ по монтажу водоприемника устье скважины должно быть открыто в присутствии представителей организации, владеющей скважиной и организации, монтирующей водоприемник, после чего должна быть замерена глубина скважины.
- Открытие устья скважины и результат замера ее глубины должны быть зафиксированы актом. В зависимости от результатов замера скважины принимается решение о возможности предварительной откачки скважины.
- ❖ Производить чистку скважины, ревизию и монтаж водоподъемного оборудования, во избежание неполадок и аварий, рекомендуется поручить квалифицированным специалистам.
- ❖ Обслуживание скважины должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное оборудование и имеющими право на ведение этой работы.
- Рекомендуется опорную плиту погружного насоса устанавливать не на обсадную техническую или фильтро-эксплуатационную колонну труб, а на специальный бетонный фундамент.
- ❖ Вибрация от работающего насоса, переходящая на трубы и фильтр, может вызвать пескование скважины.
- ❖ При вводе скважины в эксплуатацию насос должен включаться с минимальной производительностью с дальнейшим постепенным увеличением отбора воды до рекомендуемого.
- ❖ Скважина должна эксплуатироваться с дебитом, не превышающим рекомендованного буровой организацией.

