

- 1. Średnie ciepło właściwe w zakresie od temperatury t1 do temperatury t2 wyrażane w J/kmok\*K jest to:
  - a. Ilość ciepła w J potrzebna do ogrzania 1 kmol substancji o 1K
  - b. Średnia arytmetyczna rzeczywistego ciepła właściwego w temperaturze t1 i t2
  - c. Ilość ciepła w J potrzebna do ogrzania 1 kmol substancji od temp t1 do t2
- 2. W układzie zamkniętym podczas adiabatycznej kompresji gazu doskonałego doprowadzono do gazu pracę. Jak zmieniła się temperatura gazu
  - a. Zmalała
  - b. Nie zmieniła się
  - c. Wzrosła
- 3. 5 m3 gazu doskonałego o temperaturze 10C i ciśnieniu 1MPa ekspandowano izobarycznie do objętości 10 m3. Temperatura gazu po ekspansji wyniosła
  - a. 20 C
  - b. 293 C
  - c. 198 C
- 4. Równanie pierwszej zasady termodynamiki dla układu zamkniętego Q12=U2-U1+L12 jest słuszne
  - a. Tylko dla gazów doskonałych
  - b. Dla wszystkich czynników termodynamicznych
  - c. Tylko dla gazów doskonałych i półdoskonałych
- 5. Energia wewnętrzna gazu doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany
  - a. Izotermicznej
  - b. Adiabatycznej
  - c. Izochorycznej
- 6. Wysokość słupa cieczy w U-rurce wskazuje




- a. Nadciśnienie
- b. Ciśnienie absolutne
- c. Podciśnienie
- 7. W zbiorniku znajduje się 10 kmol gazu. Jaka jest objętość zbiornika jeżeli ciśnienie gazu wynosi 101325 Pa a temp 0 C
  - a. 224,1m3
  - b. 226,1m3
  - c. 227,1 m3
- 8. Skład mieszaniny można podać przy pomocy objętościowego molowego i masowego. Która odpowiedzi jest poprawna
  - a. Udział objętościowy jest równy udziałowi masowemu
  - b. Udział molowy jest równy udziałowi objętościowemu


- c. Udział masowy jest równy udziałowi molowemu
- 9. Jeżeli p ciśnienie absolutne, T temp bezwzględna , m masa gazu zajmująca objętość V, Ri indywidualna stałą gazowa, R uniwersalna stałą gazowa, V objętość, v -?, to równanie gazu doskonałego ma postać:
  - a. pV=mRT
  - b. pv=nRT
  - c. pV=mRiT?
- 10. Zaznaczone pole na rysunku przedstawia




- a. Pracę techniczną wykonaną przez gaz podczas przemiany 1-2
- b. Pracę użyteczną wykonaną przez gaz podczas przemiany 1-2
- c. Pracę bezwzględną wykonaną przez gaz podczas przemiany 1-2
- 11. Zaznaczone pole na rysunku przedstawia




- a. Pracę techniczną wykonaną przez gaz podczas przemiany 1-2
- b. Pracę użyteczną wykonaną przez gaz podczas przemiany 1-2
- c. Pracę bezwzględną wykonaną przez gaz podczas przemiany 1-2
- 12. Zaznaczone pole na rysunku przedstawia




- a. Ciepło przemiany 1-2
- b. Entropię przemiany 1-2
- c. Zmianę entalpii gazu podczas przemiany 1-2
- 13. Sprawność energetyczna doskonałego silnika cieplnego Carnota jest
  - a. Wieksza od 1
  - b. Równa 1
  - c. Mniejsza od 1
- 14. Współczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła jest
  - a. Większy od 1
  - b. Mniejszy od 1
  - c. Równy 1
- 15. Obieg Carnota składa się z
  - a. Dwu izoterm i dwu adiabat nieodwracalnych
  - b. Dwu izoterm i dwu izentrop(teoretycznie izentropa może być adiabatą odwracalną)
  - c. Dwu izoterm i dwu izentalp
- 16. Ciepło dostarczone do silnika cieplnego z górnego źródła ciepła
  - a. W całości może być zamienione na pracę
  - b. W części może być zamienione na pracę i w części musi być wyprowadzone do dolnego źródła ciepła
  - c. W części może być zamienione na pracę i w części może być wyprowadzone do dolnego źródła ciepła
- 17. Obieg Clausiusa-Rankine'a pary przegrzanej wyznacza pole 1-2-3-4-1 które przedstawia




- a. Pracę obiegu
- b. Ilość ciepła konieczną do zamiany wody ciekłej na parę przegrzaną
- c. Ilość ciepła odebranego w skraplaczu turbiny
- 18. Zawartość pary wodnej odniesiona do jednostkowej ilości powietrza suchego jest
  - a. Wilgotnością względną powietrza
  - b. Wilgotnością bezwzględną powietrza
  - c. Stopniem zawilżenia powietrza
- 19. W procesie 1-2 przedstawionym na rysunku




- a. Maleje wilgotność względna gazu
- b. Maleje wilgotność bezwzględna gazu
- c. Rośnie wilgotność względna gazu
- 20. Z układu o temp t1 do układu o temp t2 samorzutnie przepłynęło ciepło. Jeżeli t1>t2 to przemiana która zaszła w układzie jest przemianą
  - a. Adiabatyczną
  - b. Odwracalną
  - c. Nieodwracalną
- 21. Przedstawiony na rysunku wykres Sankey'a obrazuje bilans energii




- a. Silnika cieplnego
- b. Pompy ciepła
- c. Ziębiarki
- 22. Przedstawiony na rysunku obieg 1-2-3-4-1 jest odwzorowanie obiegu termodynamicznego



- a. Pompy ciepła
- b. Silnika Carnota
- c. Silnika Stirlinga
- 23. Przedstawiona na rysunku przemiana 1-2 jest odwzorowaniem przemiany




- a. adiabatycznej.
- b. izotermicznej
- c. izobarycznej.
- 24. Przedstawiony na rysunku wykres Sankey'a obrazuje I zasadę termodynamiki dla układu




- a. Otwartego i zamkniętego
- b. Tylko otwartego przepływowego
- c. Odosobnionego zamkniętego
- 25. Przedstawione równanie umożliwia obliczenie przyrostu entalpii

$$\Delta I = mc_p \Big|_{t_1}^{t_2} (t_2 - t_1)$$


- a. Gazu półdoskonałego i rzeczywistego
- b. Gazu doskonałego i półdoskonałego
- c. Gazu doskonałego
- 26. Wewnętrzna strata egzergii jest skutkiem
  - a. Przyrostu energii wewnętrznej
  - b. Nieodwracalności procesów
  - c. Zamiana ciepła na pracę
- 27. Brak
- 28. Stan początkowy gazu doskonałego określa ciśnienie p1 i objętość V1. W wyniku jakiego rozprężenia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości V2 gaz wykona większą pracę bezwzględną?
  - a. W obydwu przemianach gaz wykona jednakową pracę
  - b. Gaz wykona większą pracę przy rozprężaniu izobarycznym
  - c. Gaz wykona większą pracę przy rozprężaniu izotermicznym
- 29. Na rysunku przedstawiono zmiany ciśnienia i temperatur podczas przemiany 1 kmol gazu doskonałego. Jaka objętość gazu podlega przemianie?



- a. Ok. 8,31 m3
- b. Ok. 83,1 m3
- c. Ok. 0,831 m3
- 30. Przedstawiony na rysunku obieg 1-2-3-4-1 jest odwzorowanie obiegu termodynamicznego




- a. Pompy ciepła
- b. Silnika Carnota
- c. Silnika Stirlinga
- 31. Proces na wykresie pomiędzy stanami 1-2 to




- a. Nawilżanie powietrza
- b. Oziębianie powietrza wilgotnego
- c. Nagrzewanie powietrza wilgotnego
- 32. Sprężarka idealna spręża izotermicznie gaz doskonały i potrzebuje do tego 100kJ pracy. W tym procesie ilość ciepła zewnętrznego wynosi.
  - a. Q=0kJ
  - b. Q=+100kJ
  - c. Q=-100kJ
- 33. Pompa ciepła pobiera z gruntu 6 kW i do swego napędu potrzebuje 3 kW. Moc grzejna tej pompy wynosi
  - a. 9kW
  - b. 6kW
  - c. 18kW
- 34. Ciepło spalania tlenku węgla CO jest
  - a. Mniejsze od wartości opałowej
  - b. Większe od wartości opałowej
  - c. Równe wartości opałowej
- 35. Jeżeli gazowe produkty spalania nie zawierają składników palnych to spalania jest

- a. Stechiometryczne
- b. Całkowite
- c. Zupełne
- 36. Jeżeli stałe produkty spalania nie zawierają składników palnych to spalanie jest
  - a. Całkowite
  - b. Zupełne
  - c. Stechiometryczne
- 37. Stechiometryczna ilość tlenu konieczna do zupełnego i całkowitego spalenia 1 kmol pierwiastka węgla C wynosi
  - a. 1/12 m3
  - b. 1m3
  - c. 1kmol
- 38. Stechiometryczna ilość tlenu konieczna do zupełnego i całkowitego spalenia 1 kmol metanu CH4 wynosi
  - a. 22,41 m3
  - b. 1 kmol
  - c. 44,82 m3
- 39. Stechiometryczna ilość dwutlenku węgla CO2 powstała w wyniku zupełnego i całkowitego spalania 10 m3 metanu CH4 wynosi
  - a. 224,1m3
  - b. 10kmol
  - c. 10m3
- 40. Jeżeli T, p oznaczają odpowiednio temperaturę bezwzględną i ciśnienie bezwzględne gazu to równanie p/t=const jest równaniem
  - a. Adiabaty
  - b. Izochory
  - c. Politropy
- 41. Jeżeli T, V oznaczają odpowiednio temperaturę bezwzględną i objętość jaką zajmuje gaz to równanie V/t=const jest równaniem
  - a. Izobary
  - b. Adiabaty
  - c. Politropy
- 42. Jeżeli p,V oznaczają odpowiednio ciśnienie bezwzględne gazu objętość jaką zajmuje gaz to równanie p\*V=const jest równaniem
  - a. Adiabaty
  - b. Politropy
  - c. Izotermy
- 43. Jeżeli cp i cv oznaczają odpowiednio ciepło właściwe gazu przy stałym ciśnieniu i przy stałej objętości to różnica cp-cv jest
  - a. Indywidualną stałą gazową
  - b. Wykładnikiem adiabaty
  - c. Uniwersalna stałą gazową
- 44. Przedstawiony na rysunku schemat dotyczy




- a. Pompy ciepła i chłodziarki
- b. Wyłącznie chłodziarki
- c. Wyłącznie pompy ciepła
- 45. Pierwsza zasada termodynamiki
  - a. Ustala jedynie równoważność ciepła i pracy
  - b. Określa warunki, w jakich może zachodzić zamiana ciepła na pracę
  - c. Określa że tylko części ciepła można zamienić na pracę
- 46. Przedstawiony rysunek to




- a. Wykres i-s pary wodnej
- b. Wykres t-s pary wodnej
- c. Wykres p-v pary wodnej
- 47. Jeżeli T oznacza temperaturę bezwzględną a t oznacza temperaturę w skali C to prawdziwa jest zalezność
  - a. t[C]=T[K]+273
  - b. T[K]=t[C]-273
  - c. T[K]=t[C]+273
- 48. Jeżeli pm oznacza nadciśnienie zmierzone przez manometr, pabs oznacza ciśnienie absolutne, patm oznacza ciśnienie atmosferyczne, to prawdziwa jest zależność
  - a. Pm=patm+pabs
  - b. Pabs=patm+Pm
  - c. Pabs=patm-pm

- 49. Podczas doprowadzania ciepła przy izobarycznej zamianie wody ciekłej w parę wodną proces jest
  - a. Adiabatyczny
  - b. Izentalpowy
  - c. Izotermiczny
- 50. Przedstawiony na rysunku schemat dotyczy



- a. Pirometru monochromatycznego
- b. Pirometru radiacyjnego
- c. Pirometru fotoelektrycznego
- 51. Przedstawiony na rysunku schemat dotyczy



- a. Pirometru fotoelektrycznego
- b. Pirometru radiacyjnego
- c. Pirometru monochromatycznego
- 52. Cechowanie pirometrów odbywa się poprzez pomiar temperatury powierzchni ciała
  - a. Doskonale czarnego
  - b. Szarego
  - c. Rzeczywistego
- 53. Siła termoelektryczna jest zależna od
  - a. Wyłącznie temperatury spoiny pomiarowej
  - b. Różnicy temperatury spoiny pomiarowej i spoiny odniesienia
  - c. Różnicy temperatury spoiny pomiarowej i temperatury otoczenia
- 54. Temperatura wskazywana przez pirometry jest
  - a. Równa temperaturze obiektu badanego
  - b. Większa od temperatury obiektu badanego
  - c. Mniejsza od temperatury obiektu badanego?
- 55. Miernik do pomiaru siły termoelektrycznej
  - a. Rezystancja miernika nie ma znaczenia
  - b. Powinien mieć jak największą rezystancję

c. Powinien mieć jak najmniejszą rezystancję