

GooDisplay

**GDEH042Z96** 

大连佳显电子有限公司

#### GDEH042Z96 图片制作及取模说明



图一

以实现图一效果为例,简要介绍图片制作和取模。

## 一、 图片制作

## 1、 黑白图片

该款屏不支持灰度,在制作图片的时候,需要做成 400\*300 分辨率的纯黑白图片,需要显示的内容做成黑色,不显示的内容做成白色,保存成.bmp位图文件。

# 2、 红色图片

红色图片制作方法同黑白图片,红色也需要做成 400\*300 分辨率的纯黑白图片,需要显示的内容做成黑色,不显示的内容做成白色,保存成.bmp 位图文件。


#### 二、取模

取模可以采用 image21cd 软件,压缩包里面有。黑白取模参数设置界面见图二,红色取模参数设置界面见图三:

- 1、 打开 image21cd, 调入需要取模的图片;
- 2、 输出数据类型: 选择 "C 语言数组 (\*.c)";
- 3、 扫描方式: 选择"水平扫描";
- 4、 输出灰度: 选择"单色";
- 5、 最大宽度和高度:选择"400"、"300",选择后需要点击后面的箭头确认:
- 6、仅第四项打钩; □包含图像头数据 □字节内象素数据反序 □ 自右至左扫描 □ 自底至顶扫描 □ 高位在前(MSB First)
- 7、 正显(白底黑字),则"颜色反转"打钩;负显(黑底白字)则不需要打钩。
- 8、 点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".C"文件; 9、 最后把文件".C"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二



图三