



M6 hontai

× 24 M3ねじ切



- ・指示ナキ穴は全てΦ3・精度重視(許容誤差±0.02)
- ・縦幅に注意 ・出来たら養生でくるんで部品名を書いて金子へ