

- ・指示ナキ穴は全てΦ3・精度重視(許容誤差±0.02)・縦幅に注意・出来たら養生でくるんで部品名を書いて金子へ