### SkenMdd

モータドライバドライバ (MDD) を使用するためのクラス

#### enum MddCommandId

- MOTOR\_RPS\_COMMAND\_MODE:目標回転数設定
- MOTOR PWM COMMAND MODE: PWM設定
- MECANUM\_MODE: メカナム動作モード
- OMNI3 MODE: 3輪オム二動作モード
- OMNI4\_MODE: 4輪オム二動作モード
- M1 PID GAIN CONFIG:モータ1PIDゲイン設定
- M2 PID GAIN CONFIG:モータ2PIDゲイン設定
- M3\_PID\_GAIN\_CONFIG:モータ3PIDゲイン設定
- M4\_PID\_GAIN\_CONFIG:モータ4PIDゲイン設定
- ROBOT\_DIAMETER\_CONFIG:車輪直径と旋回直径設定
- PID\_RESET\_COMMAND: PID制御リセット指令
- MOTOR\_COMMAND\_MODE\_SELECT: PWM指令モードか回転数指令モードかの選択
- ENCODER\_RESOLUTION\_CONFIG: エンコーダ分解能設定

#### enum MddStdid

- None
- MDD 0
- MDD\_1
- MDD\_2
- MDD 3
- MDD\_4
- MDD\_5
- MDD\_6
- MDD 7

#### class SkenMdd

## void SkenMdd::init(Pin tx\_pin,Pin rx\_pin,UartNumber uart\_num)

Uart通信を行う際の初期化関数

[パラメータ]

送信ピン番号

受信ピン番号

シリアル番号

[戻り値]

なし

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "sken_library/include.h"
#include "sken_mdd.h"

SkenMdd mdd;

int main(void)
{
    sken_system.init();
    mdd.init(B10,C5,SERIAL3);
    while (1) {
    }
}
```

# void init(MddStdid stdid,Pin can\_tx,Pin can\_rx,CanSelect can\_select)

CAN通信を行う際の初期化関数

```
[パラメータ]
MDDスタンダードID
送信ピン番号
受信ピン番号
CAN番号
[戻り値]
なし
[サンプルコード]
オブジェクトを作成し、初期化する
'''c++
#include "stm32f4xx.h"
#include "sken_library/include.h"
#include "sken_mdd.h"
SkenMdd mdd;
int main(void)
 sken_system.init();
 mdd.init(MDD_0,A12,A11,CAN_1);
 while (1) {
```

```
}
```

```
## bool SkenMdd::tcp(uint8_t id,const float (&command_data)[4],unsigned int
resend_time,unsigned int max_wait_time)
TCPモードで送信する
パラメータ設定など確実に通信する必要があるデータに対して使用する
[パラメータ]
指令ID
指令データ配列
再送信時間 [ms]
最大待機時間 [ms]
[戻り値]
成功か失敗
[サンプルコード]
モータ1のPIDのゲインを再送時間10 [ms], 最大待機時間2000 [ms]で設定する
#include "stm32f4xx.h"
#include "sken_library/include.h"
#include "sken_mdd.h"
const float MOTOR_PID_GAIN[4] = \{1.5, 0.1, 0.1, 20\};
SkenMdd mdd;
int main(void)
   sken_system.init();
   mdd.init(B10,C5,SERIAL3);
   mdd.tcp(M1_PID_GAIN_CONFIG,MOTOR_PID_GAIN,10,2000);
   while (1) {
   }
}
```

### void SkenMdd::udp(uint8\_t id,const float (&command\_data)[4])

UDPモードで送信する

回転数指令など何度も送るため1度届かなくても大きな影響のないデータに対して使用する

```
[パラメータ]
```

指令ID

指令データ配列

[戻り値]

なし

[サンプルコード]

4つのモータの目標回転数を設定する.

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "sken_library/include.h"
```

```
#include "sken_mdd.h"

const float MOTOR_PID_GAIN[4] = {1.5,0.1,0.1,20};
float motor_target_rps[4] = {1,-0.5,1.5,-10};

SkenMdd mdd;

int main(void)
{
    sken_system.init();
    mdd.init(B10,C5,SERIAL3);
    mdd.tcp(M1_PID_GAIN_CONFIG,MOTOR_PID_GAIN,10,2000);
    while (1) {
        mdd.udp(MOTOR_RPS_COMMAND_MODE,motor_target_rps);
    }
}
```