

图片制作及取模说明



GDEY029T94

大连佳显电子有限公司

GDEY029T94 图片制作及取模说明



图一 显示效果

一、图片制作

将需要显示的图片做成 296*128 分辨率的纯黑白图片(不支持灰度),保存为 BMP 或 JPG 文件(推荐使用 BMP 格式)。

二、取模

取模可以采用 image21cd 软件,压缩包里提供了此软件。以实现图一效果为例,取模参数设置界面见图二:

- 1、 打开需要取模的图片;
- 2、 输出数据类型: 选择 "C 语言数组 (*.c)";
- 3、扫描方式:选择"垂直扫描";
- 4、 输出灰度: 选择"单色";

5、 最大宽度和高度:选择"296""128",选择后需要点击后面的箭头确认;

□ 包含图像头数据 □ 字节内象素数据反序 □ 自右至左扫描 □ 自底至顶扫描 □ 高位在前(MSB First)

6、

- 这5项全不要打勾;
- 7、 颜色反转: 打勾显示原图, 不打勾颜色反转;
- 8、 点击"保存",把转换后的数组存到扩展名为".c"的文件;
- 9、 最后用文件".c"中的数组替换掉程序中对应的数组。



图二 取模设置