


Serveur mail - OT quotidiens



Période du 12/07/2015 11:47:25 au 13/07/2015 11:47:25

13/07/2015 11:47:25

Heures d'intervention totales Nombre de participations aux OT



Page 1 sur 2





Antonin RIBY

n° OT	Nature du problème	Commentaires
87 098	h0 : Posage en position baisse. ok TST003026 LOCCIONI TESTEUR EOL SYSTEM	RIBYN - 13-07-2015 05:55:54 Up + Init Anritsu : ok
87 099	Communication beckhoff. ok TST000198 IPTE TESTEUR APF	RIBYN - 13-07-2015 06:11:36 Redemarrage du banc : ok
87 100	Contactage posage + init machone : ok TST000354 TESTEUR ICT ATB	RIBYN - 13-07-2015 06:48:34 Ugs link : ko CMS ou handler ?
87 101	Unite centrale eteint + Init cab sur slave. ok TST002291 Posage 551 Convergence	
87 102	Cab : hs TST000467 TESTEUR EOL System RT6 #7	RIBYN - 13-07-2015 06:57:21 Debrancher / rebrancher l'alimentation : ok
87 107	Bt test : h0 + h1. ok TST000156 LOCCIONI TESTEUR EOL SYSTEM	RIBYN - 13-07-2015 07:51:28 Redemarrage anritsu bt : ok