


Serveur mail - OT quotidiens



Période du 15/07/2015 08:48:08 au 16/07/2015 08:48:08

16/07/2015 08:48:08









Antonin RIBY

n° OT	Nature du problème	Commentaires
87 190	Alignement Radio : plantage Urt. ok	RIBYN - 16-07-2015 06:16:39
	TST002480 LOCCIONI TESTEUR EOL SYSTEM	Pb de memoire ! Redemarrage du l'Urt : ok
		RIBYN - 16-07-2015 06:16:21 Pb de memoire !
87 191	Ouverture session diag. ok	RIBYN - 16-07-2015 06:20:55
	TST000203 IPTE TESTEUR APF	Redemarrage Pc : ok
87 195	Application fermer ok	
	TST000273 TESTEUR SCREEN SMEG, SMEG+, SMEC	
87 196	F-6 : (c3) R4. ok	RIBYN - 16-07-2015 08:38:03
	TST002416 TESTEUR ICT RT6 HANDLER	Pt : o11 et o18 : ok
Philippe GA	ASTELLU	
n° OT	Nature du problème	Commentaires
87 171	Ict14 clavier radionav defauts lecture cab hs OK	GASTELLUN - 16-07-2015 02:19:36
	TST004079 IMD POSAGE ICT FP250/260 N°4539	Changement lecteur cab ms710





87 172	EollI smeg nb bits fail ber2 OK]	GASTELLUN - 16-07-2015 02:24:49
	TST002470 LOCCIONI TESTEUR EOL SYSTEM		Contactage posage produit pos0
87 173	Ant amon arrays wait 25a OK	1	
01 113	Apf smeg erreur wait 25s OK TST000208 IPTE TESTEUR APF	j	
87 174	Apf smeg erreur wait 25s OK		
	TST000213 IPTE TESTEUR APF		
87 175	Eol9 rt6 defauts mtb test OK TST000471 TESTEUR EOL Systeme RT6 #9]	
87 176	EoIII smeg bloquee enclosure open pos0/1 OK TST005638 LOCCIONI TESTEUR EOL SYSTEM]	
87 177	Handler ict12 atb-oyp mes n203-on KO TST000354 TESTEUR ICT ATB]	GASTELLUN - 16-07-2015 03:41:41 Handler ict12 atb -oyp-, defauts mesure c706 100uf, program 50uf 30% ko format complet, mesure testeur ~ 80uf, avant program 75uf 30% ok, program -oym- 80uf 30%, mesure sur table ~ 90uf + mesure n203-on ~ 3v ko format complet, program 9.3v 10.7v
87 178	EoIII smeg defauts enclosure open OK TST002470 LOCCIONI TESTEUR EOL SYSTEM]	





87 179	ScreeningI smeg capteur collision gauche OK	
	TST000273 TESTEUR SCREEN SMEG, SMEG+, SMEC	
87 183	ScreeningII smeg x erreurs lecture cab OK TST003302 TESTEUR SCREENING MANUEL SMEG	
87 184	Eol10 mb501 rt6 fils fakra out OK TST000484 TESTEUR EOL Pref RT6 #10	
87 185	Ict1 I21 mb650 paccar contactage posage OK TST002227 Posage 4600 DB650/MTB650	