L5-Planejamento de Esperimentos II(DOE)

Giovani Carrara Rodrigues 7151669

Resumo:


Neste trabaho vamos análisar os dados abaixo tentando explicar a variável produção através das variáveis A e B. Dois modelos serão Usados. O modelo com interação, termos lineares e quadráticos e outro sem os termos quadráticos.

	3**(2-0) full factorial design, 1 block, 9 runs (3**(2-0) full factorial design, 1 block, 9 runs						
	(Spreadsheet3) in Exemplo_3a2 (2))						
Standard	+ 1 replications						
Run	Replicat A B Produ						
1	. 1	80,0000	100,0000	45,58			
2	1	80,0000	120,0000	64,97			
3	1	80,0000	140,0000	80,92			
4	1	90,0000	100,0000	51,86			
5	1	90,0000	120,0000	88,47			
6	1	90,0000	140,0000	93,95			
7	1	100,0000	100,0000	71,18			
8	1	100,0000	120,0000	96,57			
9	1	100,0000	140,0000	76,58			
10	2	80,0000	100,0000	48,77			
11	2	80,0000	120,0000	69,22			
12	2	80,0000	140,0000	72,60			
13	2	90,0000	100,0000	82,43			
14	2	90,0000	120,0000	84,23			
15	2	90,0000	140,0000	88,54			
16	2	100,0000	100,0000	92,77			
17	2	100,0000	120,0000	88,72			
18	2	100,0000	140,0000	83,04			


Modelo com interação, termos lineares e quadráticos

		ANOVA; Var.:Produção; R-sqr=,7972; Adj:,68659					
		(3**(2-0) full factorial design, 1 block, 9 runs					
		(3**(2-0) full factorial design, 1 block, 9 runs					
		(Spreadsheet3) in Exemplo_3a2 (2)) in lista-5)					
		2 3-level factors, 2 Blocks, 18 Runs; MS					
		Residual=76,09949					
		DV: Produção					
Factor		SS	df	MS	F	р	
Blocks	3	89,959	1	89,959	1,18212	0,300174	
(1)A	(L)	1339,853	1	1339,853	17,60660	0,001496	
Α	(Q)	215,307	1	215,307	2,82928	0,120697	
(2)B	(L)	884,770	1	884,770	11,62649	0,005828	
В	(Q)	256,747	1	256,747	3,37384	0,093385	
1L by	2L	504,031	1	504,031	6,62332	0,025885	
Error		837,094	11	76,099			
Total S	SS	4127,762	17				


Pela Tabela Anova acima vemos que a interação e os termos lineares dos fatores são importantes para explicar a produção.



Os resíduos parecem seguir uma distribuição normal.



Aqui vemos que os resídos parecem nao ter correlação.




Acima temos o gráfico da superfície de resposta.


Modelo sem os termos quadráticos

		ANOVA; Var.:Produção; R-sqr=,68284; Adj:,58526 (3**(2-0) full factorial design, 1 block, 9 runs (3**(2-0) full factorial design, 1 block, 9 runs (Spreadsheet3) in Exemplo_3a2 (2)) in lista-5) 2 3-level factors, 2 Blocks, 18 Runs; MS Residual=100,7037 DV: Produção					
Factor		SS	df	MS	F	р	
Blocks		89,959	1	89,959	0,89330	0,361821	
(1)A	L	1339,853	1	1339,853	13,30490	0,002951	
(2)B	L	884,770	1	884,770	8,78587	0,010971	
1*2	•	504,031	1	504,031	5,00509	0,043420	
Error		1309,148	13	100,704			
Total SS	3	4127,762	17				


Pela tabela Anova temos o mesmo resultado da análise anterior, ou seja, os termos lineares e a interação entre eles são importantes para explicar a variável produção.



Os resíduos parecem ter uma distribuição normal.



Pelo gráfico acima vemos que os resíduos parecem ser não correlacionados.



Superfície de Resposta fica como no gráfico acima.

Conclusão

O resultado da análise dos dois modelos são muito parecidos. Mas vemos que a Soma do quadrado dos resíduos no primeiro modelo é menor com relação ao segundo, portanto ficamos com o modelo com termos quadráticos.