Sprawozdanie

Systemy wbudowane



<u>Ćwiczenie 8:</u> Czujniki – pomiar temperatury.

Wykonanie:

Busłowski Tomasz Suchwałko Tomasz Skrouba Kamil Zawadzka Magdalena (Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia: dr inż. Adam Klimowicz

Zakres Materialu

- 1. Wewnętrzny czujnik temperatury mikrokontrolera.
- 2. Czujnik temperatury STLM20.
- 3. Czujnik temperatury TC77.
- 4. Interfejs SPI.

Zadania do wykonania

- 1. Korzystając z przykładu 1 napisz program wyświetlający temperaturę procesora na dowolnym wyświetlaczu.
- 2. Korzystając z przykładu 2 napisz program wyświetlający temperaturę zmierzoną czujnikiem TC77 na dowolnym wyświetlaczu.
- 3. Napisz program wyświetlający temperaturę na wyświetlaczu LCD korzystając z czujnika wbudowanego w mikrokontroler i czujnika STLM20. Wyprowadzenie czujnika znajdziesz na złączu Con7 (Temp). Do przetwarzania A/C wykorzystaj tryb wielokanałowy przetwornika. Zdefiniuj symbol stopnia "o" na wyświetlaczu LCD.
- 4. Napisz program porównujący wskazania czujnika STLM20 dla 2 metod obliczania wartości temperatury (liniowej i nieliniowej).

Treść:

Korzystając z przykładu 1 napisz program wyświetlający temperaturę procesora na dowolnym wyświetlaczu.

Realizacja:

- Najpierw utowrzyliśmy projekt na podstawie przykładu 1.
- W tym zadaniu (i w nstępnym) wyświetlaliśmy temperaturę na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD, więc podłączyliśmy wyświetlacz tak jak w Ćwiczeniu 5.
- Następnie kod programu z przykładu zmodyfikowaliśmy wykorzystaując kod z Ćwiczenia 5. tak, aby wyświetlał odczytaną temperaturę na wyświetlaczu LCD.
- W celu konwersji wartości z **double** na **tablicę znaków** wykorzystaliśmy funkcję **sprintf** z dodatkowo zaimportowanej biblioteki "cstdio".

Kod programu – plik main.c:

```
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_adc.h"
#include "lcd.h"
#include "cstdio"
void GPIO_Config(void);
void RCC_Config(void);
void NVIC_Config(void);
void ADC Config(void);
int main(void)
  volatile unsigned long int i;
  unsigned long int wartoscADC1 = 0;
  double result = 25.0;
  unsigned char temperatura[5];
  RCC_Config();
      GPIO_Config();
      ADC_Config();
      LCD Initialize();
                                    // Inicjalizuj LCD
      LCD WriteCommand(LCD DISPLAY ONOFF | LCD DISPLAY ON);
      LCD_WriteCommand(0x01); // Wyczysc LCD
      while (1) {
            ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
            //wyzwolenie pojedynczego pomiaru
            while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));
            //odczekaj na zakonczenie konwersji
            wartoscADC1 = ADC GetConversionValue(ADC1);
            //pobiez zmierzona wartosc
        /*Tu wstaw kod konwertuj¹cy wynik wg. Wzoru i prezentuj¹cy go na
wyœwietlaczu*/
            result = (1430.0-wartoscADC1*0.8067)/4.3 + 25.0;
          SW, semestr VI, 22-05-2017, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
```

```
sprintf(temperatura, "%f", result);
           for (i=0; i< 5; i++)
                                                         // Wypisz tekst
                 LCD WriteData(temperatura[i]);
           for (i=0;i<1000000ul;i++); //oczekanie
           LCD_WriteCommand(0x01);
      };
     while(1);
  return 0;
}
void RCC_Config(void)
//konfigurowanie sygnalow taktujacych
  ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia
HSE
  RCC DeInit();
                                                          //Reset ustawien
                                                       //Wlaczenie HSE
  RCC HSEConfig(RCC HSE ON);
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
                                                             //Odczekaj az
HSE bedzie gotowy
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);//
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
                                                        //ustaw zwloke dla
pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia
                                                             //0:<24MHz;
1:24~48MHz; 2:>48MHz
    RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1);
                                                        //ustaw
HCLK=SYSCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//ustaw PCLK2=HCLK
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//ustaw PCLK1=HCLK/2
    RCC PLLConfig(RCC PLLSource HSE Div1, RCC PLLMul 9); //ustaw PLLCLK =
HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz
    //RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7); //ustaw PLLCLK =
HSE*7 czyli 8MHz * 7 = 56 MHz - konieczne dla ADC
    RCC PLLCmd(ENABLE);
//wlacz PLL
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na
poprawne uruchomienie PLL
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
                                                        //ustaw PLL jako
zrodlo sygnalu zegarowego
    while(RCC GetSYSCLKSource() != 0x08);
                                                        //odczekaj az PLL
bedzie sygnalem zegarowym systemu
      /*Tu nalezy umiescic kod zwiazny z konfiguracja sygnalow zegarowych
potrzebnych w programie peryferiow*/
    RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div6);
                                                        // ADCCLK =
PCLK2/6 = 72 MHz /6 = 12 MHz
    RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie
portu GPIO A
          SW, semestr VI, 22-05-2017, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
```

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie
portu GPIO B
    RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph AFIO, ENABLE);//wlacz taktowanie
portu AFIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //wlacz_taktowanie
ADC1
  } else {
}
void GPIO Config(void)
  //konfigurowanie portow GPIO
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      // disable JTAG
     GPIO PinRemapConfig(GPIO Remap SWJ JTAGDisable, ENABLE);
      /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych
portow GPIO potrzebnych w programie*/
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
}
void ADC_Config(void)
  //konfigurowanie przetwornika AC
      ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
      ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;
//Jeden przetwornik, praca niezalezna
      ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE;
//Pomiar jednego kanalu, skanowanie kanalow nie potrzebne
      ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE;
//Pomiar w trybie jednokrotnym
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
      //Brak wyzwalania zewnetrznego
     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
      //Wyrownanie danych do prawej - 12 mlodszych bitow znaczacych
      ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1;
//Liczba uzywanych kanalow =1
      ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
//Incjalizacja przetwornika
      ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 16, 1,
     ADC_SampleTime_239Cycles5);
//Kanal 16 - wewnetrzny czujnik temp. procesora
//Grupa podstawowa, czas probkowania 239,5+12,5=252 cykli = 18us (calkowity
czas przetwarzania)
```

```
//239,5 => 17.1us = czas zalecany w dokumentacji MUC dla miernika
temperatury
     ADC TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
//Wlaczenie czujnika temperatury w procesorze
     ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
//Wlacz ADC1
     ADC_ResetCalibration(ADC1);
//Reset rejestrow kalibracyjnych ADC1
     while(ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1));
//Odczekanie na wykonanie resetu
     ADC StartCalibration(ADC1);
//Kalibracja ADC1
     while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
//Odczekanie na zakonczenie kalibracji ADC1
```

Treść:

Korzystając z przykładu 2 napisz program wyświetlający temperaturę zmierzoną czujnikiem TC77 na dowolnym wyświetlaczu.

Realizacja:

- Realizaja zadania 2 polegała na modyfikacji zadania 1 również wyświetlaliśmy temperaturę na wyświetlaczu alfanuerycznym LCD.
- Zgodnie z treścią przykładu 2 podłączymyśmy czujnik temperatury TC77: Con15 łączymy z pinami złącza Con8 (PA4 \rightarrow CS, PA5 \rightarrow SCK, PA7 \rightarrow SIO).
- Dodaliśmy do projektu moduł SPI z biblioteki StdPeriph i zaimportowaliśmy w pliku main.c.

Kod programu – plik main.c (zmienione ciało funkcji main.c):

```
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x adc.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "lcd.h"
#include "cstdio"
void GPIO_Config(void);
void RCC_Config(void);
void NVIC_Config(void);
void ADC_Config(void);
void SPI_Config(void);
int main(void)
  volatile unsigned long int i;
            SW, semestr VI, 22-05-2017, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
```

```
unsigned long int wartoscADC1 = 0;
  double result = 25.0;
  unsigned char temperatura[5];
  int temperatura2=12345;
  RCC_Config();
  GPIO_Config();
  ADC_Config();
  RCC_Config();
  NVIC_Config();
  SPI_Config();
  LCD Initialize();
                                                                 // Inicjalizuj LCD
  LCD WriteCommand(LCD DISPLAY ONOFF | LCD DISPLAY ON);
  LCD WriteCommand(0x01);
                            // Wyczysc LCD
#define SPI_Mode_Slave_Mask ((unsigned short int)0xFEFB) //Maska pozwalajaca wyzerowac
bity trybu pracy wprost w rejestrzez SPIx->CR1
       while (1) {
              SPI1->CR1 |= SPI Mode Master;
                                                                       //Ustaw tryb master -
wymusi to zmiane stanu NSS na niski
              while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //Czekaj na
dane
              temperatura2 = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
                                                                        //Odczytaj dane
              if ((temperatura2\&0x04)==0){}
                                                                        //Sprawdz, czy
zakonczono juz pierwszy pomiar po wlaczeniu ukladu TC77
                     temperatura2=0;
                                                                              //Jesli nie,
              wprzeciwnym razie wynik bedzie bledny (>500stC)
ustaw temp=0,
              }
              temperatura2 = temperatura2 >> 3;
                                                                         //Usun 3 LSB
              SPI1->CR1 &= SPI_Mode_Slave_Mask;
                                                                       //Ustaw tryb slave -
wymusi to zmiane stanu NSS na wysoki
              /*Tu wstaw kod konwertuj¹cy wynik i prezentuj¹cy go np. na wyœwietlaczu*/
              sprintf(temperatura, "%d", temperatura2);
              temperatura[3] = temperatura[2];
              temperatura[2] = '.';
              temperatura[4] = '0';
              for (i=0;i<100000ul;i++);
              for (i=0; i < 5; i++)
                                                                 // Wypisz tekst
              LCD WriteData(temperatura[i]);
              //for (i=0;i<1000000ul;i++);
              for (i=0;i<4500000ul;i++); // opóŸnienie
              LCD WriteCommand(0x01);
       };
       while (1);
  return 0;
}
```

Treść:

Napisz program wyświetlający temperaturę na wyświetlaczu LCD korzystając z czujnika wbudowanego w mikrokontroler i czujnika STLM20. Wyprowadzenie czujnika znajdziesz na złączu Con7 (Temp). Do przetwarzania A/C wykorzystaj tryb wielokanałowy przetwornika. Zdefiniuj symbol stopnia "o" na wyświetlaczu LCD.

Kod programu:

```
void GPIO Config(void);
void RCC Config(void);
void NVIC Config(void);
void ADC_Config(void);
void write_temp(int temp);
int adc_read(int channel);
int main(void) {
       volatile unsigned long int i;
       volatile char tekst1[10] = {"pomiar z: "};
       volatile char tekst2[8] = {"stlm20: "};
       volatile int temp = 0;
       unsigned long int wartoscADC1 = 0;
       //konfiguracja systemu
       RCC_Config();
       GPIO_Config();
       ADC_Config();
       LCD_Initialize(); // Inicjalizuj
       LCD LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR); // Wyczysc LCD
       while (1) {
              //odczyt wewnętrznego czujnika
              wartoscADC1 = adc_read(ADC_Channel_16);
              temp = ((1430-(wartoscADC1*0.8067))/4.3 + 25)*10;
              LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x00 );
              for (i=0; i<10; i++)
              LCD_WriteData(tekst1[i]);
              LCD WriteCommand( LCD DDRAM SET | 0x08 );
              write temp(temp);
              //odczyt kanalu 0 gpio 0
              wartoscADC1 = adc_read(ADC_Channel_0);
              LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x28 );
              for (i=0; i<8; i++)
              LCD_WriteData(tekst2[i]);
              temp = 85.543*(1.8663 - (wartoscADC1*0.8067/1000))*100;
              write_temp(temp);
              for (i=0;i;i<3200000ul; i++);
       while (1);
       return 0;
}
void write_temp(int temp) {
       LCD WriteData(48 + ((temp/1000)%10));
       LCD_WriteData(48 + (temp/100) % 10);
       LCD_WriteData(',');
       LCD_WriteData(48 + (temp/10)%10);
       LCD WriteData(48 + temp%10);
       LCD_WriteData(0xdf); LCD_WriteData('C');
}
void RCC Config(void)
//konfigurowanie sygnalow taktujacych
{
       ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia
       HSE RCC_DeInit(); //Reset ustawien RCC
       RCC HSEConfig(RCC HSE ON); //Wlaczenie HSE
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //Odczekaj az HSE bedzie gotowy
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie
              od taktowania rdzenia //0:48MHz
```

```
RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1); //ustaw HCLK=SYSCLK
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //ustaw PCLK2=HCLK
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //ustaw PCLK1=HCLK/2
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9
              czyli 8MHz * 9 = 72 MHz
              RCC_PLLCmd(ENABLE); //wlacz PLL
              while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne
              uruchomienie PLL
              RCC SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu
              while(RCC GetSYSCLKSource() != 0x08); //odczekaj az PLL bedzie sygnalem
              zegarowym systemu
              RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div6); // ADCCLK = PCLK2/6 = 72 MHz /6 = 12 MHz
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie portu
              GPIO A
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph AFIO, ENABLE));//wlacz taktowanie portu
              AFIO
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE); //wlacz taktowanie ADC1
       } else { }
void GPIO_Config(void) {
       //konfigurowanie portow GPIO
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
       GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // disable JTAG
       GPIO PinRemapConfig(GPIO Remap SWJ JTAGDisable, ENABLE);
int adc_read(int channel)
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
       ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
       while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));
       return ADC GetConversionValue(ADC1);
void ADC_Config(void) {
       //konfigurowanie przetwornika AC
       ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
       ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent; //Jeden przetwornik, praca
niezalezna
       ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; //Pomiar jednego kanalu, skanowanie
kanalow nie potrzebne
       ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE; //Pomiar w trybie jednokrotnym
       ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None; //Brak
wyzwalania zewnetrznego
       ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right; //Wyrownanie danych do prawej
- 12 mlodszych bitow znaczacych
       ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //Liczba uzywanych kanalow =1
       ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //Incjalizacja przetwornika
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
       //Kanal 16 - czujnik temperatury procesor
       ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //Wlacz ADC1
       ADC_ResetCalibration(ADC1); //Reset rejestrow kalibracyjnych ADC1
       while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na wykonanie resetu
       ADC_StartCalibration(ADC1); //Kalibracja ADC1
       while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na zakonczenie kalibracji ADC1
}
```

Treść:

Napisz program porównujący wskazania czujnika STLM20 dla 2 metod obliczania wartości temperatury (liniowej i nieliniowej).

Kod programu:

```
void GPIO Config(void);
void RCC Config(void);
void NVIC Config(void);
void ADC_Config(void);
void write temp(int temp);
int adc_read(int channel);
int main(void) {
       volatile unsigned long int i;
       volatile char tekst1[8] = {"linia: "};
       volatile char tekst2[10] = {"nielinia: "};
       volatile int temp = 0;
       unsigned long int wartoscADC1 = 0; //konfiguracja systemu
       RCC_Config();
       GPIO_Config();
       ADC_Config();
       LCD_Initialize(); // Inicjalizuj LCD
       LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR); // Wyczysc LCD
       while (1) {
              //odcyzt kanalu 0, gpio 0
              wartoscADC1 = adc_read(ADC_Channel_0);
              temp = 85.543*(1.8663 - (wartoscADC1*0.8067/1000))*100;
              LCD WriteCommand( LCD DDRAM SET | 0x00 );
              for (i=0; i<8; i++)
              LCD_WriteData(tekst1[i]);
              LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x08 );
              write temp(temp);
              temp = (-1481.96 + sqrt( 2196200 + ( ((1.8663 - (wartoscADC1*0.8067/1000))
       )/0.00000388 ) ))*100;
              LCD WriteCommand( LCD DDRAM SET | 0x28 );
              for (i=0; i<10; i++)
              LCD_WriteData(tekst2[i]);
              write_temp(temp);
              for (i=0; i< 3200000ul;i++)
       while (1);
       return 0;
}
void write_temp(int temp) {
       LCD_WriteData(48 + ((temp/1000)%10));
       LCD_WriteData(48 + (temp/100) % 10);
       LCD WriteData(',');
       LCD_WriteData(48 + (temp/10)%10);
       LCD_WriteData(48 + temp%10);
       LCD_WriteData(0xdf); LCD_WriteData('C');
}
void RCC_Config(void)
//konfigurowanie sygnalow taktujacych
       ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia
       HSE RCC_DeInit(); //Reset ustawien RCC
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //Wlaczenie HSE
       HSEStartUpStatus = RCC WaitForHSEStartUp(); //Odczekaj az HSE bedzie gotowy
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
```

```
FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie
              od taktowania rdzenia //0:48MHz
              RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //ustaw HCLK=SYSCLK
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //ustaw PCLK2=HCLK
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //ustaw PCLK1=HCLK/2
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9
              czyli 8MHz * 9 = 72 MHz
              RCC PLLCmd(ENABLE); //wlacz PLL
              while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne
              uruchomienie PLL
              RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu
              zegarowego
              while(RCC GetSYSCLKSource() != 0x08); //odczekaj az PLL bedzie sygnalem
              zegarowym systemu
              RCC ADCCLKConfig(RCC PCLK2 Div6); // ADCCLK = PCLK2/6 = 72 MHz /6 = 12 MHz
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie portu
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu
              GPIO B
              RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph AFIO, ENABLE));//wlacz taktowanie portu
              AFIO
              RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //wlacz taktowanie ADC1
       } else { }
}
void GPIO_Config(void) {
       //konfigurowanie portow GPIO
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 GPIO Pin 1;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
       GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // disable JTAG
       GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
}
int adc_read(int channel) {
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
       ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
       while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));
       return ADC_GetConversionValue(ADC1);
}
void ADC_Config(void) {
       //konfigurowanie przetwornika AC
       ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
       ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent; //Jeden przetwornik, praca
       ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; //Pomiar jednego kanalu, skanowanie
kanalow nie potrzebne
       ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE; //Pomiar w trybie jednokrotnym
       ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None; //Brak
wyzwalania zewnetrznego
       ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //Wyrownanie danych do prawej
- 12 mlodszych bitow znaczacych
       ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //Liczba uzywanych kanalow =1
       ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //Incjalizacja przetwornika
       ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
       //Kanal 16 - czujnik temperatury procesor
       ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //Wlacz ADC1
       ADC_ResetCalibration(ADC1); //Reset rejestrow kalibracyjnych ADC1
       while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na wykonanie resetu
       ADC_StartCalibration(ADC1); //Kalibracja ADC1
       while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na zakonczenie kalibracji ADC1
}
```