

LPG / CNG INJECTION CONTROLLER

OVED  
2011  
101112

E8

67R - 91 4288  
110R - 80 4534

autogaz

STAG-300-6

plus

www.autogaz.com.pl

U=12V

zeppelin



61272728000

STAG-300-6

**STAG-300-6**  
www.ac.com.pl  
U=12V



REMOVING CONSTRUCTION

0008657213



PLUS  
SOFT v 6.7  
6-cyl  
wyk. 2/A2





Reparatur + Generalüberholung

AGC Jens Winkler e.K. · Bahnhofstraße 15 · 88048 Friedrichshafen

Tankstelle Tettnang  
Wilhelm

Tettnang

Automatikgetriebe aller Fahrzeugmarken  
Fehlerdiagnose  
Festpreisgarantie  
Austauschgetriebe  
Einbautipps für Werkstätten  
Bis zu 2 Jahre Garantie

### Rechnung Nr. 5981

Leistungsdatum: 29.09.2022

Ersatzteil für Chrysler 300C

Kunden Nr.: 726  
Bearbeiter: Winkler  
Lieferdatum: 29.09.2022  
Leistungsdatum: 29.09.2022  
Datum: 29.09.2022

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Rabatt %	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Magnetventilblock 42RLE neu Original	420,17		420,17
Gesamt Netto					420,17
zzgl. 19,00 % USt. auf					420,17
Gesamtbetrag					500,00

Zahlbar bei Erhalt des Fz/Getriebes - Bar oder EC - keine Kreditkarte - oder Vorabüberweisung

Abholung durch Kunde

Sie erhalten auf die Ersatzteile 6 Monate Gewährleistung. Ausgenommen sind elektronische Bauteile. Die Ersatzteile bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gelten unsere AGB's.

**AGC** AUTOMATIK  
GETRIEBE  
CENTER  
Automatik-Getriebe-Center Jens Winkler e.K.  
Bahnhofstraße 15 88048 Friedrichshafen  
Tel: 07544/959958 Fax: 07544/959960  
www.automatik-getriebe-center.de


Automatik-Getriebe-Center  
Jens Winkler e.K.  
Bahnhofstraße 15  
88048 Friedrichshafen/Kluftern

Tel.: 07544/959958  
Fax: 07544/959960  
info@automatik-getriebe-center.de  
www.automatik-getriebe-center.de

Südwestbank  
Konto: 534 977 006 BLZ: 600 907 00  
Steuer-Nr.: 85444/53107  
USt-IdNr.: DE814264523  
HRA Ulm: 710834



Page 1 of 1

**BENUTZERDEFINIERTER BERICHT**

Fahrzeug	2005 CHRYSLER 300 3.5L V6 24V MPI - HIGH C JPUT	Wegstreckenzähler	185965.8 km
Fahrgestellnummer	1C8FVB8V75H646344	Datum der Veröffentlichung	Jul 8, 2022, 9:10:15 AM

**DTC-ZUSAMMENFASSUNG**

STEUERGERÄT	FEHLERCODE	FEHLERCODE-BESCHREIBUNG	STATUS
TCM	P0750	Stromkreis Magnetventil LR	Gespeichert
TCM	P0562	Batterie-/Systemspannung niedrig	Gespeichert
TCM	P0888	Getrieberelektrolyt ist stets deaktiviert	Gespeichert
PCM	P0700	Getriebesteuerung (MIL-Anforderung)	Gespeichert
PCM	P0174	Kraftstoffanlage 2/1 mager	Gespeichert
WCM	B1A29	Basestation -Abweichung, SKIM	Gespeichert
WCM	B1A25	Ungültiger Schlüssel	Gespeichert
WCM	B1A35	Nicht identifizierter Schlüssel-Kommunikationsfehler	Gespeichert
SUNR	B210D	Batteriespannung niedrig	Gespeichert
HIDT	U1103	Kommunikation mit Steuergerät Leuchtwertenregulierung rechts ausgefallen	Aktiv
PDM	B1C15	Spannung im Eingangstromkreis, Vertikalstellungssensor des Spiegels, Beifahrerseite, niedrig	Gespeichert