

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-03-004 Date de Création : 01/03/1991 Date: 14/01/2020 Révision n°13	Page 1/5 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale - Z – NC/PG	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> "STERNES" GENERALISEES		
<u>Version papier (à préciser) :</u> Valise PAD			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne recense les actions à mener à la Centrale lors d'une procédure STERNES généralisée.

La procédure "STERNES" est déclenchée par la DREAL en fonction de la détection automatique de la pollution et de l'analyse de la situation météorologique sur la région Fos-Etang de Berre.

Cette procédure impose une réduction des rejets de SO₂ aux établissements concernés.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
12/02/2007	9	Rejets SO2 conduite à tenir par rapport au quota demandé
08/08/2008	10	Conduite à tenir par rapport à la DRIRE
26/11/2008	11	Arrêté du 24.10.2008
23/09/2009	12	Mise à jour, numéro DREAL remplacé par numéro AIRFOBEP
14/01/2020	13	Mise à jour signataires

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>
	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-004 Révision n° 13	Page 2/5 Date : 14/01/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. APPLICATION	3
4.1. Procédure de transmission des instructions de la DRIRE	3
4.2. Rôle du Chef de Quart	3
4.3. Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO ₂	3
4.4. Fin d'alerte	4
5. ANNEXE 1: PROCEDURES STERNES GENERALISEES 5 T/J.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITE

PAD	CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X				

4. APPLICATION

4.1. Procédure de transmission des instructions de la DRIRE

- En cas de déclenchement de la procédure STERNES, un message téléphonique enregistré parvient **en salle de contrôle de la Centrale Sud (☎ 9005)**.
 - avant 11 h pour une période de réduction des rejets SO₂ débutant à 12 h de ce jour.
 - avant 18 h pour une période de réduction des rejets SO₂ débutant à 20 h de ce jour.
- Un seul quota de rejets SO₂ à respecter : 5 T/J. 1 type de message :
"MISE EN ROUTE DU PROGRAMME STERNES MINIMUM"

4.2. Rôle du Chef de Quart

Le Chef de Quart de la Centrale a pour mission :

- De noter le type de message reçu ainsi que l'heure, sur le cahier de quart et dans le classeur vert (modèle de la rubrique joint en annexe 1).
- De rappeler AIRFOBEP (☎ 5 5417 ou 06 19 19 18 65) pour avoir confirmation de la mise en route du programme STERNES ainsi que son type.
- D'avertir l'encadrement de la LPU ou le responsable PAD (hors heures ouvrables) qui se chargera d'avertir le service environnement.
- D'appliquer les mesures nécessaires afin de respecter les quotas de rejet SO₂, pour y parvenir se maintenir à une valeur inférieure ou égale à 0.5 T/J du quota minimum demandé. Ajuster l'alarme sur le point CL206I à : 0.19 T/H.

4.3. Mesures pouvant être mises en œuvre pour respecter les quotas SO₂

- a) Les alertes pollutions font l'objet de préavis, le nettoyage préventif des filtres d'huile de pyrolyse s'impose si le delta Pression est > 0.3 bar, il est possible de brûler du FOD en cas de problème de disponibilité de l'huile de pyrolyse (bouchages, stocks bas etc.) mais pas en liquide principal.
- b) Passage en fioul BTS suivant la consigne EXP-U-14-07
- c) Baisse de la production de vapeur par action sur les turboalternateurs.
(Arrêt TAS-2 si à bien plaie et sans ligne X).
- d) Augmenter le brûlage de gaz pouvant avoir plusieurs sources :
 - GDF dans la limite du contrat

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-004 Révision n° 13	Page 4/5 Date : 14/01/2020
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

- Vaporisation C4 : sous condition que la température (point T70 synoptique réseau gaz) en sortie du ballon F213 ne soit pas inférieure à 10° C. Vérifier le bon fonctionnement du pilotage vapeur sur fond de ballon du F213.

En mélangeant GDF + C4, on pourra demander au Butadiène d'augmenter la température de GDF en sortie du réchauffeur EO4 situé au Parc Sud afin d'obtenir une température supérieure à 10°C sur le T70.

- . Déclassement d'éthane CK4 au réseau gaz
- . Arrêt d'envoi de méthane CK4 à Oxochimie.

Nota : le débit de FO₂ à cs % de S en T/H = $Q \text{ FO}_2 \text{ (T/H)} = \frac{\text{rejet SO}_2 \text{ (T/J)} \times 2,083}{\text{Cs (\%)}}$

Si Cs = 2 on a pour un quota de 5 T SO₂ /j un débit de FO₂ 2% = 5,2 T/H.

Si Cs = 1 on a pour un quota de 5 T SO₂ /j un débit de FO₂ 1% = 10,4 T/H.

4.4. Fin d'alerte

L'alerte peut être reconduite plusieurs fois sans avis préalable, jusqu'au message de fin d'alerte définitif.

- La fin d'alerte est indiquée par un message téléphonique enregistré parvenant en salle de contrôle de la Centrale Sud (☎ 9005).
- Le chef de quart rappellera la DREAL (☎ 5 5417) pour avoir confirmation de la fin d'alerte.
- Retour à une marche normale de l'installation (mesures inverses à celles du § 3).
- Un rapport d'alerte sera rédigé par la PAD de la Centrale et adressé au Responsable Organisation Utilités.

Ce rapport comportera :

Le compte rendu d'épisode complété (annexe 2) et la copie de l'enregistrement SNCC groupe 204, point CL206I de la période concernée (annexe 3)

- Il devra impérativement être envoyé sous 48 heures ouvrables à la DREAL via le Service Environnement.

