

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-H1-05 Date de Création : 05/02/07 Date: 11/06/08 Révision n°1	Page 1/9 Annexe (1)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE HYGIENE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie OXOCHIMIE: OC/L, Appryl	TITRE : DOCUMENT UNIQUE		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique - Ecocentre INEOS : service intervention (3)			

Objet / Champ d'application :

Cette procédure entre dans la définition du processus de maîtrise des risques professionnels pour le personnel organique des sociétés Naphtachimie, Oxochimie, Appryl. Le Document Unique est le résultat de l'évaluation des risques pour la santé du personnel organique. Il permet de dresser un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail pour toutes les fonctions et des plans de mesures et d'actions associés.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
05/02/07	0	Edition initiale
11/06/08	1	Révision pour tenir compte des exigences de l'élément 12 ISRS

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Coordinateur Sécurité Coordinateur élément 11&12 ISRS Patrick BEHUE	<i>Visa sur original papier</i>	NAPHTACHIMIE Directeur Général Marc BAYARD	<i>Visa sur informatique</i>
		APPRYL Responsable Usine Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur informatique</i>
		OXOCHIMIE Responsable Usine Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur informatique</i>
		Le Coordinateur Contrôle des Pertes Nathalie BENYAYENNE	<i>Visa sur original papier</i>

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 2/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

Sommaire¹

1 – DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	3
2 – CONDITIONS D’ACCÈS AU DOCUMENT	3
3 – RÉGLEMENTATION	4
4 – ORGANISATIONS ET RESPONSABILITÉS	4
5 – DESCRIPTION DU PROCESSUS	5
ANNEXE.....	9

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 3/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

1 – Définitions / abréviations

Groupe Homogène d'Exposition : Regroupement des fonctions exposées à des risques identiques

Unité de travail : Notion relevant d'une appréciation factuelle et objective laissée à la seule appréciation du chef d'entreprise selon l'organisation du travail dans son entreprise. Une unité de travail peut-être un poste isolé, une équipe de travail, un atelier, un département, selon des critères géographiques et/ou liés au domaine d'activité par exemple.

Pour Naphtachimie, il a été choisi de définir les unités de travail suivantes :

- LPO
- LPU
- Appryl
- Oxochimie
- Services administratifs / contrôle de gestion
- Services techniques
- HSEQIM

Danger : Propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

Risque : Probabilité de voir un danger causer une perte.

CHSCT : Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

CMR : Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la reproduction

FDS : Fiche de Données Sécurité

HI : Hygiène Industrielle

EPI : Equipement de Protection Individuelle

SMR : Surveillance Médicale Renforcée

2 – Conditions d'accès au document

Le Document Unique est tenu à la disposition :

- du CHSCT,
- des délégués du personnel,
- du médecin du travail.
- Du personnel organique

En l'absence de CHSCT ou de délégués du personnel, le document est tenu à la disposition des salariés exposés aux risques.

Sur les unités de Naphtachimie , Oxochimie et Appryl une version papier du DU est accessible dans chaque Salle de Contrôle.

Le Document Unique est tenu, sur leur demande, à disposition :

- de l'inspecteur du travail ou du contrôleur,
- des agents des services préventions des organismes de Sécurité Sociale,
- des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 4/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

3 – Réglementation

- Décret 2001-1016 du 05/11/01 : -Article R-230-1 et suivants
« L'employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du § III (a) de l'art L230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important... »
- Arrêté du 11 juillet 1977 :
Cet arrêté, paru au Journal Officiel du 24 juillet 1977, fixe la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
- Décret 2001-97 du 01/02/01 :
Ce décret définit les modalités de surveillance pour les agents Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (produits CMR). Il réactualise et complète le décret de Décembre 92 en créant un cadre unifié de mesures plus protectrices pour prévenir les risques d'exposition professionnels aux agents CMR.
Circulaire du 08/11/2002 (mise à jour du DU)

4 – Organisations et responsabilités

La politique générale de contrôle des pertes des sociétés Naphtachimie, Oxochimie , Appryl montre la volonté des directions de maîtriser les risques pour la santé du personnel travaillant dans nos unités ou services, qu'il soit organique ou intervenant d'une Entreprise Extérieure. Pour arriver à ce résultat,

Chaque chargé de sécurité des secteurs concernés + le contremaître HI :

- assurent, en liaison avec les responsables de lignes de produits, le choix des éléments qui définissent la structure du Document Unique .
- organise la mise à jour annuelle des DU avec convocation d'un membre du CHSCT et du Médecin du Travail.

Les Responsables des lignes de Produits :

- sont responsables de l'identification et de l'évaluation des risques en collaboration avec les correspondants HI et HSE , et au nom de l'employeur de l'évaluation de la surveillance médicale à mettre en place en collaboration avec le service médical.
- tiennent à jour et mettent à disposition du service médical la liste du personnel dans chaque poste et leur service.
- informent le service médical et le chargé de sécurité du secteur concerné + le contremaître HI de tout changement intervenant au niveau :
 - o des risques (physiques, chimiques....), en précisant le type d'exposition
 - o des conditions de travail (rythme de travail,...)
 - o d'organisation impactant les groupes homogènes d'exposition (GHE).
- informent leur personnel du contenu du Document Unique du GHE auquel ils appartiennent, que ce soit à la prise d'une nouvelle fonction (embauche, mutation,

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 5/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

promotion..) ou lors d'une modification significative du contenu du DU (nouveau projet, modifications importante, nouveau produit...).

Le service de santé du travail :

- peut apporter une assistance dans l'identification, l'évaluation des risques et de la surveillance médicale
- détermine et assure le suivi médical des salariés
- est responsable de l'archivage des dossiers médicaux

Le service du personnel :

- est responsable d'établir la liste des postes tenus par les salariés

5 – Description du processus

Processus « Maîtrise des risques professionnels » :

Le processus « maîtrise des risques professionnels » vise à

- identifier les dangers pouvant impacter la santé du personnel,
- à quantifier les risques d'exposition à ces dangers pour chaque GHE, et définir les moyens de prévention ou protection permettant de minimiser ces risques
- à définir et prioriser les plans de mesurage permettant de vérifier la maîtrise de ces risques
- à définir et prioriser les plans d'actions permettant de diminuer progressivement ces risques

L'élaboration et les révisions des Documents Uniques de chaque GHE doivent se faire en associant le personnel appartenant aux GHE concernés, les Médecins du travail, et les Correspondants du CHSCT de chaque unité.

- **1 Identifier les risques** : c'est l'inventaire exigé par le texte réglementaire. Il s'agit de repérer les dangers, d'analyser et de se prononcer sur l'exposition des salariés à ce danger.

Documents d'entrée du processus :

- la liste des unités de travail de Naphtachimie , Oxochimie et Appryl et liste des secteurs composant chaque unité
- la liste à jour du personnel par fonctions et services
- la liste des produits CMR issue du catalogue des substances cancérigènes de l'Annexe I du Journal Officiel des Communautés Européennes,(texte de base + décret 2001-97 du 01/02/2001 , décret 2003-1254 du 23/12/2003(prévention risque chimique)
- l'arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 6/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

- Les dispositions réglementaires, dont la veille est effectuée par le service HSE central et les correspondants sécurité des unités de NC (SAVER)
- La liste des produits présents dans chaque unité: Cette liste est mise à jour annuellement par les chargés de sécurité de chaque ligne de produit après consultation des services achats et exploitation. Cette liste réactualisée est diffusée au service Hygiène Industrielle et au service de santé périodiquement.
- les FDS de ces produits, rassemblées dans un classeur en salle de contrôle de chaque unité
- la consigne SYS S1-08 définissant les obligations du site pétrochimique de Lavéra en matière de port des EPI
- la consigne SYS S1-09 définissant les protections respiratoires
- Les remontées des analyses des accidents et incidents survenus dans l'unité
- Les remontées des IGP et cahiers de situation dangereuse survenus dans l'unité
- Les consignes d'exploitation
- Les définitions de fonctions
- L'analyse des plans de mesurage effectués les années précédentes.

- 2. Identifier les groupes homogènes d'exposition (GHE)

Les diverses fonctions exposées à des risques comparables car effectuant des tâches comparables dans les mêmes secteurs ou unités sont regroupées dans des groupes de suivi des risques dits groupes homogènes d'exposition (GHE). La mise en place de GHE permet une mise en œuvre plus facile des plans de mesure et d'actions.

Certaines fonctions peuvent être à cheval sur plusieurs GHE. C'est le cas, par exemple, de fonctions renforts susceptibles de remplacer diverses fonctions appartenant à des GHE différents. Une moyenne arithmétique des évaluations des divers GHE la concernant est alors appliquée pour cette fonction.

- **3/ Classer des risques** : permet de donner une valeur à chaque risque selon la probabilité d'exposition au danger et la gravité du danger.

Pour évaluer nos risques nous avons utilisé la matrice Kinney recommandée par le Corporate TPF et par l'INRS, recommandation R409 (voir tableau de cotation dans formulaire DU en annexe):

La Probabilité que le danger provoque une perte est estimée en fonction :

- de la durée d'exposition potentielle au danger pour l'ensemble des tâches réalisées exposant à ce danger
- du degré de confinement du danger (qui dépend pour l'exposition aux produits de la volatilité du produit, de son mode d'utilisation dans le procédé et de l'existence ou non de protections collectives)

La Gravité de l'impact potentiel sur la santé est estimé en fonction :

- Pour les produits des conséquences sur la santé en fonction des phrases de risques extraites des FDS des produits

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 7/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

- Pour les autres dangers des conséquences estimées pour la santé

Après évaluation des risques, des codes couleurs permettent de visualiser pour chaque GHE les risques pour la santé

- ayant les gravités les plus hautes
- ou ayant les évaluations Kinney les plus hautes

Le classement permet de débattre des priorités et de planifier les actions de préventions.

- 4/ Proposer des plans de mesure et des plans d'actions de prévention :

Les moyens de prévention/protection existants sont cités dans le DU. Les EPI spécifiques pouvant servir de dernier rempart pour se protéger contre ce danger sont aussi listés. Si le risque n'est pas acceptable, c'est à dire s'il n'est pas faible ou si les moyens de prévention/protection ne sont pas jugés suffisants, alors un plan d'actions est mis en place.

Des plans de mesure sont mis en œuvre pour évaluer l'exposition réelle aux dangers.

Des plans d'actions sont mis en œuvre pour réduire l'exposition aux dangers. Les cotations des risques permettront de définir les priorités dans les actions à réaliser.

Mise à jour du Document Unique :

La mise à jour doit être au moins annuelle, il est donc important de dater le document, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Une décision d'aménagement important correspond à celle qui doit être soumise pour avis au CHSCT, aux termes de l'article L.236-2, qui vise « toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (...). Elle concerne notamment toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation de travail. Elle correspond à un projet important introduisant un véritable changement agissant sur les conditions de vie des travailleurs.

Composition de chaque Document Unique :

- 1) Une liste des fonctions appartenant au GHE concerné par ce DU
- 2) Un tableau des produits présents dans le secteur ou unité concernés par le DU avec une description des dangers de ces produits
- 3) Une liste des tâches réalisées par les membres du GHE, avec le % du temps que représentent ces tâches, une description de ces tâches et des dangers auxquelles elles peuvent potentiellement exposer.
- 4) Un tableau d'évaluation des risques :

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 8/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

Les dangers évalués sont les suivants :

- Agents biologiques
- Agents physiques
- Agents chimiques
- Facteurs ergonomiques, contraintes organisationnelles
- Facteurs psychosociaux
- Dangers particuliers aux machines

Pour chaque danger, si l'analyse des tâches réalisées par les membres du GHE montrent une exposition potentielle à ce danger, une cotation Kinney est réalisée et les informations suivantes sont répertoriées :

- Description du danger
- Evaluation Kinney du danger
- Tâches exposant potentiellement à ce danger
- Ensemble des moyens de prévention ou protection mis en œuvre pour réduire l'exposition potentielle à ce danger
- Moyens de protection individuelle spécifiques pouvant servir de dernier rempart pour se protéger contre ce danger
- Plan de mesures à réaliser pour évaluer l'exposition réelle à ce danger
- Plan d'action à mettre en œuvre pour réduire l'exposition à ce danger.

5) Tableau rassemblant l'ensemble des plans de mesurage par ordre d'évaluation Kinney de tous les dangers concernant potentiellement le GHE

6) Tableau rassemblant l'ensemble des plans d'actions par ordre d'évaluation Kinney de tous les dangers concernant potentiellement le GHE

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E3-04 Révision n° 1	Page 9/9 Date : 07/08/13
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Annexe

Formulaire type de Document Unique



"DU formulaire.xls"