

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-005 <i>Date de Création : 05/02/07</i> <i>Date : 31/12/25 Révision n°2</i>	Page 1/14
Destinataires communs gérés : Naphtachimie/APPRYL	Type de document : CONSIGNE HYGIENE		
Version informatique : Disponible sur Intranet	TITRE : DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)		

Objet / Champ d'application :

Cette procédure entre dans la définition du processus de maîtrise des risques professionnels pour le personnel organique des sociétés [Naphtachimie et Appryl](#). Le Document Unique d'[Evaluation des Risques Professionnels \(DUERP\)](#) est le résultat de l'évaluation des risques pour la santé du personnel. Il permet de dresser un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail pour toutes les fonctions et ainsi [de définir des plans d'actions pour en diminuer les effets](#).

Date de révision	N° rév	Nature et motif des 5 dernières révisions
05/02/07	0	Edition initiale
11/06/08	1	Révision pour tenir compte des exigences de l'élément 12 ISRS
29/12/25	2	Mise à jour de la consigne

Rédigée ou révisée par (fonction) :	Signature :
Technicien HI	<i>Visa informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction) :	Signature :
Resp HS. Central NC	<i>Visa informatique</i>
Resp. HSEQ APPRYL	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-005 Révision n°2	Page 2/6 Date : 31/12/2025
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

SOMMAIRE

1.	DEFINITIONS / ABREVIATIONS	3
2.	CONDITIONS D'ACCES AU DOCUMENT	3
3.	REGLEMENTATION	4
4.	ORGANISATION ET RESPONSABILITES	4
5.	DESCRIPTION DU PROCESSUS.....	4

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-005 Révision n°2	Page 3/6 Date : 31/12/2025
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

1. DEFINITIONS / ABREVIATIONS

Groupe Homogène d'Exposition : regroupement des fonctions dont l'exposition à un ou plusieurs risques est considérée comme de même nature et de même intensité

Unité de travail : notion relevant d'une appréciation factuelle et objective laissée à la seule appréciation du chef d'entreprise selon l'organisation du travail dans son entreprise. Une unité de travail peut-être un poste isolé, une équipe de travail, un atelier, un département, selon des critères géographiques et/ou liés au domaine d'activité par exemple.

Elle correspond à une situation de travail dans laquelle un ou des salariés, avec une ou des fonctions différentes et en charge d'activités différentes, est (ou sont) exposé(s) à un même danger.

Pour Naphtachimie/APPRYL, il a été choisi de définir les unités de travail suivantes :

- LPO
- LPU
- Appryl
- Services administratifs
- Services techniques au sens large
- HSEQIP

Danger : propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, susceptible de causer un dommage ou des effets néfastes pour la santé des travailleurs qui y sont exposés.

Risque : résultat de l'exposition à un danger avec apparition d'un effet néfaste, dans des conditions d'exposition données. Il est caractérisé par deux critères :

- la probabilité
- la gravité des conséquences potentielles

Exposition : mise en contact d'un danger (chimique, biologique ou physique) et d'une cible (organisme, système ou (sous-)population), souvent quantifiée par unité de temps.

Polyexposition : expositions par des voies multiples (via l'inhalation, l'ingestion et/ou le contact cutané), à des agents/nuisances multiples, qu'ils soient chimiques, biologiques, physiques en tenant compte de l'influence des facteurs organisationnels et psychosociaux, et ce tout au long de la carrière professionnelle.

CSSCT : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

CMR : Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la reproduction

FDS : Fiche de Données Sécurité

EPI : Equipement de Protection Individuelle

2. CONDITIONS D'ACCES AU DOCUMENT

Le Document Unique est tenu à la disposition :

- Du CSSCT
- Des délégués du personnel,
- Du médecin du travail.
- De l'inspection du travail et de la CARSAT
- Du personnel organique

L'ensemble des DUERP est accessible :

- via l'intranet Naphtachimie en cliquant sur HSEEQ puis DUERP :  [DUERP mise à jour 2024-2025](#)
- en version papier, dans les différents secteurs

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-005 Révision n°2	Date : 31/12/2025	Page 4/6
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

3. REGLEMENTATION

Articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail

Obligation générale de sécurité incombant à l'employeur, via la mise en œuvre des principes généraux de prévention (L. 4121-2 du Code du Travail), dont l'évaluation des risques.

Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 et circulaire DGT n°6 du 18 avril 2002, portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques

Décret n°2022-395 du 18 mars 2022

→ Adaptation du DUERP à la suite de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

Il clarifie certains principes et modalités du DUERP :

- différencie les obligations de mise à jour selon l'effectif des entreprises.
- introduit des liens entre DUERP et la mise en place d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRI Pact) pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Ces deux décrets sont transcrits dans le Code du Travail, aux articles R.4121-1 et suivants.

4. ORGANISATION ET RESPONSABILITES

Les Directeurs des Lignes de Produits :

- sont responsables de l'identification et de l'évaluation des risques, **activité menée par le CHSE de secteur**, en collaboration **avec le service HSE Central et le CSSCT**,
- tiennent à jour et mettent à disposition **du service de santé interentreprises (GIMS) et de l'infirmière** la liste du personnel dans chaque poste et leur service.
- informent le **service de santé interentreprises (GIMS), l'infirmière, le CHSE de secteur et le service HSE central** de tout changement intervenant au niveau :
 - o Des risques (physiques, chimiques...), en précisant le type d'exposition
 - o Des conditions de travail (rythme de travail...)
 - o D'organisation impactant les Groupes Homogènes d'Exposition (GHE).
- informent leur personnel du contenu du Document Unique du GHE auquel ils appartiennent, que ce soit à la prise d'une nouvelle fonction (embauche, mutation, promotion) ou lors d'une modification significative du contenu du DUERP (nouveau projet, modifications importantes, nouveau produit...).

Le service HSE Central est responsable du processus de mise à jour du DUERP (cotation...) et de la veille réglementaire dans ce domaine.

Le service de santé interentreprises (GIMS) peut apporter une assistance dans l'identification et l'évaluation des risques, via notamment les compétences pluridisciplinaires dont il dispose.

5. DESCRIPTION DU PROCESSUS

Processus « Maîtrise des risques professionnels » :

Le processus « maîtrise des risques professionnels » vise à :

- identifier les dangers pouvant impacter la santé du personnel,
- quantifier les risques d'exposition à ces dangers pour chaque GHE, et définir les moyens de prévention ou protection permettant de minimiser ces risques,
- à définir et prioriser les plans de mesurage permettant de vérifier la maîtrise de ces risques,
- à définir et prioriser les plans d'actions permettant de diminuer ces risques.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-005 Révision n°2	Date : 31/12/2025	Page 5/6
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

L'élaboration et les révisions des Documents Uniques de chaque GHE doivent se faire en associant le personnel appartenant aux GHE concernés, le Médecin du travail, et les Correspondants du CSSCT de chaque unité.

- 1. Identifier les risques** : c'est l'inventaire exigé par le texte réglementaire. Il s'agit de repérer les dangers, d'analyser et de se prononcer sur l'exposition des salariés à ce danger.

Documents d'entrée du processus :

- la liste des unités de travail de Naphtachimie et Appryl et liste des secteurs composant chaque unité
- la liste à jour du personnel par fonctions et services
- les définitions de fonctions
- la description des tâches réalisées pour chaque fonction.
- la liste des produits chimiques (dont CMR) présents dans chaque unité. [Les FDS sont disponibles sous AVANTEAM pour Naphtachimie.](#)
- les diverses consignes Naphtachimie/APPRYL, déclinant notamment les obligations réglementaires
- les remontées des analyses des accidents et incidents survenus dans l'unité
- les remontées des IGP et cahiers de situation dangereuse survenus dans l'unité
- les consignes d'exploitation
- l'analyse des plans de mesurage effectués les années précédentes.

- 2. Identifier les GHE**

Les diverses fonctions exposées à des risques comparables car effectuant des tâches comparables dans les mêmes secteurs ou unités sont regroupées dans des groupes de suivi des risques dits groupes homogènes d'exposition (GHE). La mise en place de GHE permet une mise en œuvre plus facile des plans de mesure et d'actions.

- 3. Classer les risques**

L'utilisation de la matrice Kinney (recommandation R409 INRS) permet de donner une valeur à chaque risque selon la probabilité d'exposition au danger et la gravité du danger.

La possibilité que le danger provoque une perte est estimée en fonction de deux éléments :

- de la durée d'exposition potentielle au danger pour l'ensemble des tâches réalisées exposant à ce danger ([notée E](#))
- de la probabilité d'occurrence du risque ([notée P](#)).
[Pour le risque chimique, le facteur P est calculé par produit, sur la base de plusieurs scores \(volatilité, procédé et protection\)](#)
[Pour les autres risques, les CRI sont utilisés comme critères quantitatifs pour déterminer la possibilité de survenance du risque.](#)

La Gravité (G) de l'impact potentiel sur la santé est estimée :

- pour les produits chimiques : en fonction des conséquences sur la santé selon les mentions de danger (H) extraites des FDS des produits
- pour les autres dangers : en fonction des conséquences estimées pour la santé (effet intrinsèque du danger)

Après l'évaluation des risques, des codes couleurs permettent de visualiser pour chaque GHE les risques pour la santé :

- Ayant les gravités les plus hautes
- Ou ayant les évaluations Kinney les plus hautes

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-H-01-005 Révision n°2	Date : 31/12/2025	Page 6/6
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

Composition de chaque Document Unique :

- 1) Une liste des fonctions appartenant au GHE concerné par ce DUERP
- 2) Un tableau des produits présents dans le secteur ou unité concernés par le DUERP avec une description des dangers de ces produits
- 3) Une liste des tâches réalisées par les membres du GHE, avec le % du temps que représentent ces tâches, une description de ces tâches et des dangers auxquelles elles peuvent potentiellement exposer.
- 4) Un tableau d'évaluation des risques.

Les dangers évalués sont les suivants :

- Agents physiques
- Agents chimiques
- Agents biologiques
- Facteurs ergonomiques, contraintes organisationnelles
- Facteurs psychosociaux
- Dangers particuliers aux machines

Pour chaque danger, si l'analyse des tâches réalisées par les membres du GHE montrent une exposition potentielle à ce danger, les informations suivantes sont répertoriées :

- Description du danger
- Evaluation Kinney du danger : Gravité, Exposition et Probabilité
- Tâches exposant potentiellement à ce danger
- Ensemble des moyens de prévention ou protection mis en œuvre pour réduire l'exposition potentielle à ce danger
- Moyens de protection individuelle spécifiques pouvant servir de dernier rempart pour se protéger contre ce danger
- Propositions d'actions

4. Proposer des plans de mesurage et des plans d'actions de prévention

Une fois l'évaluation finalisée, il convient d'analyser les résultats : si le risque n'est pas acceptable pour un ou plusieurs dangers, c'est à dire s'il n'est pas faible ou si les moyens de prévention/protection ne sont pas jugés suffisants, un plan d'actions ou de mesurage est mis en place :

- plan de mesurage pour évaluer l'exposition réelle à un danger
- plan d'action pour réduire l'exposition à un danger.

Ces actions peuvent être intégrées au PAPRI Pact. Ces plans d'actions sont chiffrés financièrement, avec un pilote et une date de réalisation. Ils sont présentés en CSSCT.

5. Mise à jour du DUERP

La mise à jour doit être au moins annuelle, il est donc important de dater le document, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.