

דו"ח: בדיקה צ'ק-אינשראיף

המרגניתורמת-גנ

תאריך: 13.1.2026 | מלהוז גיאליין | תפקיד: משביר

פסקת השရיף

הנכש מציג שילוב של אזהורים בשימוש ואזהורים תחת עבادات, גמר/שייפוץ עם ליקוי בטיחות וגמר טעוני. טיפול

חדר 1 - חלל מרכזית(בשייפוץ)

ממצאים

- תקרה עם סימני שפכטל וגבש ללא צבע. סופי
- צינור ניקוז אגמי (דלקון) חשוף בפינת החדר
- פסולת בניין וקרטונים מפוזרים על הריצוף

לי קויים

העדר גמר צבע ושפכטל בחיבוריו לוחות. תי

חווארתמכה

צנרת ניקוז חשופה ללא בידוד אקוסטי או חיפוי. אס

חווארתמכה

הימצאות פסולת בנייה על ריצוף קיים העלולה לגרום לשרי

חווארתמכה

חדר 2 - חדרווחזה

ממצאים

- מכנת כביסה ממוקמת בתוך חלל הרחזה
- גוף חימום מותקן מעל המראה
- ציפוי גבואה של פריטים אישיים המקשה על בchingת התשתיות

ליקויים

קרבה מטוכנת של גוף חימום חשמלי לנקודות מים ללא הגנה. מתח

חומרה מכונה

הعدد איטום גמיש (סיליקון) במפגש הכוור זה

חומרה מכונה

חדר 3 - חדרשינה

ממצאים

- יחידת מיזוג עילית מותקנת מעל החלון
- תריסי גלילה תקנים. ייזואלית
- קירות בחיפוי צבע לבן

ליקויים

סדק נימי בחיבור קיר-תקרה מעל יחידת ה-הו

חומרה מכונה

חדר 4 - סלון(מאוכלס)

ממצאים

- יצירנות יצאה למופת עם וילונות
- ריצוף קרמייקה במטבח. תקין
- תקרה עם פגמי טיח. קלים

ליקויים

גילוות בפיה תקרה הנראית בתאורה צי

חומרה מכונה

חיפוי חשמלי גלי באזורי עמדת. הטלו

חומרה מכונה

חדר 5 - מטבח

ממצאים

- ארון מטבח עליונים. ותחתונים
- חיפוי קרמייקה מעל משען. העבודה

חופר בהלבשות סביבفتحי צנרת מעבר. למ

חומרה מכונה

ליקוי רובה בחיבורו אריחי החיפוי מעלה.

חומרה מכונה

סיכום הבדיקה

הנכש נמצא במצב פונקציוני. חלקו יש להשלים עבודות גמר בחללים בשיפוץ ולתקן ליקוי בטיחות חשמליים בחדר. הרחצה נדרשת השלמת צבע וטיחופה בחלל. המרכיבי