






GUIDE D'INSTALLATION

1. Fixation mécanique de la carte dans le boîtier

a. Serrage des vis 1 et 2



2. Câblage électrique




- Vérification des trois points suivants :

- Câble non connecté
- Les trois LEDs éteintes
- Le régulateur éteint

3. Éléments d'entrée de la carte électronique

Montage des câbles RJ45



Batterie



Wind Speed

Gas

Etat de machine

4. Alimentation électrique


a. Alimenter la carte SMAV avec les câbles V+ et V-




b. Connexion du module SIM7600E-H à la carte mère

i. Préparer le module SIM7600E-H

NOTE : Cette étape n'est pas nécessaire si les pins sont déjà soudés sur le module.




Pins soudés



Pins non soudés

Dans ce cas, il est nécessaire de souder uniquement les pins de cette partie.



Monter le module SIM7600E-H sur la carte mère



