校准一个温度计

凝固点校准

用冰和水填充的容器 确保容器大多冰 **→**

把温度计的冰水中,并等待一分钟


读取温度计上的温度 如果温度计读取**32°F**, 然后它被校准

如果温度计读取<u>32°F</u>,然后它被校准









沸点校准

烧开水 在沸水中把温度计 (请仔细,这样你就不会燃烧你的手)



读取温度计上的温度 如果温度计读取**210°F**, 然后它被校准



如果温度计不读 210° F,持有的螺栓,转动拨盘,直到箭头指向 210° F \rightarrow



看到:

水的沸点降低在高海拔

海拔超过1500英尺, 水的沸点: 209°F 海拔超过2000英尺, 水的沸点: 208°F

Revised 4/26/2016