

***PRUEBAS NIT: 890110850-5 Tel: 57-5 360 06 76

servicioalcliente@restrepogomez.com
Via 40 No 54 - 58 Bod 5 Parque Ind La Maria -

BARRANQUILLA

Contacto: JHON FREDDY SUAREZ

Cargo: SUPERVISOR Telefono: 3005648874 Correo: jduarte@gmail.com **ORDEN DE SERVICIO**

OT-MAN - 600000014

Estado Orden Servicio: Cerrado - EJECUTADO

Fecha y Hora Ejecucion/cierre: 24/11/2021 - 08:40:00

FECHA Y HORARIO

Fecha y Hora Programacion: 23/11/2021 - 08:00:00

INFORMACION CLIENTE Y SUCURSAL Razon Social: ALIMENTOS BALANCEADOS

TEQUENDAMA S.A. **Sucursal:** SEDE 2

KM 2 VIA FUNZA COTA

Dirección: KM 2 VIA F FUNZA

CUNDINAMARCA

INFORMACION TECNICO

TECNICO(S) EJECUTADO (S): LUIS BARRIOS PALOMINO

LUIS HERRERA LAZARO

COMENTARIOS ORDEN SERVICIO

CALIBRACION DE EQUIPO

RESOLUCION DEL SERVICIO:

no porque tenía muchos poluciones a tenemos otro equipo prendió al lado y no se podía.

porque se hace una explosión si hacemos soldadura en el área del damper Entonces no se puede atrever el camello el trabajo

SERVICIOS	METODO APLICACION	PRODUCTO	COSUMO TOTAL	DOSIFICACION	LOTE FECHA VENCIMIENTO
Articulos					
-		CHUMACERA BASE PEDESTAL SY 1.15/16 TF SKF	1.00 UND	0.00	
-		CRIBA DE 5MM MOLINO DE VISCERAS	2.00 UND	0.00	
-		FLEXIMETALICO DE 2" X 150 PSI	3.00 UND	0.00	
<u>-</u>		LONA REF: 800 1.20 MTS ANCHO	2.00 UND	0.00	
Mano de Obra					
-		HORAS SERVICIOS	1.00 UND	0.00	
-		TALADRO	1.00 UND	0.00	
Viaticos					
-		CAMIONETA	1.00 UND	0.00	
-		GASOLINA	5.00 UND	0.00	
-		PEAJE	2.00 UND	0.00	

RECIBIDO DEL SERVICIO

Q659

Recibido Por Nombre: eliana CC: 123554869

Entregado Por LUIS BARRIOS PALOMINO, LUIS HERRERA LAZARO